

 Speedglas™

3M™ Speedglas™ 9100 FX Series Welding




User Instructions
Bedienungsanleitung
Notice d'instructions
Инструкция по
эксплуатации
Інструкція з експлуатації
Instruzioni d'uso
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Instruções de uso
Bruksanvisning
Bruksanvisning

Brugsanvisning
Käyttöohjeet
ارشادات المستخدم
Kasutusjuhend
Vartotojo žinynas
Lietošanas instrukcija
Instrukcja obsługi
Pokyny
Használati utasítás
Instrucțiuni de utilizare
Navodila za uporabo
Uživatelská průručka

Upute za uporabu
Қолданушының
нұсқаулығы
Инструкции за
използване
Kullanıcı Talimatları
Обղуєς Хрήστης
הוראות שימוש במכשיר הריתר

3M

Parts List





User manual

3M™ Speedglas™ 9100 FX Series Welding

CE

The product was examined at the design state by DIN Certco Prüf- und Zertifizierungszentrum, Gartenstrasse 133, 73430 Aalen, Germany (Notified body 0196).

This product has been produced to comply with the requirements of the Australian Standards AS/NZS 1337:1992 and 1338.1:1992 under an agreed production certification scheme operated during manufacture in accordance with the SAI Global Standards Mark programme.

(GB)	(IE)	(AE)	User Instructions	page	1-2
(DE)	(CH)	(AT)	Bedienungsanleitung	Seite	3-5
(FR)	(CH)	(BE)	Notice d'instructions	page	6-8
(RU)	Инструкция по эксплуатации	страница	9-10		
(UA)	Інструкція з експлуатації	сторінка	11-13		
(IT)	(CH)	Instruzioni d'uso.....	Pagina	14-15	
(NL)	(BE)	Gebruiksaanwijzing.....	pagina	16-17	
(ES)	Instrucciones de uso	página	18-19		
(PT)	Instruções de uso	página	20-21		
(NO)	Bruksanvisning	side	22-23		
(SE)	Bruksanvisning	sida	24-25		
(DK)	Brugsanvisning	side	26-27		
(FI)	Käyttöohjeet	sivu	28-29		
(EE)	Kasutusjuhend	lk.	30-31		
(LT)	Vartotojo žinynas	puslapis	32-33		
(LV)	Lietošanas instrukcija	lappuse	34-35		
(PL)	Instrukcja obsługi	strona	36-37		
(CZ)	Pokyny	strana	38-39		
(HU)	Használati utasítás.....	oldal	40-41		
(RO)	Instructiuni de utilizare.....	pagina	42-43		
(SI)	Navodila za uporabo	stran	44-45		
(SK)	Užívateľská príručka	strana	46-47		
(HR)	Upute za uporabu.....	stranica	48-49		
(KZ)	Қолданышының нұсқаулығы.....	бет	50-52		
(BG)	Инструкции за употреба.....	стр.	53-55		
(TR)	Kullanıcı Talimatları	Sayfa	56-58		
(GR)	Οδηγίες Χρήσης.....	Σελίδα	59-61		
(IL)	הוראות שימוש במכחת הריתוך	עמוד	62-63		

Instruction 3M™ Speedglas™ 9100FX and 3M™ Speedglas™ 9100FX Air Welding Shields

(GB) (IE)

USER INSTRUCTIONS

Please read these instructions in conjunction with other relevant 3M User instructions for 3M Speedglas welding filters, 3M air delivery units and Reference leaflets where you will find information on approved combinations of Air Delivery Units, spare parts and accessories.

SYSTEM DESCRIPTION

The 3M Speedglas 9100FX help protect the wearer's eyes and face from sparks/spatter, harmful ultra-violet radiation (UV) and infra-red radiation (IR) resulting from certain arc/gas welding processes. The product is designed to be used only with 3M Speedglas 9100 welding filters and protection plates. The 3M Speedglas 9100FX air also protects against certain airborne contaminants when used with an approved Air Delivery Unit.

WARNING

Proper selection, training, use and maintenance are essential in order for the product to help protect the wearer. Failure to follow all instructions on the use of these protection products and/or failure to properly wear the complete product during all periods of exposure may adversely affect the wearer's health, lead to severe or life threatening illness, injury or permanent disability.

For suitability and proper use follow local regulations, refer to all information supplied.

Particular attention should be given to warning statements △ where indicated.

APPROVALS

These products meet the requirements of the European Community Directive 89/686/EEC (Personal Protective Equipment Directive) and are thus CE marked. The products comply with the harmonized European Standards EN 175 and EN 166. Certification under Article 10, EC Type-Examination has been issued by DIN Certyco Prüf- und Zertifizierungszentrum (Notified body number 0196). Speedglas 9100 FX air respiratory systems complies with the harmonized standards EN 12941 resp EN 14594. Certification under article 11, EC type examination has been issued by INSPEC International Ltd (Notified body number 0194).

LIMITATIONS OF USE

△ Only use with original 3M Speedglas brand spare parts and accessories listed in the reference leaflet and within the usage conditions given in the Technical Specifications.

△ The use of substitute components or modifications not specified in these user instructions might seriously impair protection and may invalidate claims under the warranty or cause the product to be noncompliant with protection classifications and approvals.

△ Eye protectors worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts thus creating a hazard to the wearer.

△ The Speedglas welding shield is not designed for heavy duty overhead welding/cutting operations due to the risk of burns from falling molten metal.

△ The SideWindows should be covered with the cover plates in situations when other welders are working beside you and in situations where reflected light can pass through the SideWindows (see fig I:1)

△ Materials which may come into contact with the wearer's skin are not known to cause allergic reactions to the majority of individuals. These products do not contain components made from natural rubber latex.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

△ Do not use for respiratory protection against unknown atmospheric contaminants or when concentrations of contaminants are unknown or immediately dangerous to life or health (IDLH).

△ Do not use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen (3M definition. Individual countries may apply their own limits on oxygen deficiency. Seek advice if in doubt). Do not use these products in oxygen or oxygen-enriched atmospheres.

△ Leave the contaminated area immediately if: Any part of the system becomes damaged, airflow into the headtop decreases or stops, breathing becomes difficult, dizziness or other distress occurs, you smell or taste contaminants or irritation occurs.

△ High winds above 2m/s, or very high work rates (where the pressure within the headtop can become negative) can reduce protection. Adjust equipment as appropriate or consider an alternative form of respiratory protective device.

△ Users should be clean-shaven where the respirator's face seal comes into contact with the face.

EQUIPMENT MARKING

EN166BT (medium energy impact at extremes of temperatures (-5°C and +55°C) BT)

EN175B (medium energy impact B)

EN12941 TH3 (nominal protection factor 500, higher strength requirement for breathing hose and couplings)

EN12941 TH2 (nominal protection factor 50, medium strength requirement for breathing hose and couplings)

EN14594 3B (nominal protection factor 200, higher strength requirement)

Additional markings on the product refer to other standards.

PREPARATION FOR USE

Carefully check that the product is complete (see fig A:1), undamaged and correctly assembled, any damaged or defective parts must be replaced before each use.

△ The welding shield is heat resistant but can catch fire or melt in contact with open flames or very hot surfaces. Keep the shield clean to minimize this risk.

OPERATING INSTRUCTIONS

Adjust the welding shield according to your individual requirements to reach the highest comfort and protection. (see fig B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™ FX air

Adjust and fit the Air Delivery Unit as outlined in the appropriate User Instruction. Adjust the face seal to suit the shape of the face. (see fig H:8)

△ It is important that the face seal is correctly mounted and fitted to provide the correct protection factor. Do not remove the welding shield or turn off the air supply until you have vacated the contaminated area.

CLEANING INSTRUCTIONS

Clean the welding shield with a mild detergent and water.

⚠ To avoid damage to the shield do not use solvents for cleaning. Clean the head cover according to the washing instruction on the product label.

MAINTENANCE

Replacement of:

- visor plate. see fig. (C:1-C:2)
- welding filter see fig. (D:1 -D:4)
- headband see fig. (E:1)
- sweatband see fig. (F:1)
- head cover see fig. (G:1)

⚠ Worn out product parts should be disposed of according to local regulations.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Replacement of face seal see fig. (H:1) overview, (H:2-H:6) mounting steps, (H:7) correctly mounted.

STORAGE AND TRANSPORTATION

Do not store outside the temperature range - 30°C to +70°C or with humidity above 90%. The original packaging is suitable for transporting.

PARTS LIST 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AND 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR

PART NO. DESCRIPTION

SPARE PARTS

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Auto darkening Welding Filter 5, 8/9-13
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X Auto darkening Welding Filter 5, 8/9-13
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX Auto darkening Welding Filter 5, 8/9-13
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Headband including assembly parts
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Air duct assembly
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Pivot mechanism, left and right
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 battery holder pkg of 2
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX SideWindow covers
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Headband front part
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Headband back part
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX front cover kit
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX welding shield w/o ADF & headband
83 40 16	Breathing tube self adjusting QRS
83 40 17	Breathing tube Heavy duty rubber QRS
83 40 18	SPEEDGLAS Breathing tube cover
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 breathing tube upgrade kit incl. adaptors
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Breathing tube FA-C
?? ?? ??	SPEEDGLAS 9100FX Exhalation vent, spare kit

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEIGHT:

Welding shield with SideWindows (excl headband and welding filter):	??? g
Welding shield with airduct, with SideWindows (excl headband and welding filter):	??? g
Headband	120 g

VIEWING AREA:

Visor plate:	?? x ?? mm
Operating temperature:	-5°C to +55°C
Head sizes:	50-64

MATERIAL:

Shield:	PPA
Silver front frame:	PA
SideWindows:	PC
Headband:	PA, PP, TPE, PE

CONSUMABLES

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX Visor plate x5
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX Visor plate Anti Fog x5
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 Outside protection plate standard pkg of 10
52 70 00	SPEEDGLAS 9100 Outside protection plate scratch pkg of 10
52 70 70	SPEEDGLAS 9100 Outside protection plate heat pkg of 10
16 80 15	SPEEDGLAS 9100 Sweatband pkg of 3
52 80 05	SPEEDGLAS 9100V Inner protection plate pkg of 5 marked 117x50
52 80 15	SPEEDGLAS 9100XX Inner protection plate pkg of 5 marked 117x61
52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX Inner protection plate pkg of 5 marked 117x77
42 20 00	Battery pkg of 2
53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX Air face seal
ACCESSORIES	
16 90 05	SPEEDGLAS 9100 Additional coverage crown
16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX head cover standard
16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX head cover large
16 90 10	SPEEDGLAS 9100 Additional coverage neck & ear
16 91 00	Hood black/grey
17 10 20	Magnifying Lens 1.0
17 10 21	Magnifying Lens 1.5
17 10 22	Magnifying Lens 2.0
17 10 23	Magnifying Lens 2.5
17 10 24	Magnifying Lens 3.0
53 35 05	Adaptor between ADFLO breathing tube & SPEEDGLAS 9100FX Air head top
53 35 06	Adaptor between new breathing tube & SPEEDGLAS 9000 Air head top
79 01 01	3M SPEEDGLAS product carry bag

Bedienungsanleitung zu den 3M™ Speedglas™ 9100FX und 9100FX Fresh Air Schweißerkopfteilen

DE CH AT

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung unbedingt im Zusammenhang mit den Bedienungsanleitungen zu den 3M Speedglas Blendschutzkassetten, den 3M Gebläse- und Druckluftsystemen sowie den Referenztabellen auf dem Merkblatt. Hier finden Sie Informationen zu allen zugelassenen Produktkombinationen sowie Ersatz- und Zubehörteilen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die 3M Speedglas Schweißerkopfteile 9100FX schützen den Anwender vor Schweißfunken und vor gesundheitsschädigender UV- und IR-Strahlung, die bei den meisten Schweißverfahren auftreten.

Die vorliegenden Speedglas 9100FX Schweißerkopfteile dürfen nur in Kombination mit den 3M Speedglas Blendschutzkassetten der Serie 9100 sowie den entsprechenden Vorsatzscheiben eingesetzt werden.

In Kombination mit einem Gebläse- oder Druckluftsystem bietet das Kopfteil einen zusätzlichen Atemschutz gegenüber einer Vielzahl von Schadstoffen, die beim Schweißen freierwerden können.

WARNHINWEISE

Die richtige Produktauswahl, entsprechende Schulung und Unterweisung sowie regelmäßige Überprüfung und Wartung der Ausrüstung sind Grundvoraussetzungen für den sicheren Betrieb und höchstmöglichen Schutz des Anwenders. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und Warnhinweise sowie die unsachgemäße Verwendung dieses Produktes können zu Gesundheitsschäden oder lebensgefährlichen Verletzungen führen. Bitte beachten Sie neben den vorliegenden Anleitungen auch alle lokalen Anweisungen und Vorgaben.

Bitte beachten Sie besonders die mit einem  gekennzeichneten Informationen dieser Bedienungsanleitung.

ZULASSUNG

Das vorliegenden Produkte entsprechen den Sicherheitsanforderungen der EG-Richtlinie 89/686 und sind mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet. Sie entsprechen den Vorgaben der EN 175 und EN 166. Die Zertifizierung nach Artikel 10 sowie die CE Baumusterprüfung erfolgte bei folgendem Prüfinstitut:

DIN Certyco Prüf- und Zertifizierungszentrum (0196).

In Kombination mit einem Gebläse- oder Druckluft-Atemschutzsystem entsprechen die 3M Speedglas 9100FX Schweißerkopfteile den Vorgaben der EN12941 bzw. EN14594. Die Zertifizierung nach Artikel 11 sowie die CE Baumusterprüfung erfolgte bei folgendem Prüfinstitut:

INSPEC International Ltd (0194)

EINSATZBESCHRÄNKUNGEN

 Verwenden Sie ausschließlich originale 3M Speedglas Ersatz- und Zubehörteile, die in der Referenztabelle auf dem beigefügten Merkblatt gelistet sind und beachten Sie die Einsatzbedingungen, die im Kapitel „Technische Daten“ beschrieben sind.

 Ändern oder modifizieren Sie das Atemschutzgerät niemals. Sollten Teile ausgetauscht werden müssen, benutzen Sie ausschließlich originale 3M Ersatz- und Zubehörteile. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen sowie die unsachgemäße Verwendung dieses Produktes können zu lebensgefährlichen Verletzungen oder

gravierenden Materialschäden führen, die eventuelle Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche nicht machen. Setzen Sie das vorliegende Produkt nur in Kombination mit den in der Referenztabelle genannten Schweißerkopfteilen ein.

 Träger von Korrekturbrillen sollten sich der Tatsache bewusst sein, dass beim Auftreten von starker Stoßenergie von außen das Visier des Kopfsteils sich so nach innen verformen kann, dass dadurch die Korrekturbrille aus der gewählten Position gebracht oder sogar deformiert werden kann. Hierdurch besteht eine potenzielle Verletzungsgefahr für den Träger des Kopfsteils.

 Das vorliegende Schweißerkopfteil ist nicht zum Überkopf-Schweißen oder -Schneiden geeignet. Hier besteht eine Verletzungsgefahr durch das Herafallen der Metallschmelze.

 In Arbeitssituationen, in denen weitere Schweißer neben Ihnen arbeiten, sollten die die Seitenfenster des Schweißerkopfsteils mit den dafür vorgesehenen Abdeckungen verdunkeln, um eine Blendung zu vermeiden (Abb. I:1)

 Bei den im Kopfteil verarbeiteten Materialien, mit denen der Anwender in Hautkontakt kommen kann, gibt es keine Anzeichen für die Auslösung einer Allergie. Das vorliegende Produkt enthält keine latexhaltigen Komponenten.

3M SPEEDGLAS FX FRESH AIR

 Das Atemschutzgerät darf nicht gegenüber Schadstoffen unbekannter Natur, unbekannter Konzentration, oder bei der Gefahr eines Sauerstoffdefizites (Sauerstoffgehalt < 19,5 %) eingesetzt werden (19,5 Vol.% - 3M-interne Empfehlung, bitte achten Sie auf nationale Vorgaben). Das Atemschutzgerät darf nicht in sauerstoffangerichteter Atmosphäre eingesetzt werden.

 Verlassen Sie den schadstoffbelasteten Bereich sofort, wenn Teile des Atemschutzgerätes beschädigt werden, die Luftversorgung des Kopfsteils abnimmt oder ganz unterbrochen wird, das Atmen schwierig wird, d.h. ein erhöhter Atemwiderstand auftritt, Benommenheit, Schwindel oder andere Beschwerden eintreten oder Sie Gefahrstoffe schmecken oder riechen können oder eine Reizung auftritt.

 Starker Seitenwind (> 2m/s) oder hohe Arbeitsgeschwindigkeiten können einen kurzzeitigen Unterdruck im Kopfteil bewirken. Dieser hat zur Folge, dass schadstoffhaltige Luft ins Kopfteil gelangen kann. Achten Sie deshalb immer auf einen korrekten Sitz des Kopfsteils und meiden Sie oben beschriebene Situationen, oder benutzen Sie in solchen Fällen ein anderes Atemschutzgerät.

 An den Stellen, an denen die Gesichtsabdichtung abschließt sollte der Anwender glatt rasiert sein.

KENNZEICHNUNG

EN166BT - (120 m/s) bei extremen Temperaturen (-5°C bis +55°C))

EN175B - (mittlere Stoßenergie B)

EN12941 TH3 - Nomineller Schutzfaktor 500. Vielfaches des Grenzwertes nach BGR190 = 100; höhere mechanische Beanspruchung für Luftsäcke und Kupplungen

EN12941 TH2 - Nomineller Schutzfaktor 50, Vielfaches des Grenzwertes nach BGR190 = 20; mittlere mechanische Beanspruchung für Luftsäume und Kupplungen

EN14594 3B - Nomineller Schutzfaktor 200, Vielfaches des Grenzwertes nach BGR190 100; höhere mechanische Beanspruchung für Luftsäume und Kupplungen

Davon abweichende Kennzeichnungen beziehen sich auf andere Sicherheitsstandards.

VOR DEM EINSATZ

Das Atemschutzgerät ist komplett, unbeschädigt und ordnungsgemäß zusammengebaut (Abb. A:1). Mögliche Fehler am Gerät müssen behoben und defekte Teile ausgetauscht werden, bevor das Gerät zum Einsatz kommt.

⚠ Die vorliegenden Schweißkopfteile sind schwer entflammbar, es besteht jedoch die Gefahr, dass diese in Kontakt mit offenen Flammen oder sehr heißen Oberflächen Feuer fangen oder schmelzen.

EINSATZ

Das Kopfteil muss so eingestellt sein, daß es bequem aber fest sitzt und durch das Visier eine optimale Sicht erreicht wird.

Zur Einstellung des Kopfteils beachten Sie bitte die Abb. B:1 – B:4.

3M Speedglas 9100FX Fresh Air

Stellen Sie sich das Gebläse- bzw. Druckluft-Atemschutzsystem so ein, wie in den entsprechenden Bedienungsanleitungen beschrieben. Achten Sie außerdem auf den korrekten Verlauf der Gesichtsabdichtung Abb. H:8)

⚠ Um einen optimalen Schutz zu erreichen, ist es wichtig, dass die Gesichtsabdichtung korrekt im Kopfteil montiert ist und dicht unter dem Kinn anliegt. Nehmen Sie das Kopfteil erst dann ab, bzw. unterbrechen Sie die Luftzufuhr zum Kopfteil erst, wenn Sie den schadstoffbelasteten Bereich sicher verlassen haben.

REINIGUNG

Reinigen Sie das Schweißkopfteil mit einer milden Seifenlauge und einem fusselfreien Tuch.

⚠ Um eine Beschädigung des Schweißkopfteils auszuschließen, benutzen Sie zur Reinigung niemals Lösemittel. Waschen Sie die textilen Teile (z.B. Kopfschutz) gemäß den Informationen auf dem Produktlabel.

WARTUNG

- Visierscheibe – s. Abb. C:1 – C2
 - Blenschutzkassette – s. Abb. D:1 – D:4
 - Kopfband – s. Abb. E:1
 - Schweißband – s. Abb. F:1
 - Kopfschutz – s. Abb. G:1
- ⚠ Entsorgen Sie die gebrauchten Teile ordnungsgemäß nach den lokal gültigen Bestimmungen.

3M Speedglas 9100FX Fresh Air

Zur Montage der Gesichtsabdichtung beachten Sie bitte Abb. H:1 (Überblick), H:2 – H:6 (Montageschritte) und H:7 (korrekter Sitz).

LAGERUNG UND TRANSPORT

Bitte lagern Sie das Produkt in sauberer und trockener Umgebung in einem Temperaturbereich von -30°C bis +70°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit kleiner 90%. Die Verpackung ist als Transportverpackung geeignet.

TECHNISCHE DATEN

GEWICHT:

Schweißkopfteil mit Seitenfenstern (ohne Kopfband und Blenschutzkassette):	?? g
Schweißkopfteil mit Seitenfenstern und Luftkanal (ohne Kopfband und Blenschutzkassette):	?? g
Kopfband:	120 g

SICHTFELD:

Visierscheibe:	?? x ?? mm
Einsatztemperatur:	-5°C to +55°C
Kopfgrößen:	50-64

MATERIAL:

Schweißkopfteil:	PPA
Silbernes Frontschild:	PA
Seitenfenster:	PC
Kopfband:	PA, PP, TPE, PE

3M™ ERSATZ- UND ZUBEHÖRTEILE FÜR SPEEDGLAS™ 9100

TEILENUMMER UND PRODUKTBESCHREIBUNG

ERSATZTEILE

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Automatisch abdunkelnder Schweißfilter 5, 8/9-13	53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Vorderteil des Kopfbandes
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X Automatisch abdunkelnder Schweißfilter 5, 8/9-13	53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Hinterteil des Kopfbandes
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX Automatisch abdunkelnder Schweißfilter 5, 8/9-13	54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX Frontabdeckung
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Kopfband mit Befestigungssatz	54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX Kopfteil ohne Blenschutzkassette und Kopfband
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Luftkanal	83 40 16	Luftschlauch, selbstlängend QRS
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Einstell- und Befestigungsteile, linke und rechte Seite	83 40 17	Luftschlauch, Gummi QRS
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 Batteriehalter Pack à 2 Stück	83 40 18	SPEEDGLAS Luftschlauchüberzug
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX Abdeckung für Seitenfenster	83 40 19	SPEEDGLAS TH3 Luftschlauch incl. Adapter
		85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Luftschlauch zu Fresh Air C
		?? ????	SPEEDGLAS 9100FX Ausatemventile, Ersatzteilkit

VERBRAUCHSMATERIALIEN

- 52 30 00 SPEEDGLAS 9100FX Visierscheibe x5
52 30 01 SPEEDGLAS 9100FX Visierscheibe,
beschlagfrei x5
52 60 00 Äußere Vorsatzscheibe, standard, x10
52 70 00 Äußere Vorsatzscheibe, kratzfest, x10
52 70 70 Äußere Vorsatzscheibe, hitzebeständig, x10
16 80 15 Schweißband x3
52 80 05 Innere Vorsatzscheibe, Pack a'5 Stück, 117x50
52 80 15 Innere Vorsatzscheibe, Pack a'5 Stück, 117x61
52 80 25 Innere Vorsatzscheibe, Pack a'5 Stück, 117x77
42 20 00 Batterien, Pack a' 2 Stück
53 40 00 SPEEDGLAS 9100FX Gesichtsabdichtung

ZUBEHÖR

- 16 90 05 SPEEDGLAS 9100 Kopfschutz aus Tecaweld
16 90 06 SPEEDGLAS 9100FX Kopfschutz, standard
16 90 07 SPEEDGLAS 9100FX Kopfschutz, groß
16 90 10 SPEEDGLAS 9100 Zusätzlicher Hals- und
Ohrschutz
16 91 00 Haube, blau-grau
17 10 20 Vergrößerungslinsen 1.0
17 10 21 Vergrößerungslinsen 1.5
17 10 22 Vergrößerungslinsen 2.0
17 10 23 Vergrößerungslinsen 2.5
17 10 24 Vergrößerungslinsen 3.0
53 35 05 Adapter zwischen ADFLO Luftschauch &
SPEEDGLAS 9100FX Kopfteil
53 35 06 Adapter zwischen neuen Luftsäulen &
SPEEDGLAS 9000 Kopfteil
79 01 01 3M SPEEDGLAS Aufbewahrungstasche

Notice d'utilisation des coiffes de soudage 3M™ Speedglas™ 9100FX et 3M™ Speedglas™ 9100FX Air.

(FR) (CH) (BE)

NOTICE D'INSTRUCTIONS

Nous vous recommandons de lire attentivement, en complément de ce document, la notice d'utilisation du masque de soudage 3M™ Speedglas™ et le feuillet de références où vous trouverez les combinaisons de produits, les pièces détachées et les accessoires approuvés.

DESCRIPTION DU SYSTEME

Le filtre de soudage Speedglas 9100 aide à protéger les yeux du porteur et apporte une protection permanente (équivalent à une teinte 13, que le filtre soit à l'état le plus clair ou le plus foncé, ou qu'il soit éteint), contre les dangers liés aux rayonnements ultra-violets (UV) et infrarouges (IR) émanant de certains procédés de soudage à l'arc ou au gaz.

Le filtre de soudage Speedglas 9100 est conçu pour être utilisé seulement avec les coiffes de soudage et les protections de la série 3M Speedglas 9100.

La coiffe 3M Speedglas 9100FX air protégé également contre les contaminants respiratoires présents dans l'environnement de travail lorsqu'ils sont associés à une unité de ventilation assistée approuvée.

ATTENTION

Un choix correct, une formation, une utilisation et une maintenance appropriées sont essentiels pour que le produit puisse protéger l'utilisateur.

Le non-respect de toutes les instructions relatives à l'utilisation de ces produits et / ou le non-respect et du port correct de cet appareil pendant toute la durée d'exposition peut nuire à la santé de l'utilisateur et provoquer une maladie grave ou une invalidité permanente.

Pour une adéquation du produit à votre activité et une utilisation correcte, suivre la réglementation locale en vigueur ou se référer à l'ensemble des informations fournies.

Une attention particulière doit être portée aux énoncés d'avertissements △ lorsqu'ils sont indiqués.

HOMOLOGATIONS

Ces produits répondent aux exigences de la Directive Européenne 89/686/EEC (Équipement de Protection Individuelle) et sont donc marqués CE.

Ces produits répondent aux exigences des normes européennes EN 175 et EN 166. La certification selon l'article 10, certificat d'examen CE de type, a été délivré par DIN Certo Prüf- und Zertifizierungszentrum (Organisme Notifié 0196). Le système à ventilation assistée Speedglas 9100 FX répond aux exigences des normes européennes harmonisées EN 12941 resp EN 14594. La certification selon l'article 11, certificat d'examen CE de type, a été délivré par INSPEC International Ltd (Organisme Notifié 0194).

LIMITES D'UTILISATION

△ N'utiliser qu'avec des pièces détachées et accessoires de la marque d'origine 3M™ Speedglas™ listés dans le feuillet de références et selon les recommandations d'usage données dans la Fiche Technique.

△ L'utilisation de composés de substitution ou des modifications non mentionnées dans cette notice d'utilisation peut compromettre sérieusement le niveau de protection apporté par l'équipement et invalider de ce fait la garantie ou rendre le produit non conforme aux classes de protection et aux homologations. A n'utiliser qu'avec des coiffes de soudage listées dans le feuillet de références.

△ Les protections oculaires portées sur des lunettes correctrices classiques peuvent transmettre les impacts s'ils se produisent, et de ce fait représenter un danger pour les porteurs.

△ La coiffe de soudage Speedglas n'est pas conçue pour des opérations lourdes de soudage/coupage de hauteur à cause du risque de brûlure liée à la chute de métal en fusion.

△ Les fenêtres latérales doivent être couvertes avec les caches dans les cas où d'autres soudeurs travaillent à côté de vous et que le réfléchissement de la lumière qu'ils émettent passent au travers des fenêtres latérales. (voir fig I:1)

△ Les matériaux qui peuvent éventuellement entrer en contact avec la peau du porteur ne sont pas connus comme causant des réactions allergiques chez la majorité des personnes. Ce produit ne contient pas de composant à base de latex naturel.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

△ Ne pas utiliser ce système comme protection respiratoire contre des contaminants atmosphériques inconnus, ou lorsque les concentrations en contaminants sont inconnues ou directement dangereuses pour la vie ou la santé.

△ Ne pas utiliser dans les atmosphères contenant moins de 19,5 % d'oxygène (définition 3M : chaque pays peut appliquer ses propres limites en matière d'insuffisance en oxygène; en cas de doute, demandez conseil). Ne pas utiliser ces produits dans des atmosphères faites de ou enrichies en oxygène.

△ Quitsez immédiatement la zone contaminée si: une partie du système est endommagée, le débit d'air dans la coiffe diminue ou s'arrête, la respiration devient difficile ou si une insuffisance respiratoire se fait sentir, des vertiges ou d'autres troubles apparaissent, vous sentez par voie buccale ou nasale la présence de contaminants, ou en cas d'irritation.

△ Si de forts courants d'air supérieurs à 2m/sec sont présents, où lors d'un travail physique très intense (débit respiratoire très élevé), la pression à l'intérieur du masque peut devenir négative (débit d'air inspiré très élevé). Assurez-vous que l'équipement est bien adapté. Dans le cas contraire utilisez un appareil d'un modèle différent.

△ Les utilisateurs doivent être rasés de près lorsque le joint d'échantillanité est au contact de la face.

MARQUAGE DE L'EQUIPEMENT

EN166BT (impact d'énergie moyenne à des extrêmes de températures (-5°C et +55°C) BT)

EN175B ((impact d'énergie moyenne B)

EN12941 TH3 (facteur nominal de protection 500, exigences élevées en terme de résistances requises pour le tuyau respiratoire et les raccords.)

EN12941 TH2 (facteur nominal de protection 50, exigences moyennes en terme de résistances requises pour le tuyau respiratoire et les raccords)

EN14594 3B (facteur nominal de protection 200, exigences de grandes résistance)

Les marquages additionnels sur ce produit font référence à d'autres normes.

INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Vérifiez que l'appareil est complet (voir fig A:1), en bon état et que l'ensemble est bien assemblé. Toute pièce endommagée ou défectueuse doit être remplacée avant utilisation.

⚠ La coiffe de soudage est résistance à la chaleur mais peut prendre feu ou fonder au contact d'une flamme ou d'une surface très chaude. Nettoyer régulièrement la coiffe pour minimiser ce risqué.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ajuster la coiffe de soudage selon vos préférences personnelles pour obtenir un maximum de confort et de protection.(voir fig B:1 - B:4).

3M™Speedglas™FX air

Ajuster et vérifier l'étanchéité du système à ventilation assistée comme expliqué dans la notice appropriée. Ajuster la bavette d'étanchéité selon la forme de votre visage. (voir fig H:8)

⚠ Il est important que la bavette d'étanchéité soit bien montée et ajustée pour apporter un facteur de protection approprié. Ne pas retirer la coiffe de soudage et ne pas éteindre la ventilation assistée tant que vous êtes dans la zone contaminée.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nettoyer la coiffe de soudage avec un détergent doux et de l'eau.

⚠ Afin d'éviter tout dommage à la coiffe, ne pas utiliser de solvant pour la nettoyer. Nettoyer les protections de la tête selon les instructions de nettoyage indiquées sur les étiquettes.

MAINTENANCE

Remplacement de:

- Protection de meulage. voir fig. (C:1-C:2)
- Filtre de soudage voir fig. (D:1 -D:4)
- harnais voir fig. (E:1)

- bandeau de confort voir fig. (F:1)

- protections de la tête voir fig. (G:1)

⚠ Les parties de produits hors d'état d'utilisation doivent être disposées en accord avec la législation locale.

3M™SPEEDGLAS™FX AIR

Remplacement de la bavette d'étanchéité voir fig. (H:1) vue d'ensemble, (H:2-H:6) étapes de montage, (H:7) monté de façon correcte.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Ne pas stocker ce produit en dehors de l'écart de températures comprises entre - 30°C et +70°C ou avec une humidité dépassant 90%. L'emballage d'origine convient au transport du produit.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POIDS:

Coiffe de soudage avec fenêtres latérales

(sans harnais ni filtre de soudage): ??? g

Coiffe de soudage avec

arrive d'air et avec fenêtres latérales

(sans harnais ni filtre de soudage): ??? g

Harnais

120 g

CHAMP DE VISION:

Protection de meulage: ?? x ?? mm

Température d'utilisation: -5°C to +55°C

Tours de tête: 50-64

MATÉRIAUX:

Coiffe: PPA

Protection argentée: PA

Fenêtres latérales: PC

Harnais: PA, PP, TPE, PE

LISTE DES RÉFÉRENCES 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX ET 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR

PART NO. DESCRIPTION

PIÈCES DÉTACHÉES

50 00 05	SPEEDGLAS Filtre de soudage automatique 9100V Teinte variable 5, 8/9-13
50 00 15	SPEEDGLAS Filtre de soudage automatique 9100X Teinte variable 5, 8/9-13
50 00 25	SPEEDGLAS Filtre de soudage automatique 9100XX Teinte variable 5, 8/9-13
53 30 00	SPEEDGLAS Harnais 9100 comprenant les pièces détachées
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Air pièce d'arrivée d'air
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Parties pivotantes pour harnais, droites et gauche
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 Compartiment à pile du filtre de soudage (sachet de 2)
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX Obturateur des fenêtres latérales
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Partie avant du harnais
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Partie arrière du harnais
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX Kit de fixation avant
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX Coiffe de soudage sans filtre ni harnais
83 40 16	Tuyau d'arrivée d'air auto ajustable QRS

83 40 17 Tuyau d'arrivée d'air en caoutchouc résistant QRS

83 40 18 SPEEDGLAS Protection de tuyau d'arrivée d'air

83 40 19 SPEEDGLAS TH3 Kit d'adaptation du tuyau d'arrivée d'air comprenant un adaptateur

85 30 64 SPEEDGLAS 9100FX Tuyau d'arrivée d'air FA-C

?? ? ? ? SPEEDGLAS 9100FX Arrivée d'air, pièces de rechange

CONSOMMABLES

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX Protection de meulage x5
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX Protection de meulage antifumée x5
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 Protection externe standard (sachet de 10)
52 70 00	SPEEDGLAS 9100 Protection externe anti rayures (sachet de 10)
52 70 70	SPEEDGLAS 9100 Protection externe anti chaleur (sachet de 10)
16 80 15	SPEEDGLAS 9100 Bandeau de confort (sachet de 3)
52 80 05	SPEEDGLAS 9100V Protection interne 9100V (sachet de 5 marquées 117x50)

52 80 15	SPEEDGLAS 9100X Protection interne 9100X (sachet de 5 marquées 117x61)	16 90 10	SPEEDGLAS 9100 Protection cou et oreilles
52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX Protection interne 9100XX (sachet de 5 marquées 117x77)	16 91 00	Cagoule noire/grise
42 20 00	Sachet de 2 piles	17 10 20	Lentille grossissante 1.0
53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX Bavette d'étanchéité	17 10 21	Lentille grossissante 1.5
ACCESSOIRES			
16 90 05	SPEEDGLAS 9100 Protection sommet du crâne	17 10 22	Lentille grossissante 2.0
16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX Protection de la tête standard	17 10 23	Lentille grossissante 2.5
16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX Protection de la tête large	17 10 24	Lentille grossissante 3.0
		53 35 05	Adaptateur entre le tuyau d'arrivée d'air ADFLO et la coiffe ventilée SPEEDGLAS 9100FX
		53 35 06	Adaptateur entre le nouveau tuyau d'arrivée d'air et la coiffe ventilée SPEEDGLAS 9000
		79 01 01	Sac de transport pour produits 3M SPEEDGLAS

Instruction 3M™ Speedglas™ 9100FX and 3M™ Speedglas™ 9100FX Air Welding Shields

(RU)

USER INSTRUCTIONS

Please read these instructions in conjunction with other relevant 3M User instructions for 3M Speedglas welding filters, 3M air delivery units and Reference leaflets where you will find information on approved combinations of Air Delivery Units, spare parts and accessories.

SYSTEM DESCRIPTION

The 3M Speedglas 9100FX help protect the wearer's eyes and face from sparks/spatter, harmful ultra-violet radiation (UV) and infra-red radiation (IR) resulting from certain arc/gas welding processes. The product is designed to be used only with 3M Speedglas 9100 welding filters and protection plates. The 3M Speedglas 9100FX air also protects against certain airborne contaminants when used with an approved Air Delivery Unit.

WARNING

Proper selection, training, use and maintenance are essential in order for the product to help protect the wearer. Failure to follow all instructions on the use of these protection products and/or failure to properly wear the complete product during all periods of exposure may adversely affect the wearer's health, lead to severe or life threatening illness, injury or permanent disability.

For suitability and proper use follow local regulations, refer to all information supplied.

Particular attention should be given to warning statements △ where indicated.

APPROVALS

These products meet the requirements of the European Community Directive 89/686/EEC (Personal Protective Equipment Directive) and are thus CE marked. The products comply with the harmonized European Standards EN 175 and EN 166. Certification under Article 10, EC Type-Examination has been issued by DIN Certyco Prüf- und Zertifizierungszentrum (Notified body number 0196). Speedglas 9100 FX air respiratory systems complies with the harmonized standards EN 12941 resp EN 14594. Certification under article 11, EC type examination has been issued by INSPEC International Ltd (Notified body number 0194).

LIMITATIONS OF USE

△ Only use with original 3M Speedglas brand spare parts and accessories listed in the reference leaflet and within the usage conditions given in the Technical Specifications.

△ The use of substitute components or modifications not specified in these user instructions might seriously impair protection and may invalidate claims under the warranty or cause the product to be noncompliant with protection classifications and approvals.

△ Eye protectors worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts thus creating a hazard to the wearer.

△ The Speedglas welding shield is not designed for heavy duty overhead welding/cutting operations due to the risk of burns from falling molten metal.

△ The SideWindows should be covered with the cover plates in situations when other welders are working beside you and in situations where reflected light can pass through the SideWindows (see fig I:1)

△ Materials which may come into contact with the wearer's skin are not known to cause allergic reactions to the majority of individuals. These products do not contain components made from natural rubber latex.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

△ Do not use for respiratory protection against unknown atmospheric contaminants or when concentrations of contaminants are unknown or immediately dangerous to life or health (IDLH).

△ Do not use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen (3M definition. Individual countries may apply their own limits on oxygen deficiency. Seek advice if in doubt). Do not use these products in oxygen or oxygen-enriched atmospheres.

△ Leave the contaminated area immediately if: Any part of the system becomes damaged, airflow into the headtop decreases or stops, breathing becomes difficult, dizziness or other distress occurs, you smell or taste contaminants or irritation occurs.

△ High winds above 2m/s, or very high work rates (where the pressure within the headtop can become negative) can reduce protection. Adjust equipment as appropriate or consider an alternative form of respiratory protective device.

△ Users should be clean-shaven where the respirator's face seal comes into contact with the face.

EQUIPMENT MARKING

EN166BT (medium energy impact at extremes of temperatures (-5°C and +55°C) BT)

EN175B (medium energy impact B)

EN12941 TH3 (nominal protection factor 500, higher strength requirement for breathing hose and couplings)

EN12941 TH2 (nominal protection factor 50, medium strength requirement for breathing hose and couplings)

EN14594 3B (nominal protection factor 200, higher strength requirement)

Additional markings on the product refer to other standards.

PREPARATION FOR USE

Carefully check that the product is complete (see fig A:1), undamaged and correctly assembled, any damaged or defective parts must be replaced before each use.

△ The welding shield is heat resistant but can catch fire or melt in contact with open flames or very hot surfaces. Keep the shield clean to minimize this risk.

OPERATING INSTRUCTIONS

Adjust the welding shield according to your individual requirements to reach the highest comfort and protection. (see fig B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™ FX air

Adjust and fit the Air Delivery Unit as outlined in the appropriate User Instruction. Adjust the face seal to suit the shape of the face. (see fig H:8)

△ It is important that the face seal is correctly mounted and fitted to provide the correct protection factor. Do not remove the welding shield or turn off the air supply until you have vacated the contaminated area.

CLEANING INSTRUCTIONS

Clean the welding shield with a mild detergent and water.

⚠ To avoid damage to the shield do not use solvents for cleaning. Clean the head cover according to the washing instruction on the product label.

MAINTENANCE

Replacement of:

- visor plate. see fig. (C:1-C:2)
- welding filter see fig. (D:1 -D:4)
- headband see fig. (E:1)
- sweatband see fig. (F:1)
- head cover see fig. (G:1)

⚠ Worn out product parts should be disposed of according to local regulations.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Replacement of face seal see fig. (H:1) overview, (H:2-H:6) mounting steps, (H:7) correctly mounted.

STORAGE AND TRANSPORTATION

Do not store outside the temperature range - 30°C to +70°C or with humidity above 90%. The original packaging is

suitable for transporting.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEIGHT:

Welding shield with SideWindows	??? g
(excl headband and welding filter):	??? g
Welding shield with airduct, with SideWindows	??? g

Headband 120 g

VIEWING AREA:

Visor plate:	?? x ?? mm
Operating temperature:	-5°C to +55°C
Head sizes:	50-64

MATERIAL:

Shield:	PPA
Silver front frame:	PA
SideWindows:	PC
Headband:	PA, PP, TPE, PE

PARTS LIST 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AND 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR

PART NO. DESCRIPTION

SPARE PARTS

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Auto darkening Welding Filter 5, 8/9-13
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X Auto darkening Welding Filter 5, 8/9-13
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX Auto darkening Welding Filter 5, 8/9-13
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Headband including assembly parts
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Air duct assembly
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Pivot mechanism, left and right
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 battery holder pkg of 2
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX SideWindow covers
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Headband front part
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Headband back part
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX front cover kit
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX welding shield w/o ADF & headband
83 40 16	Breathing tube self adjusting QRS
83 40 17	Breathing tube Heavy duty rubber QRS
83 40 18	SPEEDGLAS Breathing tube cover
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 breathing tube upgrade kit incl. adaptors
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Breathing tube FA-C
?? ? ? ? ?	SPEEDGLAS 9100FX Exhalation vent, spare kit

CONSUMABLES

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX Visor plate x5
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX Visor plate Anti Fog x5
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 Outside protection plate standard pkg of 10
52 70 00	SPEEDGLAS 9100 Outside protection plate scratch pkg of 10
52 70 70	SPEEDGLAS 9100 Outside protection plate heat pkg of 10
16 80 15	SPEEDGLAS 9100 Sweatband pkg of 3
52 80 05	SPEEDGLAS 9100V Inner protection plate pkg of 5 marked 117x50
52 80 15	SPEEDGLAS 9100X Inner protection plate pkg of 5 marked 117x61
52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX Inner protection plate pkg of 5 marked 117x77
42 20 00	Battery pkg of 2
53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX Air face seal

ACCESSORIES

16 90 05	SPEEDGLAS 9100 Additional coverage crown
16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX head cover standard
16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX head cover large
16 90 10	SPEEDGLAS 9100 Additional coverage neck & ear
16 91 00	Hood black/grey
17 10 20	Magnifying Lens 1.0
17 10 21	Magnifying Lens 1.5
17 10 22	Magnifying Lens 2.0
17 10 23	Magnifying Lens 2.5
17 10 24	Magnifying Lens 3.0
53 35 05	Adaptor between ADFLO breathing tube & SPEEDGLAS 9100FX Air head top
53 35 06	Adaptor between new breathing tube & SPEEDGLAS 9000 Air head top
79 01 01	3M SPEEDGLAS product carry bag

Інструкція користувача на 3M™ Speedglas™ 9100FX зварювальні фільтри та 3M™ Speedglas™ 9100FX зварювальні фільтри з блоком постачання повітря

(UA)

ІНСТРУКЦІЇ КОРИСТУВАЧА

Будь ласка, прочитайте ці інструкції в поєднанні з іншими, близькими за змістом ЗМІ Інструкціями користувача для 3M Speedglas зварювальних фільтрів, ЗМІ блоків подачі повітря та Листівку з характеристиками, де ви знайдете інформацію про затверджені комбінації блоків постачання повітря, запасних частинах та аксесуарах.

ОПИС СИСТЕМИ

3M Speedglas 9100FX допомагає захистити очі та обличчя користувача від іскор/брізок, шкідливого ультрафіолетового випромінювання (УФ) та інфрачервоного випромінювання (ІЧ) що утворюються під час деяких типів дугового або газового зварювання. Ця продукція розроблена для використання виключно зі зварювальними фільтрами та захисними щитками 3M Speedglas 9100. Використання захисних щитків 3M Speedglas 9100FX в комбінації з затвердженім блоком постачання повітря захищає користувача від шкідливого впливу повітряних забруднень.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильний підбір, навчання, використання і технічне обслуговування продукту необхідно для того, щоб допомогти захистити користувача.

Недотримання всім інструкціям з використання цих продуктів для захисту та /або неправильне носіння комплектного продукту протягом усього періоду дії шкідливих факторів, можуть негативно вплинути на здоров'я користувача, привести до важкої або небезпечної для життя хвороби, травми або втрати працевдатності.

Для відповідності та належного використання дотримуйтесь вимог місцевого законодавства та технічних специфікацій до даного продукту.

Зверніть особливу увагу на інформацію, яка позначена знаком олікпи - △.

СХВАЛЕНО

Продукція відповідає вимогам директиви Європейського співтовариства 89/686/EEC (Personal Protective Equipment Directive) та має відповідне маркування CE. Виробі відповідають узгодженим європейським стандартам EN 379 та EN 166. Сертифікація у відповідності зі статтею 10, EC Type-Examination була пройдена у DIN Cetco Prüf- und Zertifizierungszentrum (номер уповноваженого органу 0196). 3M Speedglas 9100FX системи респіратції повітря відповідають узгодженням стандартами EN 12941 та EN 14594. Сертифікація у відповідності зі статтею 11, EC Type-Examination була пройдена у INSPEC International Ltd (номер уповноваженого органу 0194). Відповідність вимогам діючих Українських стандартів підтверджується Сертифікатом Відповідності УкрСЕПРО.

ОБМеження використання

△ Використовуйте тільки оригінальні 3M™ Speedglas™ запчастини та аксесуари, передраховані в листівці і залежно від умов експлуатації наведених в Технічних специфікаціях.

△ Використання альтернативних компонентів або внесення змін, не зазначених в цих інструкціях для користувача може серйозно порушити захист, привести до невідповідності рівня захисту продукту

а також може привести до втрати будь якої претензії по гарантії. Або такий продукт може не відповідати нормам за рівнем захисту та сертифікатами.

△ Особи, які використовують окуляри для корекції зору, повинні розуміти, що у разі сильного удару щиток може деформуватись, контактувати з окулярами та наражати користувача на небезпеку.

△ Speedglas захисні щитки не призначенні для виконання високотемпературного зварювання/розрізання та можуть бути пошкоджені частинами розплавленого металу.

△ Бокові віконця SideWindows повинні мати захисні щитки якщо поруч з вами працюють інші зварювальники, а також в ситуаціях коли є ризик проникнення через бокові віконця Side Windows відзеркаленого світла. (див. мал. I:1)

△ Матеріали, які можуть контактувати зі шкірою користувача не викликають алергічних реакцій у більшості людей. Ці продукти не містять компонентів, виготовлених з натуральної гуми-латексу.

3M™ SPEEDGLAS™ FX З БЛОКОМ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ

△ Не використовувати для респіраторного захисту проти невідомих атмосферних забруднень, або коли концентрації забруднень невідомі чи становлять безпосередньо небезпеку для життя та здоров'я (IDLH).

△ Не використовувати при вмісті кисню в атмосфері нижче за 19.5% (за методиками визначення ЗМ). Кожна країна може мати свої норми щодо низького вмісту кисню в атмосфері, перевірійте їх у разі виникнення сумнівів). Не використовувати ці продукти в атмосфері кисню, або в атмосфері збагачений киснем.

△ Залиште забруднену зону негайно якщо: Будь-яка частина системи зазнала пошкодження, подача повітря в шолом знищилась або зупинилася, диханню щось передшокдає, почалось головокруження або слабкість, ви відчуваєте запах або смак забруднюючих, або подразнюючих речовин.

△ Висока швидкість вітру (вища за 2 м/с), або роботи на великих висотах (коли тиск в шоломі може стати негативним) можуть привести до втрати захисних функцій. Змініть відповідні налаштування у обладнанні, або оберіть альтернативну форму респіраторного захисного пристрою.

△ Користувачі мають ретельно поголити обличчя в тих зонах, які будуть контактувати з ущільнювальним кільцем респіратора.

МАРКУВАННЯ БЛАДНАННЯ

EN166BT (захист від середньо енергетичних частинок при температурах (-5°C та +55°C) BT)

EN175B (захист від середньо енергетичних частинок B)

EN12941 TH3 (номінальний ступінь захисту 500, більш високі вимоги по міцності дихального шлангу та кріплень)

EN12941 TH2 (номінальний ступінь захисту 50, середні вимоги по міцності дихального шлангу та кріплень)

EN14594 3B (номінальний фактор захисту 200, більш високі вимоги по міцності)

Додаткове маркування на продукті, що відповідає іншим стандартам.

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

Обережно перевірте комплектність продукту (див. мал. А:1), а також його цілісність та правильність збору, будь-які пошкоджені або браковані частини повинні бути замінені перед кожним використанням продукту.

⚠ Зварювальний щиток є термозахищеним але при контакті з відкритим попул'ям або дуже гарячими поверхнями може спалахнути. Треба тримати щиток в чистоті для мінімізації ризиків.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Налаштуйте зварювальний щиток у відповідності до ваших індивідуальних вимог для максимального комфорту та захисту. (див. мал. В:1 - В:4).

3M™Speedglas™FX З БЛОКОМ ПОСТАЧАННЯ ПОВІТРЯ

Налаштуйте та зберіть блок постачання повітря як зображене у відповідних інструкціях користувача. Присутоайте форму лицевого ущільнення до контурів вашого обличчя. (див. мал. Н:8)

⚠ Для належного ступеню захисту важливо щоб лицеве ущільнення було правильно зібране та налаштоване. Не знімайте захисний щиток для того щоб отримати подачу повітря поки ви знаходитесь у забруднений зоні.

ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО МИТТЯ

Промивати захисний щиток можна розчином миючого засобу середньої сили або водою.

⚠ Щоб запобігти пошкодженню щитка не використовувати для миття розчинин Шолом для захисту голови можна мити у відповідності до інструкцій на його етикетці.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Заміна:

- Зовнішня захисна лінза. Див. мал. (С:1-С:2)
- Фільтр автоматичного затемнення. Див. мал. (D:1 - D:4)
- Система кріплення на голові. Див. мал. (Е:1)

• Налобна прокладка. Див. мал. (F:1)

• Защита голови. Див. мал. (G:1)

⚠ Запасні частини продукту які вийшли з ладу повинні бути утилізовані у відповідності з вимогами місцевих норм.

3M™SPEEDGLAS™FX З БЛОКОМ ПОСТАЧАННЯ ПОВІТРЯ

Заміна лицевого ущільнення див. мал. (Н:1). Огляд, (Н:2-Н:6). Етапи зборки, (Н:7) правильність зборки.

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

Не зберігати під відкритим небом при температурі від -30°C до +70°C або при рівні вологості вище за 90%. Можна транспортувати в оригінальній упаковці.

ТЕХНІЧНІ СПЕЦІФІКАЦІЇ

ВАГА:

Зварювальний щиток з боковими віконцями SideWindows (не вкл.

Екран для голови та

зварювальний фільтр): ?? г

Зварювальний щиток з повітропроводом та боковими віконцями SideWindows (не вкл.

Екран для голови та

зварювальний фільтр): ?? г

Екран для голови 120 г

ЗОНА СПОСТЕРЕЖЕННЯ:

Зовнішня захисна лінза: ?? x ?? мм

Робоча температура: -5°C до +55°C

Розміри голови: 50-64

МАТЕРІАЛИ:

Щиток: PPA

Срібна фронтальна рама: PA

Бокові віконця SideWindows: PC

Екран для голови: PA, PP, TPE, PE

СПИСОК ЗАПАСНИХ ЧАСТИН ДЛЯ 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX ТА 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX З БЛОКОМ ПОСТАЧАННЯ ПОВІТРЯ

НОМЕР. ОПИС ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Зварювальний фільтр з автоматичним затемненням 5, 8/9-13	53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Щиток для голови, задня частина
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X Зварювальний фільтр з автоматичним затемненням 5, 8/9-13	54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX фронтальне покриття
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX Зварювальний фільтр з автоматичним затемненням 5, 8/9-13	54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX зварювальний щиток w/o ADF та екран для голови
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Екран для голови, включаючи збірні складові частини	83 40 16	Дихальна трубка з само налагодженням QRS
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Система для постачання повітря	83 40 17	Дихальна трубка з плотної гуми QRS
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Фіксуючий механізм, лівий та правий	83 40 18	SPEEDGLAS Покриття для дихальної трубки
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 контейнер для двох батарей	83 40 19	SPEEDGLAS TH3 Комплект модифікації дихальної трубки, вкл. адаптори
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX Бокові віконця SideWindow	85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Дихальна трубка FA-C
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Щиток для голови, фронтальна частина	?? ? ? ?	SPEEDGLAS 9100FX Вентилятор для постачання повітря, запасний комплект

ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІ

- 52 30 00 SPEEDGLAS 9100FX Візуальна панель x5
52 30 01 SPEEDGLAS 9100FX Візуальна панель з протитуманним покриттям x5
52 60 00 SPEEDGLAS 9100 Зовнішня захисна панель, упаковка x10
52 70 00 SPEEDGLAS 9100 Зовнішня захисна панель стійка до подряпин, упаковка x10
52 70 70 SPEEDGLAS 9100 Зовнішня захисна панель стійка до впливу температур, упаковка x10
16 80 15 SPEEDGLAS 9100 Екран від потіння, упаковка x3
52 80 05 SPEEDGLAS 9100V Внутрішня захисна панель упаковка x5 з маркуванням 117x50
52 80 15 SPEEDGLAS 9100X Внутрішня захисна панель упаковка x5 з маркуванням 117x61
52 80 25 SPEEDGLAS 9100XX Внутрішня захисна панель упаковка x5 з маркуванням 117x77
42 20 00 Контейнер для батарей упаковка x2
53 40 00 SPEEDGLAS 9100FX Лицеве ущільнення для повітря

АКСЕСУАРИ

- 16 90 05 SPEEDGLAS 9100 Додатковий захист голови
16 90 06 SPEEDGLAS 9100FX Захист голови
16 90 07 SPEEDGLAS 9100FX Захист голови, великий
16 90 10 SPEEDGLAS 9100 Додатковий захист для шкі та вух
16 91 00 Захист голови/горла, чорний/сірий
17 10 20 36більшувальна лінза 1.0
17 10 21 36більшувальна лінза 1.5
17 10 22 36більшувальна лінза 2.0
17 10 23 36більшувальна лінза 2.5
17 10 24 36більшувальна лінза 3.0
53 35 05 Адаптор ADFLO між трубкою подачі повітря та SPEEDGLAS 9100FX головним блоком
53 35 06 Адаптор між новою трубкою подачі повітря та SPEEDGLAS 9000 верхньою точкою постачання повітря
79 01 01 3M SPEEDGLAS сумка для перевезення продукту.

Istruzioni 3M™ Speedglas™ 9100FX

e 3M™ Speedglas™ 9100FX schermo per saldatura ventilato



ISTRUZIONI D'USO

Vi invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni assieme a quelle degli Schermi per Saldatura 3M™ Speedglas™, sistema 3M di adduzione d'aria ed al libretto di Riferimento dove potete trovare le informazioni sulle combinazioni approvate, le parti di ricambio e gli accessori.

DESCRIZIONE DEL SISTEMA

Lo schermo per saldatura Speedglas 9100FX protegge gli occhi dell'utilizzatore da scintille/schegge, dalle dannose radiazioni ultraviolette (UV) e infrarosse (IR), generate in certe operazioni di saldatura. Il prodotto è progettato per essere usato solo con con gli schermi per saldatura serie Speedglas 9100 e relative lame di protezione. Il flusso d'aria del 3M Speedglas 9100FX protegge anche da alcuni contaminanti dispersi nell'aria quando usato con un sistema di filtrazione aria approvato.

ATTENZIONE

Una appropriata selezione, formazione, uso e manutenzione sono essenziali per garantire la corretta protezione dell'utilizzatore. Non seguire le seguenti istruzioni d'uso per questi prodotti di protezione od utilizzarlo scorrettamente e non per tutto il periodo di esposizione, può avere effetti sulla salute dell'utilizzatore, portando a gravi malattie, infortunio od inabilità permanente. Per l'adeguatezza e l'uso corretto seguire le regolamentazioni locali, riferirsi a tutte le informazioni fornite.

Particolare attenzione deve essere posta quando trovate frasi dove è indicato il simbolo △.

APPROVAZIONI

Questi prodotti soddisfano i Requisiti della Direttiva Europea 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale) e per questo riporta la marcatura CE. Il prodotto soddisfa gli standard armonizzati europei EN 170 ed EN166. Certificato secondo l'Articolo 10, CE Esame di Tipo, certificazione rilasciata da DIN Certo profund Zertifizierungszentrum (Organismo notificato numero 0196). Speedglas 9100 FX sistema di protezione delle vie respiratorie è conforme agli standard armonizzati EN 12941 ed EN 14594. Certificato secondo l'Articolo 11 CE Esame di Tipo, certificazione rilasciata da INSPEC International Ltd (Organismo notificato numero 0194).

LIMITAZIONI D'USO

△ Utilizzare soltanto ricambi ed accessori originali Speedglas secondo il codice riportato in queste istruzioni e nel libretto di riferimento e nelle condizioni indicate nelle specifiche d'uso.

△ L'utilizzo di componenti non idonei possono compromettere la protezione ed invalidare la garanzia e le stesse approvazioni. Utilizzare solo con schermi di saldatura indicati nel libretto di riferimento.

△ Occhiali da vista possono essere indossati sotto lo schermo ma in caso di un forte impatto dello schermo ed una sua deformazione interna può creare problemi per l'utilizzatore.

△ Il sistema Speedglas schermo per saldatura non è progettato per operazioni estremamente pesanti di saldatura/taglio divuto al rischio di bruciature dovute alla penetrazione di schizzi di metallo fuso.

△ Le finestre laterali devono essere coperte con le coperture nelle situazioni in cui altri saldatori lavorano accanto a Voi e in situazioni in cui la luce riflessa può attraversare le finestrelaterali (vedere fig I:1)

△ I materiali che vengono a contatto con la pelle possono causare reazioni allergiche in persone molto sensibili. Questi prodotti non contengono componenti fabbricati da gomma di lattice naturale.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR (VENTILATO)

△ Non utilizzare per la protezione delle vie respiratorie contro contaminanti dispersi nell'aria sconosciuti o quando le concentrazioni dei contaminanti sono sconosciute o immediatamente pericolose per la vita o la salute (IDLH).

△ Non usare in atmosfera che contengono meno del 19,5% di ossigeno (definizione 3M). Ogni nazione può avere il suo limite minimo per la deficienza di ossigeno. Informatevi in caso di dubbio! Non utilizzare questo prodotto in presenza di atmosfera di ossigeno puro od arricchite di ossigeno.

△ Lasciate l'area contaminata immediatamente se: una qualsiasi parte del sistema risulta danneggiata, l'aria all'interno del cappuccio diminuisce o si ferma, la respirazione diventa difficoltosa, vertigini od altro malessere sopraggiunge, avvertite l'odore od il sapore dei contaminanti o avvertite irritazione.

△ Un vento superiore ai 2m/s, o lavori particolarmente pesanti (dove la pressione all'interno può diventare negativa) può ridurre la protezione. Regolare il sistema nel modo appropriato o considerare una forma alternativa per la protezione delle vie respiratorie.

△ Gli utilizzatori non devono essere rasati dove il bordo di tenuta del respiratore si appoggia al volto.

MARCATURA DEL DISPOSITIVO

EN166BT (impatto a media energia a temperature estreme (-5°C e +55°C) BT)

EN175B (impatto a media energia B)

EN12941 TH3 (fattore di protezione nominale 500, requisito più alto resistenza alla trazione per tubo di respirazione e connessioni)

EN12941 TH2 (fattore di protezione nominale 50, requisito medio più alta resistenza alla trazione per tubo di respirazione e connessioni)

EN14594 3B (fattore di protezione nominale 200, requisito più alto resistenza alla trazione)

Le marcature addizionali sul dispositivo fanno riferimento ad altre norme.

PREPARAZIONE PER L'USO

Ispezionare accuratamente sia completo (vedere fig A:1) prima di ogni uso, non danneggiato e correttamente assemblato, ogni parte danneggiata o difettosa deve essere rimpiazzata prima dell'uso.

△ Lo schermo per saldatura è resistente al calore, ma può prendere fuoco o liquefarsi a contatto con fiamme libere o con superfici molto calde. Tenere lo schermo pulito in modo da minimizzare il rischio.

ISTRUZIONI OPERATIVE

Regolare lo schermo di saldatura in conformità con i vostri requisiti individuali per raggiungere il comfort e la protezione più alti (vedere fig B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™ FX air (ventilato)

Regolare ed indossare il Sistema di Filtrazione Aria come indicato nelle relative istruzioni d'uso. Regolare il bordo di tenuta in modo che segua il bordo del viso. (vedere fig H:8)

⚠ E' importante che il bordo di tenuta sia correttamente montato ed indossato per garantire l'idoneo fattore di protezione. Non rimuovere lo schermo per saldatura o spegnere il flusso d'aria fino a quando non avete lasciato l'area contaminata.

ISTRUZIONI DI PULIZIA

Pulire lo schermo per saldatura con un detergente neutro e acqua.

⚠ Per evitare danni al prodotto non usare solventi per la pulizia. Pulire il copricapello secondo le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.

MANUTENZIONE

Sostituzione di:

Schermo visore, vedere fig. (C:1-C:2)

Filtro per saldatura, vedere fig. (D:1-D:4)

Bardatura testa, vedere fig. (E:1)

Fascia antisudore, vedere fig. (F:1)

Coperatura testa, vedere fig. (G:1)

⚠ Le parti sostitutive devono essere gettate via in accordo con le regolamentazioni locali.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR (VENTILATO)

Sostituzione del bordo di tenuta del viso vedere fig. (H:1) panoramica, (H:2-H:6) passaggi di montaggio, (H:7) correttamente montato.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Conservare in ambiente asciutto e pulito, intervallo di temperature da -30°C a +70°C ed umidità relativa inferiore al 90%. La confezione originale è idonea al trasporto del prodotto.

SPECIFICHE TECNICHE

PESO:

Schermo di saldatura con finestre laterali (esclusa bardatura testa e filtro per saldatura): ?? g

Schermo di saldatura con condotto aria, airduct, con finestre laterali (esclusa bardatura testa e filtro per saldatura): ?? g

Bardatura testa 120 g

AREA DI VISIONE:

Viosre: ?? x ?? m m

Temperatura operativa: -5°C to +55°C

Dimensione testa: 50-64

MATERIALI:

Schermo: PPA

Bardatura frontale argento: PA

Finestre laterali: PC

Bardatura testa: PA, PP, TPE, PE

LISTA PARTI 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX E 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR (VENTILATO)

PARTI DI RICAMBIO DESCRIZIONE

RICAMBI

50 00 05 Speedglas 9100V filtro per saldatura auto-oscurante 5,8/9-13

50 00 15 Speedglas 9100X filtro per saldatura auto-oscurante 5,8/9-13

50 00 25 Speedglas 9100XX filtro per saldatura auto-oscurante 5,8/9-13

53 30 00 Speedglas 9100 bardatura con parti di assemblaggio

53 35 00 SPEEDGLAS 9100 FX condotto aria assemblato

53 60 00 Speedglas 9100 dettagli di montaggio destra-sinistra per bardatura

53 10 00 Speedglas 9100 Coperchi delle batterie in confezione di 2 pezzi

53 61 00 Speedglas 9100 parte frontale della bardatura

53 62 00 Speedglas 9100 parte nucale della bardatura

54 05 00 SPEEDGLAS 9100FX kit copertura frontale

54 18 90 SPEEDGLAS 9100FX schermo saldatura senza sistema filtraz. Aria & bardatura testa

83 40 16 Tubo di respirazione auto regolante QRS

83 40 17 Tubo di respirazione alta resistenza in gomma QRS

83 40 18 SPEEDGLAS Tubo di respirazione copertura

83 40 19 SPEEDGLAS TH3 Tubo di respirazione kit di aggiornamento inclusi adattatori

85 30 64 SPEEDGLAS 9100FX Tubo di respirazione FA-C

?? ??? SPEEDGLAS 9100FX sfogo di esalazione, kit ricambio

PRODOTTI DI CONSUMO

52 30 00 SPEEDGLAS 9100FX Visor plate x5

52 30 01 SPEEDGLAS 9100FX Visor plate Anti Fog x5

52 60 00 Speedglas 9100 lamine esterne in confezione da 10 pezzi

52 70 00 Speedglas 9100 lamine esterne antigraffio in confezione da 10 pezzi

52 70 70 Speedglas 9100 lamine esterne resistenti al calore in confezione da 10 pezzi

16 80 15 Speedglas 9100 fascette antisudore in confezione da 3 pezzi

52 80 05 Speedglas 9100 lamine interne in confezione da 5 pezzi marcate 117x50

52 80 15 Speedglas 9100 lamine interne in confezioni da 5 pezzi marcate 117x51

52 80 25 Speedglas 9100 lamine interne in confezione da 5 pezzi marcate 117x77

42 20 00 Speedglas 9100 batterie in confezioni da 2 pezzi

53 40 00 SPEEDGLAS 9100FX bordo tenuta volto

ACCESSORI

16 90 05 Speedglas 9100 estensione protezione nucale

16 90 06 SPEEDGLAS 9100FX protezione testa standard

16 90 07 SPEEDGLAS 9100FX protezione testa large

16 90 10 Speedglas 9100 estensione protezione orecchie & gola in Tecaweld

16 91 00 Cappuccio gola/testa grigio

53 20 15 Speedglas 9100 copertura finestre laterali

17 10 20 Speedglas 9100 lenti di ingrandimento 1.0

17 10 21 Speedglas 9100 lenti di ingrandimento 1.5

17 10 22 Speedglas 9100 lenti di ingrandimento 2.0

17 10 23 Speedglas 9100 lenti di ingrandimento 2.5

17 10 24 Speedglas 9100 lenti di ingrandimento 3.0

53 35 05 Adattatore tra tubo di respirazione ADFLO e sistema SPEEDGLAS 9100FX Air ventilato

53 35 06 Adattatore tra nuovo tubo di respirazione e sistema SPEEDGLAS 9000 Air ventilato

79 01 01 3M SPEEDGLAS borsa per il trasporto

Gebruiksaanwijzing 3M™ Speedglas™ 9100FX laskap en 3M™ Speedglas™ 9100FX Air laskap

(NL) (BE)

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze instructies samen met andere relevante 3M gebruiksaanwijzingen voor 3M Speedglas lasfilters, 3M motoraangedreven of verseluchtsystemen en referentiebladen waar u informatie kunt vinden over goedkeurde combinaties met luchtsystemen, reserveonderdelen en accessoires.

SYSTEEM OMSCHRIJVING

De Speedglas 9100FX draagt bij aan de bescherming van de ogen en het gelact van de dragen tegen vonken/spatten, schadelijk ultraviolet (UV) en infraroodstraling (IR) straling van bepaalde lasprocessen. Het product is exclusief ontworpen voor gebruik in combinatie met een Speedglas 9100 lasfilter en beschermruggen. De Speedglas 9100FX Air laskap beschermt eveneens tegen bepaalde verontreinigen in de lucht indien het gebruikt wordt met een goedkeurde luchtsysteem.

WAARSCHUWING

Proper selection, training, use and maintenance are Een juiste keuze, training, gebruik en onderhoud van het product zijn essentieel voor de bescherming van de drager. Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en/of het onjuist dragen van het complete product tijdens de gehele blootstellingperiode kan een nadelig effect hebben op de gezondheid van de drager en kan leiden tot ernstige of levensbedreigende ziekten, verwondingen of blijvende invaliditeit. Volg de lokale wetgeving die betrekking heeft op de gegeven informatie voor doelmatig en juist gebruik.

Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de △ waarschuwingsstekens.

GOEDKEURINGEN

De producten voldoen aan de basis veiligheidsvereisten van de Europese Richtlijn 89/686/EEC (Personlijke beschermingsmiddelen) en zijn als zodanig voorzien van het CE merkten. De producten zijn in overeenstemming met de geharmoniseerde Europese Normen EN 175 en EN 166. Certificatie onder artikel 10, EC Type-Examination is uitgegeven door DIN Certo Prüf- und Zertifizierungszentrum (aangewezen instantie nummer 0196). Speedglas 9100 FX Air ademhalingsbeschermingsysteem is in overeenstemming met de geharmoniseerde standaarden EN 12941 resp EN 14594. Certificatie onder artikel 11, EC Type-Examination is uitgegeven door INSPEC International Ltd (aangewezen instantie nummer 0194).

GEBRUIKSBEPERKINGEN

△ Enkel gebruiken met originele 3M Speedglas onderdelen en accessoires genoemd in het referentieblad, en binnen de gebruiksomstandigheden zoals gegeven in de Technische Specificaties.

△ Het gebruik van vervangende producten of aanpassingen die niet in deze gebruiksaanwijzing genoemd zijn kunnen serieuze schade aanbrengen aan de bescherming en hiermee kan aanspraak of garantie vervallen, of ervoor zorgen dat het product niet meer in overeenstemming is met de beschermingsclassificaties en goedkeuringen.

△ Oogbescherming die over standaard correctiebrillen gedragen wordt kan instagrissico's veroorzaken en daarmee een gevaar voor de drager.

△ De Speedglas laskap is niet ontwikkeld voor zeer zware bovengrondse las- of snijwerkzaamheden door het risico van brandwonden door vallende gesmolten metaaldeeltjes.

△ De zijruit (SideWindows) moeten altijd bedekt zijn met afdekplaten indien er vlak naast u gelast wordt, of in situaties waar reflecterend licht door de SideWindows kan komen (zie fig I:1)

△ Van de materialen die in contact kunnen komen met de huid van de drager, is niet bekend dat ze een allergische reactie geven. Deze producten bevatten geen componenten die gemaakt zijn van natuurlijk rubber/latex.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

△ Gebruik niet voor ademhalingsbescherming als de verontreiniging in de lucht of indien de concentratie van de verontreiniging onbekend is, of onmiddellijk gevaar voor de gezondheid (IDHL).

△ Niet gebruiken in omgevingen waar minder dan 19.5% zuurstof in de lucht aanwezig is. (Richtlijn van 3M. Individuele landen kunnen eigen grenzen voor zuurstoftekort hebben bepaald. Bij twijfel advies inwinnen). Gebruik deze producten niet in zuurstof of zuurstofverrijkte omgevingen.

△ Verlaat de verontreinigde omgeving onmiddellijk indien ongeacht welke deel van het systeem beschadigd is, de luchtstroom in de kap afneemt of stopt, ademhalen moeilijk wordt, er duizelgeelheid of een noodsituatie ontstaat, u vervuiling ruikt of proeft, of indien irritatie ontstaat.

△ Sterke wind boven 2m/s, of een zeer hoog werktempo (indien de druk in de kap negatief kan worden) kan de bescherming reduceren. Stel het systeem zo optimaal mogelijk in, of overweeg een alternatief systeem voor ademhalingsbescherming.

△ Gebruikers moeten gladgeschoren zijn waar de gelaatsafdichting in contact met het gelaat.

KEMERKEN

EN166BT (medium energieinslag bij extreme temperaturen (-5°C en +55°C) BT)

EN175B (medium energieinslag B)

EN12941 TH3 (nominale protectie factor 500, hogere sterke vereiste voor ademslang en koppelingen)

EN12941 TH2 (nominale protectie factor 50, medium sterke vereiste voor ademslang en koppelingen)

EN14594 3B (nominale protectie factor 200, hogere sterke vereiste)

Additionele markeringen op het product refereren naar andere standaarden.

VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK

Inspecteer zorgvuldig of het product compleet (zie fig A:1), onbeschadigd en correct gemonteerd is. Ieder beschadigd of defect onderdeel moet worden vervangen voor gebruik.

△ De laskap is hittebestendig maar kan vlam vatten of smelten als het in contact komt met open vuur of zeer warme oppervlakken. Houdt de kap schoon om dit risico te minimaliseren.

BEDIENINGSSINSTRUCTIES

Stel de laskap in aan uw individuele eisen om het hoogste comfort en bescherming te verkrijgen. (zie fig B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™ FX air

Sluit de motorunit aan en stel hem in volgens de gebruiksaanwijzing. Breng de gelaatsafdichting zodanig aan dat hij aansluit op het gezicht (zie fig H:8).

⚠ Het is belangrijk dat de gelaatsafdichting correct is bevestigd om de juiste bescherming te bieden. Verwijder de laskap niet, of draai de luchtoevoer niet dicht voordat u het verontreinigde gebied heeft verlaten.

REINIGINGSSINSTRUCTIE

Reinig de laskap met een zacht reinigingsmiddel en water.

⚠ Gebruik voor het schoonmaken geen oplosmiddelen om beschadigingen aan het product te voorkomen. Reinig de hoofdbescherming volgens de wasinstructie op het productlabel.

ONDERHOUD

Vervanging van:

- vizierruit, zie fig. (C:1-C:2)
- lasfilter, zie fig. (D:1 -D:4)
- hoofdband, zie fig. (E:1)
- zweetband, zie fig. (F:1)
- hoofdbescherming, zie fig. (G:1)

⚠ Versleten onderdelen moeten worden aangevoerd in overeenstemming met de plaatselijke richtlijnen.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Vervanging van de gelaatsbescherming zie fig. (H:1) overzicht, (H:2-H:6) stappen voor aanbrengen, (H:7) juist aangebracht.

ONDERDELENLIJST 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX EN 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR

ARTIKELNR. OMSCHRIJVING

ONDERDELEN

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Automatisch donkerkleurend lasfilter 5, 8/9-13	52 70 00	SPEEDGLAS 9100 Beschermluit buitenzijde krasbestendig, 10 stuks
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X Automatisch donkerkleurend lasfilter 5, 8/9-13	52 70 70	SPEEDGLAS 9100 Beschermluit buitenzijde hittebestendig, 10 stuks
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX Automatisch donkerkleurend lasfilter 5, 8/9-13	16 80 15	SPEEDGLAS 9100 Zweetband, 3 stuks
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Hoofdband, inclusief bevestigingsset	52 80 05	SPEEDGLAS 9100V Beschermluit binnenzijde, 5 stuks kenmerk 117x50
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Air Luchtkanaal	52 80 15	SPEEDGLAS 9100X Beschermluit binnenzijde, 5 stuks kenmerk 117x61
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Bevestigingsset tbv hoofdband, links en rechts	52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX Beschermluit binnenzijde,5 stuks kenmerk 117x77
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 Batterijhouder, 2 stuks	42 20 00	Batterijenset, 2 stuks
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX SideWindow afdekplaat	42 20 00	Battery pkg of 2
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Hoofdband, voorste deel	53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX Gelaatsafdichting
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Hoofdband, achterste deel		
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX Bevestigingsrand vizier		
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX laskap, zonder hoofdband		
83 40 16	Ademslang, met QRS aansluiting		
83 40 17	Ademslang extra zwaar rubber QRS		
83 40 18	SPEEDGLAS Beschermhoes ademslang		
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 Ademslang upgrade kit incl. adapters		
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Ademslang voor FA-C		
?? ????	SPEEDGLAS 9100FX Uitademkit		

VERBRUIKSARTIKELEN

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX Vizier, 5 stuks	52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX Vizier Anti Fot, 5 stuks
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 Beschermluit buitenzijde standaard, 10 stuks	52 35 05	Adapter verbinding Adflo ademslang en Speedglas 9100FX Air laskap

OPSLAG EN TRANSPORT

Bewaar in een omgeving bij een temperatuur tussen - 30°C tot +70°C en een relatieve vochtigheid tot 90%. De originele verpakking is geschikt voor transport.

TECHNISCHE SPECIFICATIE

GEWICHT:

Laskap met SideWindows (excl hoofdband en lasfilter):	?? g
--	------

Laskap met luchtkanaal en Side- Windows (excl hoofdband en lasfilter):	?? g
Hoofdband	120 g

ZICHTVLAK:

Vizier:	?? x ?? mm
---------	------------

Gebruikstemperatuur:	-5°C to +55°C
----------------------	---------------

Hoofdafmetingen:	50-64
------------------	-------

MATERIAAL:

Kap:	PPA
Zilveren front:	PA
SideWindows:	PC
Hoofdband:	PA, PP, TPE, PE

Instrucciones de Uso Pantallas de Soldadura

3M™ Speedglas™ 9100FX y 3M™ Speedglas™ 9100FX Air

(ES)

INSTRUCCIONES DE USO

Por favor, lea estas instrucciones junto con las otras instrucciones de uso de 3M relacionadas, tales como las instrucciones de los filtros de soldadura 3M Speedglas, unidad motoventiladora o regulador de caudal de 3M y los manuales de referencia, en los que encontrará información sobre combinaciones aprobadas, recambios y accesorios.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

La pantalla 3M Speedglas 9100FX proporciona protección ocular y facial frente a chispas, radiación ultravioleta (UV) e infrarroja (IR) nociva que se generan en ciertos de soldadura por arco y por gas. El equipo está diseñado para utilizarse solo con filtros 9100 y cubre-filtros de 3M Speedglas. La pantalla 3M Speedglas 9100FX air también ofrece protección frente a ciertos contaminantes ambientales cuando se utiliza con el motoventilador o regulador de aire adecuado.

ADVERTENCIA

Una adecuada selección, entrenamiento, uso y mantenimiento son esenciales para proteger al trabajador. No seguir estas instrucciones de uso o no llevar el equipo puesto durante todo el tiempo que dura la exposición, puede tener efectos adversos sobre la salud del usuario y puede derivar en enfermedad grave o incapacidad permanente. Seleccione y utilice este equipo siguiendo la legislación en vigor y refiérase a toda la información que se proporciona.

Preste especial atención a los puntos indicados con △.

APROBACIONES

Speedglas 9100 cumple los requisitos básicos de seguridad de la Directiva Europea 89/686/CEE (en España, R. D. 1407/1992) y lleva, por tanto, marcado CE. El producto cumple con los requisitos de las normas europeas EN 175 y EN166. La certificación bajo el artículo 10, Examen CE de tipo ha sido llevado a cabo por DIN Certco Prüf und Zertifizierungszentrum (organismo notificado número 0196). El sistema de protección respiratoria Speedglas 9100 FX air cumple con las normas europeas EN 12941 y EN 14594. La certificación bajo el artículo 11, control de calidad CE, ha sido emitido por INSPEC International Ltd (organismo notificado número 0194).

LIMITACIONES DE USO

△ Utilice únicamente con recambios y accesorios originales de 3M™ Speedglas™ incluidos en el manual de referencia y bajo las condiciones de uso dadas en las Especificaciones Técnicas.

△ El uso de componentes sustitutos o modificaciones que no se especifiquen en estas instrucciones puede disminuir seriamente la protección e invalidar la garantía o la pérdida de las clasificaciones de protección otorgadas al equipo.

△ Los protectores oculares que se lleven sobre gafas de prescripción oftalmológica pueden transmitir impactos, generando un nuevo riesgo al usuario.

△ Debido al riesgo de quemaduras por caída de salpicaduras de metales fundidos, el equipo no está recomendado para realizar operaciones de soldadura o de corte que ocurran por encima de la cabeza.

△ Las ventanas laterales (SideWindows) deben cubrirse con las cubiertas si hay soldadores trabajando en las inmediaciones o en situaciones en las que la luz reflejada pueda penetrar a través de las ventanas laterales. (ver fig I:1)

△ Los materiales que pueden entrar en contacto con la piel del usuario no son conocidos como causantes de alergias en la mayoría de los individuos. Estos equipos no contienen componentes fabricados con látex de caucho natural

3M™ SPEEDGLAS™FX AIR

△ No utilice como protección respiratoria frente a contaminantes atmosféricos desconocidos, frente a concentraciones desconocidas de contaminantes o en concentraciones inmediatamente peligrosas para la salud o la vida (IDLH).

△ No utilice en atmósferas que contengan menos del 19.5% en oxígeno (Definición de 3M; cada país puede aplicar sus propios límites de deficiencia de oxígeno. Consulte en caso de duda). No utilice este equipo con oxígeno o con atmósferas enriquecidas en oxígeno.

△ Abandone inmediatamente el área contaminada si: Se daña alguna parte del sistema, el caudal de aire en la unidad de cabeza disminuye o se interrumpe, si la respiración se hace difícil, si nota mareo o malestar, si nota olor, sabor o irritación debida a los contaminantes.

△ Vientos de velocidad superior a 2m/s o ritmos de trabajo muy elevados (cuando la presión en el interior de la unidad de cabeza puede ser negativa) pueden reducir la protección. Ajuste el equipo de la forma apropiada o considere un sistema de protección respiratoria alternativo.

△ Siempre que el sellado facial entra en contacto con la cara, los usuarios deben estar debidamente afeitados.

MARCADO DEL EQUIPO

EN166BT (impactos de media energía a temperaturas extremas (-5°C y +55°C) BT)

EN175B (impactos de media energía B)

EN12941 TH3 (factor de protección nominal 500, requisitos de resistencia más elevados para tubo de respiración y conexiones)

EN12941 TH2 (factor de protección nominal 50, requisitos de resistencia media para tubo de respiración y conexiones)

EN14594 3B (factor de protección nominal 200, requisitos de resistencia más elevados)

Los marcados adicionales en el producto se refieren a otras normas.

PREPARACIÓN PARA EL USO

Compruebe que el equipo está completo (ver fig A:1), sin daños y correctamente ensamblado. Sustituya cualquier parte dañada o defectuosa antes del uso.

△ La pantalla de soldadura es resistente al calor pero puede prenderse en llamas o fundirse si entra en contacto con llama abierta o superficies muy calientes. Mantenga la pantalla limpia para minimizar el riesgo.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Ajuste la pantalla de soldadura según sus preferencias individuales de forma que consiga la máxima protección y comodidad (ver fig B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™FX air

Ajuste la unidad de filtración o regulador de caudal como se indique en las instrucciones de uso apropiadas. Ajuste el sellado facial amoldándolo a la forma de la cara. (ver fig H:8)

⚠ Para conseguir el factor de protección esperado, es importante montar y ajustar el sellado facial correctamente. No se quite la pantalla de soldadura ni desconecte el motoventilador o regulador hasta haber abandonado el área contaminada.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpie la pantalla de soldadura con agua tibia y jabón doméstico.

⚠ Para evitar daños en la pantalla, no utilice disolventes para limpiarla. Limpie la cubierta para la cabeza según las instrucciones de limpieza dadas en la etiqueta.

MANTENIMIENTO

Cambio de:

- Visor, ver fig. (C:1-C:2)
- Filtro de soldadura ver fig. (D:1 -D:4)
- Arnés ver fig. (E:1)
- Banda de sudor ver fig. (F:1)
- Cubierta para la cabeza ver fig. (G:1)

⚠ Las partes usadas deben desecharse siguiendo la normativa local en material de medio ambiente.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Cambio del sellado facial ver fig. (H:1) vista general, (H:2-H:6) pasos de montaje, (H:7) correctamente montado.

REPUESTOS Y ACCESORIOS 3M™ SPEEDGLAS 9100 FX Y 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR

REFERENCIA DESCRIPCIÓN

RECAMBIO

- 50 00 05 SPEEDGLAS 9100V Filtro de soldadura automático 5, 8/9-13
 50 00 15 SPEEDGLAS 9100X Filtro de soldadura automático 5, 8/9-13
 50 00 25 SPEEDGLAS 9100XX Filtro de soldadura automático 5, 8/9-13
 53 30 00 SPEEDGLAS 9100 Arnés, incluye piezas de ensamblaje
 53 35 00 SPEEDGLAS 9100 FX Atalaje con conducto de aire
 53 60 00 SPEEDGLAS 9100 Mecanismo pivotante para arnés, derecho e izquierdo
 53 10 00 SPEEDGLAS 9100 Porta-pilas (paquete de 2 unidades)
 53 20 16 SPEEDGLAS 9100 FX Cubiertas de Side-Windows
 53 61 00 SPEEDGLAS 9100 Parte frontal del arnés
 53 62 00 SPEEDGLAS 9100 Parte trasera del arnés
 54 05 00 SPEEDGLAS 9100 FX Kit de cubierta frontal
 54 18 90 SPEEDGLAS 9100 FX pantalla de soldadura sin ADF y sin arnés
 83 40 16 Tubo de respiración auto ajustable QRS
 83 40 17 Tubo de respiración de caucho QRS
 83 40 18 SPEEDGLAS Cubierta para tubo de respiración
 83 40 19 SPEEDGLAS Kit de tubo de respiración para TH3 (incluye adaptador)
 85 30 64 SPEEDGLAS 9100 FX Tubo de respiración FA-C
 ?? ?? ?? SPEEDGLAS 9100 FX Válvula de exhalación, kit de recambio

CONSUMIBLES

- 52 30 00 SPEEDGLAS 9100 FX Visor incoloro x 5
 52 30 01 SPEEDGLAS 9100 FX Visor incoloro anti-empañamiento x 5

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

No almacene fuera del rango de temperatura - 30°C a +70°C o humedad superior a 90%. El embalaje original es adecuado para el transporte.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PESO:

Pantalla de soldadura con SideWindows (excl arnés y filtro de soldadura): ?? g

Pantalla de soldadura con SideWindows y conducto de aire (excl arnés y filtro de soldadura): ?? g

Arnés: 120 g

ÁREA DE VISIÓN:

Visor incoloro: ?? x ?? mm

Temperatura de operación: -5°C to +55°C

Talla de cabeza: 50-64

MATERIALES

Pantalla:	PPA
Frontal plateado:	PA
SideWindows:	PC
Arnés:	PA, PP, TPE, PE

- 52 60 00 SPEEDGLAS 9100 Cubre-filtros exterior estándar (paquete de 10 unidades)
 52 70 00 SPEEDGLAS 9100 Cubre-filtros exterior anti-rayadura (paquete de 10 unidades)
 52 70 70 SPEEDGLAS 9100 Cubre-filtros exterior resistente al calor (paquete de 10 unidades)
 16 80 15 SPEEDGLAS 9100 Banda de sudor (paquete de 3 unidades)
 52 80 05 SPEEDGLAS 9100 Cubre-filtros interior marcado 117x50 (paquete de 5 unidades)
 52 80 15 SPEEDGLAS 9100 Cubre-filtros interior marcado 117x61 (paquete de 5 unidades)
 52 80 25 SPEEDGLAS 9100 Cubre-filtros interior marcado 117x77 (paquete de 5 unidades)
 42 20 00 SPEEDGLAS 9100 Pilas (paquete de 2 unidades)
 53 40 00 SPEEDGLAS 9100 FX sellado de ajuste facial

ACCESORIOS

- 16 90 05 SPEEDGLAS 9100 Cubierta de protección "corona" de Tecaweld
 16 90 06 SPEEDGLAS 9100 FX cubierta de cabeza estándar
 16 90 07 SPEEDGLAS 9100 FX cubierta de cabeza grande
 16 90 10 SPEEDGLAS 9100 Cubierta de protección para cuello y orejas de Tecaweld
 16 91 00 Capucha negra/gris
 17 10 20 Lente de aumento 1.0
 17 10 21 Lente de aumento 1.5
 17 10 22 Lente de aumento 2.0
 17 10 23 Lente de aumento 2.5
 17 10 24 Lente de aumento 3.0
 53 35 05 Adaptador tubo de respiración de ADFLO - unidad de cabeza SPEEDGLAS 9100FX
 53 35 06 Adaptador nuevo tubo de respiración – unidad de cabeza SPEEDGLAS 9000
 79 01 01 3M SPEEDGLAS Bolsa para transportar el equipo

Instruções de Utilização do filtro de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100FX e filtro de soldadura 3M™ Speedglas™ 9100FX Air.



INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Por favor leia estas instruções em conjunto com as instruções de utilização do filtro de soldadura 3M™ Speedglas™ e folheto de referências, onde poderá encontrar informação sobre combinações aprovadas, peças sobresselentes e acessórios.

DESCRÍÇÃO DO SISTEMA

O filtro de soldadura Speedglas 9100 FX ajuda a proteger os olhos e a cara do utilizador de faíscas/ limalhas e confere protecção permanente contra radiação ultravioleta nociva (UV) e infravermelha (IR) resultante de alguns processos de soldadura a gás ou arco. O produto foi desenhado para ser usado unicamente com as série de filtros de soldadura 3M Speedglas 9100 e placas de protecção. O 3M Speedglas 9100FX air protégé também contra alguns contaminantes respiratórios quando utilizado com um equipamento de ar assistido aprovado.

AVISO

A selecção, treino, uso e manutenção são essenciais para que o produto proteja efectivamente o utilizador. A falha no cumprimento de todas as instruções de uso destes equipamentos de protecção e /ou a não utilização do produto de forma adequada durante todo o tempo de exposição, poderão afectar a saúde do utilizador adversamente, ameaçar a sua vida, provocar doença grave ou incapacidade permanente.

Para uma utilização adequada, deverão ser seguidos os regulamentos locais, bem como as indicações presentes na informação disponibilizada.

Deverá ser dada particular atenção às frases de Aviso △ onde estas apareçam indicadas.

APROVAÇÕES

Estes produtos cumprem os requisitos da Directiva 89/686/CEE (Directiva de Equipamento de Protecção Pessoal) da Comunidade Europeia, possuindo marcação CE. Os produtos cumprem com as Normas Europeias harmonizadas EN175 e EN 166. A Certificação segundo o Artigo 10, Exame Tipo EC, foi emitida para estes produtos pela DIN Certy Prüf- und Zertifizierungszentrum (Organismo Notificado número 0196). O sistema Speedglas 9100 FX air cumpre com as normas harmonizadas EN 12941 resp EN 14594. A Certificação segundo o artigo 11, Exame Tipo EC foi emitida para estes produtos pelo INSPEC International Ltd (Organismo Notificado número 0194).

LIMITAÇÕES DE USO

△ Utilizar apenas com peças sobresselentes e acessórios da marca 3M™ Speedglas™ apresentados no folheto de referências e de acordo com as condições de utilização especificadas nas Especificações Técnicas.

△ A utilização de peças substitutas ou modificações não especificadas nestas instruções de utilização poderá prejudicar seriamente a protecção e invalidará reclamações ao abrigo da garantia do produto e o produto deixará de estar em conformidade com as respectivas aprovações e classificações de protecção. Utilize unicamente com os filtros para soldadura listados no folheto de referências.

△ A protecção ocular utilizada por cima de óculos de prescrição médica pode transmitir impactos à zona ocular do utilizador criando uma situação de perigo.

△ O filtro de soldadura Speedglas não foi desenhado para operações mais árduas de soldadura ou corte devido ao risco de este ser queimado pelo contacto com metal fundido.

△ As janelas laterais deverão ser cobertas com as placas de protecção em situações em que outros soldadores se encontrem a trabalhar ao lado do utilizador e em situações em que a luz reflectida pode passar através das janelas laterais (see fig I:1)

△ Desconhece-se que materiais que esteja previsto contactarem com a pele do soldador possam causar reacções alérgicas à maioria dos indivíduos. Estes produtos não contém componentes feitos de latex de borracha natural.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

△ Não utilizar para protecção respiratória contra contaminantes atmosféricos desconhecidos ou quando as concentrações de contaminantes sejam desconhecidas ou quando as concentrações de contaminantes possam considerar-se de perigo imediato para a vida e saúde (IDLH).

△ Não utilizar em atmosferas que contenham menos de 19.5% de oxigénio (definição 3M). Não utilizar estes equipamentos em atmosferas de oxigénio ou enriquecidas com oxigénio.

△ Abandonar imediatamente a zona de trabalho, caso qualquer parte do sistema, se apresente danificada, se o fluxo de ar dentro da unidade de cabeça reduzir ou parar, se a respiração se tornar difícil, se sentir torturas ou qualquer outro tipo de indisposição, se sentir o sabor ou o odor do contaminante

△ Ventos elevados acima de 2m/s, ou taxas de trabalho muito elevadas (em que a pressão dentro da unidade se pode tornar negativa) pode reduzir a protecção. Ajustar o equipamento conforme apropriado ou considere uma forma alternativa de protecção respiratória.

△ Os utilizadores deverão ter a pele limpa e sem pelos no local onde a ajuste facial entre em contacto com a cara.

MARCAÇÃO DO EQUIPAMENTO

EN166BT (Impacto de média energia a temperaturas extremas (-5°C and +55°C) BT)

EN175B (Impacto de média energia B)

EN12941 TH3 (fator de protecção nominal 500, elevados requisitos de resistência para mangueiras e conexões)

EN12941 TH2 (fator de protecção nominal 500, requisitos médios de resistência para mangueiras e conexões)

EN14594 3B (fator de protecção nominal 200, elevados requisitos de resistência)

Marcações adicionais sobre outras normas no produto.

PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO

Verifique cuidadosamente que o produto se encontra completo (see fig A:1), sem danos e correctamente montado, qualquer dano ou partes com defeito deverão ser substituídos antes de cada utilização.

△ O filtro de soldadura possui resistência ao calor mas pode arder ou derreter em contacto com chama aberta ou superfícies muito quentes. Mantenha o filtro limpo para minimizar esse risco.

INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO

Ajuste o filtro de soldadura de acordo com os requisitos individuais do utilizador de forma a alcançar o máximo conforto e protecção. (ver fig B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™ FX air

Ajuste a Unidade de Ar conforme definido nas Instruções de Utilização. Adapte a vedação facial para que se ajuste ao formato do rosto. (ver fig H:8)

⚠ É importante que a vedação facial seja correctamente montada e ajustada de forma a fornecer o factor de protecção adequado. Não remova o filtro de soldadura ou desligue a fonte de ar até que se desloque da área contaminada.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Limpe o filtro de soldadura com um detergente neutro e água.

⚠ Para evitar danos no filtro não use solventes para a limpeza. Limpe o cobre cabeça de acordo com as instruções de lavagem constantes na etiqueta do produto.

MANUTENÇÃO

Substituição de:

- Placa do visor. Ver fig. (C:1-C:2)
- Filtro de soldadura. Ver fig. (D:1 -D:4)
- Banda de cabeça. Ver fig. (E:1)
- Banda de suor. Ver fig. (F:1)
- Cobertura de cabeça. Ver fig. (G:1)

⚠ As peças substituídas deverão ser eliminadas de acordo com os regulamentos locais.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AR

A substituição da vedação facial ver fig. (H:1) vista geral, (H:2-H:6) etapas de montagem , (H:7) correcta montagem

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Não armazenar a do intervalo de temperaturas -30°C to +70°C ou de humidade acima de 90%. A embalagem original é adequada para o transporte.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO:

Máscara de soldadura com janelas laterais (exclui banda de cabeça e filtro de soldadura): ??? g

Máscara de soldadura com tubo de ar, com janelas laterais (exclui banda de cabeça e filtro de soldadura): ??? g

Banda de Cabeça 120 g

ÁREA DE VISIBILIDADE:

Placa do visor: ?? x ?? mm

Temperatura de operação: -5°C to +55°C

Tamanho de cabeça: 50-64

MATERIAL:

Filtro:	PPA
Frontal prateada:	PA
Janelas Laterais:	PC
Banda de Cabeça:	PA, PP, TPE, PE

LISTA DE ACESSÓRIOS 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX E 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AR

ACESSÓRIO Nº DESCRIÇÃO

SPARE PARTS

- 50 00 05 SPEEDGLAS 9100V Filtro de soldadura de escurecimento automático 5, 8/9-13
- 50 00 15 SPEEDGLAS 9100X Filtro de soldadura de escurecimento automático 5, 8/9-13
- 50 00 25 SPEEDGLAS 9100XX Filtro de soldadura de escurecimento automático 5, 8/9-13
- 53 30 00 SPEEDGLAS 9100 Banda de cabeça incluindo acessórios de montagem
- 53 35 00 SPEEDGLAS 9100 FX Montagem de Tubo de Ar
- 53 60 00 SPEEDGLAS 9100 Mecanismo rotativo, esquerda e direita
- 53 10 00 SPEEDGLAS 9100 Suporte de Bateria - pack de 2
- 53 20 16 SPEEDGLAS 9100 FX Cobertura para as janelas laterais
- 53 61 00 SPEEDGLAS 9100 Parte frontal da banda de cabeça
- 53 62 00 SPEEDGLAS 9100 Parte de trás da banda de cabeça
- 54 05 00 SPEEDGLAS 9100FX Kit para cobertura da parte frontal
- 54 18 90 SPEEDGLAS 9100FX máscara de soldadura sem ADF e banda de cabeça
- 83 40 16 Tubo respiratório ajustável **QRS**
- 83 40 17 Tubo respiratório Breathing tube em borracha **QRS**
- 83 40 18 SPEEDGLAS Cobertura para tubo respiratório
- 83 40 19 SPEEDGLAS TH3 Kit de conversão com Tubo respiratório e adaptadores
- 85 30 64 SPEEDGLAS 9100FX Tubo respiratório FA-C
- ?? ?? ?? SPEEDGLAS 9100FX Canal de exalação, kit sobresselente

CONSUMÍVEIS

- 52 30 00 SPEEDGLAS 9100FX Placas para Visor x5
- 52 30 01 SPEEDGLAS 9100FX Placas para Visor anti-embaciamento x5
- 52 60 00 SPEEDGLAS 9100 Placa exterior de protecção standard pack de 10
- 52 70 00 SPEEDGLAS 9100 Placa exterior de protecção anti-risco pack de 10
- 52 70 70 SPEEDGLAS 9100 Placa exterior de protecção para calor pack de 10
- 16 80 15 SPEEDGLAS 9100 Banda de suor pack de 3
- 52 80 05 SPEEDGLAS 9100V Placa de protecção interior pack de 5 com 117x50
- 52 80 15 SPEEDGLAS 9100X Placa de protecção interior pack de 5 com 117x61
- 52 80 25 SPEEDGLAS 9100XX Placa de protecção interior pack de 5 com 117x77
- 42 20 00 Bateria pack de 2
- 53 40 00 SPEEDGLAS 9100FX Selo de Vedação Facial

ACESSÓRIOS

- 16 90 05 SPEEDGLAS 9100 Coroa de Cobertura adicional
- 16 90 06 SPEEDGLAS 9100FX Cobertura de cabeça standard
- 16 90 07 SPEEDGLAS 9100FX Cobertura de cabeça grande
- 16 90 10 SPEEDGLAS 9100 Cobertura adicional pescoço & orelhas
- 16 91 00 Capuz preto/ cinzento
- 17 10 20 Lentes de aumento 1.0
- 17 10 21 Lentes de aumento 1.5
- 17 10 22 Lentes de aumento 2.0
- 17 10 23 Lentes de aumento 2.5
- 17 10 24 Lentes de aumento 3.0
- 53 35 05 Adaptador para tubo respiratório ADFLO e Máscara SPEEDGLAS 9100FX Ar
- 53 35 06 Adaptador para novo tubo respiratório e Máscara SPEEDGLAS 9000 Ar
- 79 01 01 3M SPEEDGLAS saco de transporte

Bruksanvisning for 3M™ Speedglas™ 9100FX og Speedglas™ 9100FX Air sveiseskjermer

(NO)

BRUKSANVISNING

Les disse instruksjonene sammen med bruksanvisningene til andre relevante bruksanvisninger fra 3M (f.eks sveiseglass, batteri- og trykkluftdrevne enheter og referanseheftet) der du vil finne informasjon om godkjente kombinasjoner av luftdrevne enheter, reservedeler og tilbehør.

SYSTEMBESKRIVELSE

3M Speedglas 9100FX vil beskytte brukerens øyne og ansikt fra gnister/sprut, skadelig ultraviolet stråling (UV) og infrarød stråling (IR) fra enkelte sveiseprosesser. Dette produktet er utviklet kun for bruk sammen med Speedglas 9100 sveiseglass og beskyttelsesglass. 3M Speedglas 9100FX Air vil også beskytte mot enkelte luftbårne forurensninger når sveiseskjermen er koblet til en luftdrevet enhet.

ADVARSEL

Riktig valg av produkt og opplæring i bruk og vedlikehold er helt nødvendig for at produktet skal beskytte brukeren. Ved ikke å følge alle instruksjonene for bruk av dette verneutsyrset og/eller ved ikke å bruke utstyret under hele tiden man er eksponert for helsefare, kan dette påvirke brukerens helse og føre til alvorlig eller livstruende sykdom, skade eller permanent arbeidsu�ørt. Følg lokale bestemmelser for riktig valg og bruk av produktet, og les alle instruksjonene som følger med produktet.

Spesiell oppmerksomhet må vises der advarselstegnet △forekommer.

GODKJENNINGER

Produktene oppfyller kravene i EU direktivet 89/686/EEC (direktivet for personlig verneutsyr), og er CE merket. Produktetene oppfyller kravene i de harmoniserte europeiske standardene EN 175 og EN 166. Sertifisering under Artikkel 10, EC-type eksaminering, er utført av DIN Certy Prüf- und Tzertifizierungszentrum (Akkreditert sertifiseringsinstitutt nr. 0196). Speedglas 9100 FX Air åndedrettsvern oppfyller kravene i de harmoniserte europeiske standardene EN 12941 og EN 14594. Sertifisering under Artikkel 11, EC-type eksaminering, er utført av INSPEC International Ltd (Akkreditert sertifiseringsinstitutt nr. 0194).

BRUKSBEGRENSNINGER

- △ Bruk kun originale 3M™ Speedglas™ reservedeler og tilbehør som du finner i referanseheftet, og innenfor bruksbegrensninger som er gitt i de tekniske spesifikasjonene.
- △ Bruk av uoriginale deler eller modifikasjoner som ikke er spesifisert i denne bruksanvisningen kan redusere beskyttelsen kraftig og kan medføre at erstatningskrav og garantier blir ugyldige eller gjøre at produktet ikke er i samsvar med produktklassifiseringer og godkjenninger.
- △ Vernebriller brukt over vanlige optiske briller kan overføre støt/slag og dermed skade brukeren.
- △ Sveiseskjermen er ikke designet for bruk ved store sveise-/kutte operasjoner over hodet da brannskade fra smeltet metall kan forekomme.
- △ Sidevinduene på sveiseskjermen bør dekkes til med dekksiver hvis andre sveiser arbeider rett ved siden av deg, eller hvis reflekterende lys kan komme gjennom (se fig I:1)
- △ Materialer som kan komme i kontakt med brukerens hud er ikke kjent for å gi allergiske reaksjoner til personer som ikke er spesielt sensitiv. Disse produktene inneholder ingen komponenter laget av naturlig gummilateks.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

△ Ikke bruk dette produktet som åndedrettsvern hvis forurensningene er ukjente, har ukjent koncentrasjon eller er umiddelbart farlig for liv og helse (IDLH).

△ Ikke bruk dette produktet i områder som inneholder mindre enn 19,5% oksygen (3M definisjon). Hvert land kan ha egne grenser for oksygennivå. Ikke bruk disse produktene i områder med forhøyet oksygennivå.

△ Forlat det forurensede området umiddelbart hvis en del av systemet blir skadet, luftstrømmen til hodesettet avtar eller stanser, det blir vanskelig å puste, du føler svimmelhet eller ubehag, du kan lukte eller smake forurensning eller du føler irritasjon.

△ Vind over 2 m/s eller veldig intens arbeide (der trykket inne i hodesettet kan bli negativt) kan redusere beskyttelsen. Juster utstyret for optimal tilpasning eller vurder et alternativt åndedrettsvern.

△ Området der ansiktstetningen kommer i kontakt med ansiktet må være fritt for skjegg og hår.

MERKING PÅ UTSTYRET

EN166BT (medium energi i utvidet temperaturområde (-5°C til +55°C) BT)

EN175B (medium energi B)

EN12941 TH3 (nominell beskyttelsesfaktor 500, høyere krav til styrke for pusteluftslange og koblinger)

EN12941 TH2 (nominell beskyttelsesfaktor 50, medium krav til styrke for pusteluftslange og koblinger)

EN14594 3B (nominell beskyttelsesfaktor 200, høyere krav til styrke)

Andre merkinger på produktet refererer til andre standarder.

KLARGJØRING FØR BRUK

Kontroller nøyde at produktet er komplett (se fig. A:1), uskadet og riktig montert. Ødelagte eller skadete deler må byttes før bruk.

△ Sveiseskjermen er varmebestandig, men kan begynne å brenne eller smelte i kontakt med åpen flamme eller svært varme overflater. En ren sveiseskjerm vil redusere denne risikoen.

BRUKSINSTRUKSJONER

Juster sveiseskjermen slik at den er tilpasset deg for best mulig beskyttelse og komfort (se fig. B:1 – B:4).

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Juster den luftdrevne enheten som beskrevet i aktuell bruksanvisning. Tilpass ansiktstetningen til ansiktet (se fig. H:8).

△ Det er helt avgjørende at ansiktstetningen er riktig montert og tilpasset for å gi riktig beskyttelsesfaktor. Ikke ta av deg sveiseskjermen eller skru av den luftdrevne enheten før du har forlatt det forurensede området.

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

Rengjør sveiseskjermen med mildt vaskemiddel og vann.

△ For å unngå skade på sveiseskjermen må ikke det ikke brukes løsemidler til rengjøring. Rengjør hodebeskyttelsen i henhold til instruksjonen på merkelappen.

VEDLIKEHOLD

Bytte av:

- Innervisir, se fig. (C:1-C:2)
- Sveiseglass, se fig. (D:1 -D:4)
- Hodebånd, se fig. (E:1)
- Komfortbånd, se fig. (F:1)
- Hodebeskyttelse, se fig. (G:1)

⚠ Skadede eller slitte deler må håndteres i henhold til lokale bestemmelser

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Bytte av ansiktstetning se fig. (H:1) oversikt, (H:2-H:6) montering, (H:7) riktig montert

LAGRING OG TRANSPORT

Skal ikke lager utenfor temperaturområde - 30°C til +70°C eller med luftfuktighet over 90%. Bruk av originalforpakning anbefales ved transport av produktet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

VEKT:

Sveiseskjerm med SideWindows (eks. hodebånd og sveiseglass):	?? g.
Sveiseskjerm med luftkanal, med SideWindows (eks. hodebånd og sveiseglass)	?? g.
Hodebånd:	120 g

SYNSOMRÅDE:

Innervisi:	?? x ?? mm
Brukstemperatur:	-5°C til +55°C
Hodestørelse:	50-64

MATERIALER

Sveiseskjerm:	PPA
Solvfront :	PA
SideWindows:	PC
Hodebånd:	PA, PP, TPE, PE

DELELISTE 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX OG 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR

PRODUKTNRUMMER BESKRIVELSE

RESERVEDELER

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V automatisk sveiseglass DIN 5, 8/9-13
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X automatisk sveiseglass DIN 5, 8/9-13
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX automatisk sveiseglass DIN 5, 8/9-13
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 hodebånd inkl. monteringsdeler
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX luftkanal
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 festemekanisme, venstre og høyre
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 batteriholder, pk a 2 stk
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX dekksiver til SideWindows
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 hodebånd, fremre del
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 hodebånd, bakre del
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX dekke sett
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX sveiseskjerm uten sveiseglass og hodebånd
83 40 16	Pustelufts lange, selvjusterende QRS
83 40 17	Pustelufts lange, gummi QRS
83 40 18	SPEEDGLAS trek til pustelufts lange
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 pustelufts lange opp- gradering inkl. adaptore
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX pustelufts lange trykkluft (FA-C)
?? ??	SPEEDGLAS 9100FX utåndingsventil, sett

SLITEDELER

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX innervisi, pk a 5 stk
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX innervisi, antidugg, pk a 5 stk
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 ytre beskyttelsesglass, standard, pk a 10 stk
52 70 00	SPEEDGLAS 9100 ytre beskyttelsesglass, ripebestandig, pk a 10 stk
52 70 70	SPEEDGLAS 9100 ytre beskyttelsesglass, varmebestandig, pk a 10 stk
16 80 15	SPEEDGLAS 9100 komfortbånd, pk a 3 stk
52 80 05	SPEEDGLAS 9100V indre beskyttelsesglass, pk a 5 stk, merket 117x50
52 80 15	SPEEDGLAS 9100X indre beskyttelsesglass, pk a 5 stk, merket 117x61
52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX indre beskyttelsesglass, pk a 5 stk, merket 117x77
42 20 00	Batteri, pk a 2 stk
53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX ansiktstetning
16 90 05	SPEEDGLAS 9100 beskyttelse til issen
16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX hodebeskyttelse, standard
16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX hodebeskyttelse, stor
16 90 10	SPEEDGLAS 9100 beskyttelse, hals og ører
16 91 00	Hette, sort/grå
17 10 20	Forstørrelsesglass, 1.0
17 10 21	Forstørrelsesglass, 1.5
17 10 22	Forstørrelsesglass, 2.0
17 10 23	Forstørrelsesglass, 2.5
17 10 24	Forstørrelsesglass, 3.0
53 35 05	Adapter mellom ADFLO pustelufts lange og SPEEDGLAS 9100FX Air hodesett
53 35 06	Adapter mellom ny pustelufts lange og SPEED- GLAS 9000 hodesett med luft
79 01 01	3M SPEEDGLAS bag for oppbevaring av utstyret

Bruksanvisning för 3M™ Speedglas™ 9100FX och 3M™ Speedglas™ 9100FX Air Svetsvisir för luftanslutning.

(SE)

BRUKSANVISNING

Läs denna bruksanvisning tillsammans med andra relevanta bruksanvisningar för 3M™ Speedglas™ svetsvisir, 3M fläktenhet och produktblad där finns information om godkända kombinationer med fläktenhet, reservdelar och tillbehör.

SYSTEM BESKRIVNING

3M Speedglas 9100FX skyddar användarens ögon och ansikte mot gnistor och stänk, skadlig UV- och IR-strålning vid svetsprocesser. Produkten är designat för att användas tillsammans med produkter från 3M Speedglas 9100 serien. 3M Speedglas 9100FX Air med godkänd fläktenhet skyddar mot luftburna föroreningar.

VARNING

Korrekt val, utbildning, användning och lämpligt underhåll är grundläggande för att produkten ska skydda användaren. Underlåtelse att följa alla instruktioner och/eller underlåtelse att bärta produkten under hela exponeringstiden kan allvarligt skada användarens hälsa och leda till allvarlig eller livshotande sjukdom eller permanenta skador. För lämplighet och korrekt användning, läs medföljande information.

Var speciellt uppmärksam om detta varningstecknet visas △.

GODKÄNNANDEN

Dessa produkter uppfyller säkerhetskraven i EU-direktivet 89/686/EEC, personskyddsdirektivet, och är därför försedd med CE-märkning. Produkten överensstämmer med följande harmoniserade europeiska standarder: SS-EN166 och SS-EN175. Certifiering under Artikel 10, EC typgodkännande har utfärdats av DIN Certygo Prüf- und Zertifizierungszentrum (Anmält organnummer 0196). Speedglas 9100 FX med fläktenhet är ett system som är godkänt enligt standard SS-EN12941 resp SS-EN14594. Certifiering under artikel 11, EC typgodkännande har utfärdats av INSPEC International Ltd (Anmält organ nummer 0194).

VARNINGAR

△ Använd endast tillsammans med 3M™ Speedglas™ originaltillbehör och reservdelar som finns angivna i referensbroschyren och enligt användningsområde angivna i tekniska specificerationen.

△ Om utrustningen används med andra ersättningsdelar som inte är specificerade i denna bruksanvisning kan detta allvarligt försämrå skyddet och produkten är inte enligt godkännande med skyddsklasser samt oglitigförlära alla garantier från 3M.

△ Glasögonanvändare skall vara uppmarksamma på att kraftiga slag mot svetsvisiret kan innebära att insidan av visiret kommer i kontakt med glasögonen så att dessa orsakar skada på bäraren.

△ Speedglas svetsvisir är inte designat för svetsning/ skärning ovanför huvudet på grund av risken för brännskador från smält metall som faller ner.

△ Sidofönstrena ska vara täckta med täckplåtar då andra svetsar arbetar bredvid och då reflekterat ljus kan passera genom sidofönstrena. (se fig I:1)

△ Material som kan komma i kontakt med användaren är inte kända för att orsaka allergier. Produkterna innehåller i naturgummi.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

△ Använd inte som andningsskydd mot okända luftburna föroreningar eller där koncentrationen av föroreningar är okänd eller omedelbar risk för hälsa och liv föreligger (IDLH).

△ Används inte i miljöer där syrekoncentrationen understiger 19,5%. Do not use in atmospheres containing less than 19,5% oxygen (3M definition). Vissa länder kan ha egna gränser, sök information om du är osäker.). Använd inte dessa produkter vid syreberikade miljöer.

△ Lämna den förorenade miljön omedelbart om: Någon del av systemet blir skadat, luftflödet minskar eller försvinner, det blir svårt att andas, ytsel eller annat obehag uppkommer eller om du känner lukt av föroreningen eller irritation uppkommer.

△ vindstyrka över 2m/s, eller mycket ansträngande arbete (där trycket i huvudtoppen kan bli negativt) kan minska skyddet. Justera utrustningen på lämpligt sätt eller överväg en alternativ form av andningsskydd.

△ Användarna ska vara renrakaad där ansiktstätningen kommer i kontakt med ansiktet.

MÄRKNING

SS-EN166BT (medium energi inom det godkända temperaturintervallet (-5° till +55°C). BT)

SS-EN175B (medium energi B)

SS-EN12941 TH3 (nominell skyddsfaktor 500, högre hållfasthetskrav på andningssläng och kopplingar)

SS-EN12941 TH2 (nominell skyddsfaktor 50, medium hållfasthetskrav på andningssläng och kopplingar)

SS-EN14594 3B (nominal protection factor 200, högre hållfasthetskrav)

Ytterligare märkningar på produkten som hänvisar till andra standarder.

INNAN ANVÄNDNING

Kontrollera alltid att produkten är komplett innan användning (se fig A:1), att den är oskadad och korrekt monterad. Skadade komponenter ska bytas ut innan användning.

△ Svetsvisiret är värmetåligt, men kan börja brinna eller smälta i kontakt med öppen eld eller mycket varma ytor. Håll visiret rent för att minimera denna risk.

FUNKTIONER

Justerar svetsvisiret enligt dina individuella behov för att nå högsäta komfort och skydd. (se fig B:1 - B:4)

3M™ Speedglas™ FX air

Justerar och monterar fläktenheten som beskrivs i lämplig bruksanvisning. Justera ansiktstätningen för att passa formen på ansiktet. (se fig H:8)

△ Det är viktigt att ansiktstätningen är korrekt monterad och tillpassad för att ge korrekt skyddsfaktor. Ta inte bort svetsvisiret eller stäng av lufttillförseln förrän du har lämnat det förenerade området.

RENGÖRING

Rengör svetsvisiret med en mild tvållösning och vatten.

△ Rengör inte utrustningen med lösningsmedel då det kan skada produkten. Rengör hjässskyddet enligt tvättinstruktioner på produkten.

UNDERHÅLL

Utbyte av:

- skyddsglas. se fig. (C:1-C:2)
- svetsglas se fig. (D:1 -D:4)
- huvudband se fig. (E:1)
- svettband se fig. (F:1)
- huvudskydd se fig. (G:1)

⚠ Förbrukade produkter kasseras enligt gällande föreskrifter.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Utbyte av ansiktstättning se fig. (H:1) FX, (H:2-H:6) monteringssteg, (H:7) korrekt monterad.

LAGRING OCH TRANSPORT

Förvaras i en ren och torr miljö, temperatur från -30°C – +70°C, max. relativ luftfuktighet 90 %. Originalförpackningen rekommenderas vid transport av produkten.

TEKNISK SPECIFIKATION

VIKT:

Svetsvisir med sidofönster
(exkl huvudband och svetsglas): ?? g
Svetsvisir med luftkanal, med sidofönster
(exkl huvudband och svetsglas): ?? g
Huvudband 120 g

SIKTYTA:

Skyddsglas: ?? x ?? m m
Temperaturområde, användning: -5°C till +55°C
Huvud storlek: 50-64

MATERIAL:

Visir:	PPA
Silver front:	PA
Sidofönster:	PC
Huvudband:	PA, PP, TPE, PE

RESERVDELSLISTA 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX OCH 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR SVETSVISIR FÖR LUFTANSLUTNING

PRODUKTNUMMER, BESKRIVNING

RESERVDELAR

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V svetsglas, täthetsgrad 5, 8/9-13
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X svetsglas, täthetsgrad 5, 8/-
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX svetsglas, täthetsgrad 5, 8/9-13
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 huvudband med monteringsdetaljer
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Air luftkanal
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Monteringsdetaljer, höger/vänster
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 Batterihållare 2 st/förp
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX Täckskivor för sidofönster
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Huvudband främre del
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Huvudband bakre del
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX FX sats
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX visirskal utan svetsglas och huvudband
83 40 16	Självgjuterande luftslang QRS
83 40 17	Luftslang gummi QRS
83 40 18	SPEEDGLAS Slangskydd
83 40 19	SPEEDGLAS uppdateringssats till TH3, luftslang inkl. adapter
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Andningssläng FA-C
?? ? ? ?	SPEEDGLAS 9100FX Reservdelsats utändningsventil

FÖRBRUKNINGSDETALJER

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX Skyddsglas 5 st/förp
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX Skyddsglas imfri 5 st/förp
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 yttrre skyddsglas standard, 10 st/förp.
52 70 00	SPEEDGLAS 9100 yttrre skyddsglas extra reptältigt, 10 st/förp.
52 70 70	SPEEDGLAS 9100 yttrre skyddsglas extra värmelägt 10 st/förp
16 80 15	SPEEDGLAS 9100 Komfort svettband 3 st/förp
52 80 05	SPEEDGLAS 9100V inre skyddsglas 5 st/förp. Märkning 117x50
52 80 15	SPEEDGLAS 9100X inre skyddsglas 5 st/förp. Märkning 117x61
52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX inre skyddsglas 5 st/förp. Märkning 117x77
42 20 00	Batteri 2 st/förp
53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX ansiktstättning

TILLBEHÖR

16 90 05	SPEEDGLAS 9100 hjässskydd, svart TecaWeld
16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX hjässskydd, standard
16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX hjässskydd, large
16 90 10	SPEEDGLAS 9100 halsskydd, svart TecaWeld
16 91 00	Huva svart/grå TecaWeld
17 10 20	Förstoringglas 1.0
17 10 21	Förstoringglas 1.5
17 10 22	Förstoringglas 2.0
17 10 23	Förstoringglas 2.5
17 10 24	Förstoringglas 3.0
53 35 05	Adapter mellan ADFLO luftslang & SPEEDGLAS 9100FX Air huvudtapp
53 35 06	Adapter mellan ny luftslang & SPEEDGLAS 9000 Air huvudtapp
79 01 01	3M SPEEDGLAS produktväska

Instruktion 3M™ Speedglas™ 9100 FX og 3M™ Speedglas™ 9100FX Svejseskærme til turbo og trykluft



BRUGSANVISNING

Læs venligst disse instruktioner i forbindelse med andre relevante 3M brugsanvisninger for 3M™ Speedglas™ svejsefiltre, 3M luftforsyningssenheder samt referenceblad, hvor du vil finde information om godkendte kombinationer af luftforsyningssenheder, reservedele og tilbehør.

SYSTEM BESKRIVELSE

3M Speedglas 9100FX beskytter brugerens øje og ansigt mod gnister og sprøjt, skadelig ultra violet stråling (UV) og infrarød stråling (IR) der kommer fra visse lysbuesvejsningsprocesser. Dette produkt er designet kun til bruk sammen med 3M Speedglas 9100 svejsefiltre og beskyttelsesglas. 3M Speedglas 9100FX air beskytter også visse luftbare forurenninger når det bruges med godkendt luftforsyningssenhed.

ADVARSEL

Korrekt udvælgelse, træning, brug og vedligeholdelse er nødvendig for, at produktet kan beskytte brugerne. Undlades det at følge alle instrukser på disse produkter og/eller undlades det at bære produktet i hele eksponeringstiden, kan det medføre skader på højbreddet, føre til livstruende sygdom, skader eller permanent uarbejdsvigtighed. For egnethed og korrekt brug skal lokale regler følges refererer til vedlagte informationer.

Særlig opmærksomhed skal gives hvor advarsler Δ er angivet.

GODKENDERELSER

Dette produkt møder kravene i Rådets direktiv: 89/686/EEC (Personal Protective Equipment Directive) og CE-mærket på dette grundlag. Produkterne er i overensstemmelse med de harmoniserede Europæiske standarder EN 175 og EN 166. Certificeret under artikel 10. Produkter er på konstruktionsstedet blevet undersøgt af DIN Certyco Prüf- und Zertifizierungszentrum (Notified body number 0196). Speedglas 9100 FX luftforsyningssystem er i overensstemmelse med den harmoniserede standard EN 12941 resp. EN 14594. Certifikation under artikel 11, EC type godkendelse udført af INSPEC International Ltd. (Notified body number 0194).

BEGRÆNSNINGER I BRUG

- Δ Brug kun med originale 3M™ Speedglas™ brand reservedele og tilbehør som anført i referencebladet og indenfor de brugsvilkår der er givet i de Tekniske Specifikationer.
- Δ Anvendelsen af andre dele eller modifikationer, der ikke er specificeret i denne brugsanvisning, kan påvirke beskyttelsen alvorligt, og gøre at produktet ikke opfylder kravene til klassificering og godkendelser.
- Δ Beskyttelsesbriller der bæres udenpå almindelige briller kan videreføre anslag og udgøre en risiko for brugeren.
- Δ Speedglas svejseskærmen er ikke beregnet til heavy duty overhead svejsning/skæring p.g.a. faren for nedfald af smeltet metal.
- Δ Sidevinduerne skal dækkes i situationer hvor andre svejser ved siden af dig i situationer hvor reflekterende lys kan passere gennem sidevinduerne.(se fig I:1)
- Δ Materialer der kan komme i kontakt med huden er ikke kendt som at forårsage allergiske reaktioner for de fleste individer. Disse produkter indeholder ikke komponenter fra natur gummi latex.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Δ Brug ikke som åndedrætsbeskyttelse mod ukendte atmosfæriske forurenninger eller når koncentrationerne af forurenning er umiddelbart farlige for liv- og helbred(IDLH)

Δ Brug ikke i atmosfærer der indeholder mindre end 19,5%ilt (3M definition. Individuelle lande kan have egne grænser for iltmangel. Sej råd hvis du er i tvivl.) Brug ikke i iltberigede atmosfærer.

Δ Forlad det forurenede område øjeblikkeligt hvis: dele af udstyret er beskadiget. Luftflowet, formindskes eller stopper. Det bliver besværligt at trække vejet. Svimmelhed eller andet ubehag opstår. Du kan smage eller lugte forurenning.

Δ Vindhastigheder over 2m/sec. eller meget hårdt arbejde, hvor trykket inde i skærmen kan blive negativt, kan forringe beskyttelsen. Juster udstyret eller overvej en anden form for åndedrætsbeskyttelse.

Δ Brugeren skal være nybarbetet hvor ansigtstætningen kommer i berøring med huden.

EQUIPMENT MARKING

EN166BT (Partikler med middelhøj energi i temp. (-5 °C og +55 °C) BT)

EN175B Partikler med middelhøj energi (B)
EN12941 TH3 (Nominal beskyttelsesfaktor 500), højere styrkekrav til luftslange og koblinger.

EN12941 TH2 (Nominal beskyttelsesfaktor 50) middel styrke krav for luftslange og koblinger.

EN14594 3B (Nominal beskyttelsesfaktor 200) højere styrke krav. Andre mærknings på produktet refererer til andre standarder.

FORBEREDELSE TIL BRUG

Kontroller omhyggeligt at produktet er komplet (se fig. A:1) ubeskadiget og korrekt samlet. Beskadigede eller defekte dele skal skiftes før brug.

Δ Svejseskærmen er varmebestandig men kan antændes eller smelte i kontakt med åben ild eller meget varme overflader. Hold skærmen ren for at minimere denne risiko.

BRUGSANVISNING

Juster og monter luftforsyningssenheden som beskrevet i brugsanvisningen. Juster ansigtstætningen til ansigtsform (se fig. B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™ FX air

Adjust and fit the Air Delivery Unit as outlined in the appropriate User Instruction. Adjust the face seal to suit the shape of the face. (see fig H:8)

Δ Det er vigtigt at ansigtstætningen er korrekt monteret og passer for at yde den korrekte beskyttelse. Tag ikke svejseskærmen af og sluk ikke for luftforsyningen før det forurenede område forlades.

RENGØRING

Rengør svejseskærmen med en mild opløsning af sæbevand.

Δ Rengør ikke med oplosningsmidler for at undgå skader på skærmen. Rens hovedbeskyttelsen i overensstemmelse med vaskeinstrukserne på etiketten.

VEDLIGEHOLDELSE

Udskiftning af:

- beskyttelsesglas se fig. (C:1-C:2)
- svejsefilter se fig. (D:1 -D:4)
- hovedbånd se fig. (E:1)
- svedbånd se fig. (F:1)
- hovedbeskyttelse se fig. (G:1)

⚠️ Udskiftede dele skal bortskaffes i henhold til lokal lovgivning.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Udskiftning af ansigtstætning se fig. (H:1) oversigt, (H:2-H:6) monteringsstrin, (H:7) korekt monteret.

LAGRING OG TRANSPORT

Opbevar ikke udenfor temperaturområdet -30 °C to +70 °C eller ved luftfugtighed over 90%. Den originale pakning er ideel til transport.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

VÆGT:

Svejseskærm med sidevinduer (uden hovedbånd ogsvejsefilter)	?? g
Svejseskærm med luftkanal og sidevinduer (uden hovedbånd ogsvejsefilter)	?? g
Hovedbånd	120 g

UDSYN:

Visir glas:	?? x ?? m m
Arbejdstemperatur:	-5°C to +55°C
Hovedstr:	50-64

MATERIALE:

Skærm:	PPA
Sølvfronts ramme:	PA
Sidevinduer:	PC
Hovedbånd:	PA, PP, TPE, PE

VARENUMRE 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX OG 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR

PART NO. BESKRIVELSE

RESERVEDELE

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V ADF Svejsefilter 5, 8/9-13
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X ADF Svejsefilter 5, 8/9-13
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX ADF svejsefilter5, 8/9-13
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Hovedbånd incl. samlingsdele
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Luftkanal kit.
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Pivot mekanisme, venstre og højre
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 batteri holder pk. m. 2
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX dækninger til sidevinduer
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Hovedbånd front del
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Hovedbånd bag
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX front beskyttelses kit
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FXSvejseskærm uden ADF og Hovedbånd
83 40 16	selvjusterende luftslange QRS
83 40 17	Luftslange I gummi Heavy Duty QRS
83 40 18	SPEEDGLAS Slange beskyttelse
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 Luftslange opgraderings kit incl. Adaptere.
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Luftslange FA-C
?? ???	SPEEDGLAS 9100FX Udåndingsventil reservedelskit

FORBRUGSVARER

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX Beskyttelsesglas x 5
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX Beskyttelsesglas anti dug x 5
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 Yder dæk glas standard pk.m 10
52 70 00	SPEEDGLAS 9100 Yder dæk glas ridsefast pk. m 10
52 70 70	SPEEDGLAS 9100 Yder dæk glas varmefast pk.m10
16 80 15	SPEEDGLAS 9100 Svedbånd pk. m 3
52 80 05	SPEEDGLAS 9100V inder dæk glas pk. m 5 mærket 117x50
52 80 15	SPEEDGLAS 9100X inder dæk glas pk. m 5 mærket 117x61
52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX inder dæk glas pk. m 5 mærket 117x77
42 20 00	Batteri pk. m 2
53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX air ansigtstætning

TILBEHØR

16 90 05	SPEEDGLAS 9100 supplerende hovedbeskyttelse
16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX hoved dække standard
16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX hoved dække large
16 90 10	SPEEDGLAS 9100 supplerende halsbeskyttelse
16 91 00	Hætte sort/grå
17 10 20	Forstørrelsesglas 1.0
17 10 21	Forstørrelsesglas 1.5
17 10 22	Forstørrelsesglas 2.0
17 10 23	Forstørrelsesglas 2.5
17 10 24	Forstørrelsesglas 3.0
53 35 05	Adapter imellem ADFLO luftslange & SPEEDGLAS 9100FX Air hoveddel
53 35 06	Adapter imellem ny luftslange & SPEEDGLAS 9100 Air hoveddel
79 01 01	3M SPEEDGLAS produkt opbevaringstaske

Käyttöohje, 3M™ Speedglas™ 9100FX

3M™ Speedglas™ 9100FX hitsausmaskit ilmansyötöllä

(FI)

KÄYTÖÖHJEET

Lue nämä ohjeet yhdessä muiden 3M:n asiaankuuluvien ohjeiden, kuten 3M Speedglas -hitsauslasiin ja 3M-puhallinskyksiköiden käyttöohjeiden ja tuoteihikojen kanssa, joista löydät tiedot puhallinskyksiköiden, varaosien ja lisävarusteiden hyväksytystä yhdistelmistä.

JÄRJESTELMÄN KUVAUS

3M Speedglas 9100FX auttaa suojaamaan käyttäjän silmiä ja kasvoja kipinöiltä/roiskeilta, haitalliselta ultraviolettisäteilyltä (U) ja infrapunasäteilyltä (R), joita syntyy tietyissä kaari-/kaasuhitsausprosesseissa. Suojain on suunniteltu käytettäväksi ainoastaan 3M Speedglas 9100 -hitsauslasiin ja visiiriin kanssa. 3M Speedglas 9100FX "hengittävä" suojaan suoja lisäksi tietyiltä ilman epäpuhtauksilta, kun sitä käytetään yhdessä hyväksytyn puhallinskyksikön kanssa.

VAROITUS

Hengityksensuojaimeen oikea valinta, koulutus, käyttö ja huolto ovat olennaisia tekijöitä asianmukaisen suojaukseen takaamiseksi hengityksensuojaimeen käyttäjälle. Näiden suojaajien ohjeiden vastainen käyttö ja/tai suojaajien käytön keskeyttämisen altistuksen aikana voi olla haitallista käyttäjän terveydelle, johtaa pysyvään sairastumiseen tai ruumiinvammoja.

Katsotaan lisäohjeita soveltuvuudesta ja oikeasta käytöstä suojaimeen mukana toimitetuista julkaisuista.

Kiinnitä erityistä huomiota suojaimeen liittyviin varoituksiin △.

HYVÄSYNNÄT

Nämä tuotteet täyttävät Euroopan yhteisön direktiivin 89/686/ETY (suojaindirektiivi) mukaiset vaatimukset ja ovat siten CE-merkityjä. Suojaimet täyttävät harmonisoitujen eurooppalaisten standardien EN 175 ja EN 166 vaatimukset. Artiklan 10 mukaisen EY-typipihvyäksyntäsertifioinnin on myöntänyt DIN Certco Prüf- und Zertifizierungszentrum (Ilmoitettu laitos nro 0196). Speedglas 9100 FX -hengityksensuojaajärjestelmä täyttää harmonisoitujen eurooppalaisten standardien EN 12941 ja EN 14594 vaatimukset. Artiklan 11 mukaisen EY-typipihvyäksyntäsertifioinnin on myöntänyt INSPEC International Ltd (Ilmoitettu laitos nro 0194).

KÄYTÖRAJOITUKSET

△ Käytä vain tuoteihikoissa lueteltua 3M Speedglas varaosia/tarvikkeita ja vain Teknissä tiedoissa mainituttiin käyttöehdot mukaisissa olosuhteissa.

△ Korvaavien komponenttien käyttö tai tämän käyttöohjeen vastaisten muutosten tekeminen saattavat heikentää suojausvaikutusta ja aiheuttaa takuuun raukeamisen; lisäksi hitsausmaski ei välttämättä enää täytä suojausluokkien ja hyväksyöiden vaatimuksia.

△ Silmänsuojaimet voivat valtavilta silmälasien päällä käytettäessä välittää iskuja ja aiheuttaa siten riskin käyttäjälle.

△ Speedglas-hitsausmaskia ei ole suunniteltu rasakaiseen lakihiitaukseen/-leikkaukseen putoavien sulametalloiroiskeiden aiheuttaman palovammaaran takia.

△ Sivukuntat on suojahtava suojailevyllä, kun vieressä työkentelää toisia hitsaaja tai heijastuva valo saattaa päästää sivukunkoiden läpi (ks. kuva I:1)

△ Käyttäjän ihon kanssa mahdollisesti kosketuksiin joutuvien materiaalien ei tiedetä aiheuttavan allergisia reaktioita valtaosalle ihmisiistä. Näissä tuotteissa ei ole luonnonkumilateksista valmistettuja osia.

3M™ SPEEDGLAS™ FX HENGITYKSENSUOJAIN

△ Alä käytä hengityksensuojaista, jos et pysty tunnistamaan ilman epäpuhtauksien laatu tai määrä, tai väliittömästi hengenvaaralliseksi tai terveydelle haitalliseksi luokitellussa ympäristössä.

△ Eri saat käyttää paikoissa, joissa ilman happipitoisuus on alle 19,5 % heappea (3M:n määritelmä). Eri maissa voi olla käytössä omat happipitoisuuden alarajarykat. Kysy tarvittaessa neuvoo asiantuntijalta. Eri saat käyttää vapauta heappea sisältävässä tai happirikkassa ympäristössä.

△ Poisto väliittömästä alueelta, jonka ilmassa on epäpuhtauksia, jos: Jos järjestelmän jokinosa vaurioituu, ilmavirta suojaapäähineeseen heikkenee tai lakkaa, hengittämisen muuttuu vaikeaksi, tunnet huimausta tai ahdistusta tai maistat tai haistat epäpuhtauksia tai ilmenee ärstyystä.

△ Voimakas, yli 2 m/s tuuli tai kova työtahti (jolloin paine suojaapäähineen sisällä voi muuttua negatiiviseksi) saattaa heikentää suojausta. Säädä laitteisto asianmukaisesti tai ota käytöön toisentyyppinen hengityksensuoja.

△ Käyttäjien parann tulee olla hyvin ajettu, kun hengityksensuojaimeen kasvotiiviste tulee kasvoja vasten.

SUOJAIMEEN MERKINTÄ

EN166BT (keskisuurulla energialla tulevat iskut ja äärilämpötilat (-5°C ... +55°C) BT)

EN175B (keskisuurulla energialla tulevat iskut B)

EN12941 TH3 (nimellinen suojauskerroin 500, suuremmat lujuusvaatimukset hengityslaskulle ja liittimille)

EN12941 TH3 (nimellinen suojauskerroin 50, keskisuurten lujuusvaatimusten hengityslaskulle ja liittimille)

EN14594 3B (nimellinen suojauskerroin 200, suuremmat lujuusvaatimukset)

Suojaimen muut merkinnät viittaavat muihin standardeihin.

KÄYTÖN VALMISTELUT

Varmista ennen käyttöä, että suojaein on täydellinen (ks. kuva A:1), ehjä ja oikein koottu. Vaurioituneet tai vialliset osat on vaihdettava ennen käyttöä.

△ Hitsausmaski on kuumuutta kestävä, mutta voi sytyä tuleen tai sulaa joutuessaan tekemisiin avotulen tai erittäin kuumien pintojen kanssa. Pidä hitsauslasi puhtaana tämän riskin minimoimiseksi.

KÄYTÖÖHJEET

Säädä hitsausmaski oman käyttötarpeesi mukaiseksi varmistaaksesi parhaan mahdollisen mukavuuden ja suojaukseen. (Ks. kuvaat B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™ FX hengityksensuoja

Säädä ja kiinnitä puhallinskyksiköö käyttöohjeiden mukaisesti. Säädä kasvotiiviste kasvojen muodon mukaisesti. (Ks. kuva fig.H:8)

⚠ On tärkeää, että kasvotiviste asennetaan ja sovitetaan oikein oikean suojauskunkien takaamiseksi. Älä irrota hitsausmaskia tai katkaise ilmansyöttöä ennen kuin olet poistunut epäpuhtauksia sisältävästä alueelta.

PUHDISTUSOHJEET

Puhdista hitsausmaski miedolla pesuaineella ja edellä.

⚠ Suojaimen vaurioitumisen estämiseksi puhdistukseen ei saa käyttää liuottimia. Puhdista päänsuoja etiketin ohjeiden mukaisesti.

HUOLTO

Osien vaihtaminen:

- visiiri. ks. kuva (C:1-C:2)
- hitsauslasi ks. kuva (D:1 -D:4)
- päänaauha ks. kuva (E:1)
- hikinauha ks. kuva (F:1)
- päänsuoja ks. kuva (G:1)

⚠ Kuluneet osat on hävitettävä paikallisten määräysten mukaisesti.

3M™ SPEEDGLAS™ FX

HENGITYKSENSUOJAIN

Kasvotivisteen vaihtaminen: ks. kuva (H:1) yleiskuvaus, (H:2-H:6) asennusvaiheet, (H:7) oikein asennettuna.

VARASTOINTI JA KULJETUS

Sallittu lämpötila-alue varastointin aikana on - 30°C+70°C ja ilmankosteus enintään 90%. Alkuperäispakkaus soveltuu kuljetukseen.

TEKNISET TIEDOT

PAINO:

Sivuikkunoilla varustettu hitsausmaski (ilman päänaauhaa ja hitsauslasia): ?? g

Ilmakanavalla ja sivuikkunoilla varustettu hitsausmaski (ilman päänaauhaa ja hitsauslasia): ?? g
Päänaauha: 120 g

NÄKEMÄÄLUE:

Visiiri: ?? x ?? mm

Käytönlämpötila: -5°C+55°C

Pään koot: 50-64

MATERIAALI

Hitsausmaski: PPA

Hopeanvärinen etusuojus: PA

Sivuikkunat: PC

Päänaauha: PA, PP, TPE, PE

OSALUETTELO, 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX JA 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX

-HENGITYKSENSUOJAIN

OSANRO NIMIKE

VARAOSAT

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V automaattinen hitsauslasi 5, 8/9-13	52 70 00	SPEEDGLAS 9100 ulkopuolin suoja levy, naarmuuntumista estävä, 10 kpl pakkaus
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X automaattinen hitsauslasi 5, 8/9-13	52 70 70	SPEEDGLAS 9100 ulkopuolin suojaava, kuumuuodelta suojaava, 10 kpl pakkaus
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX automaattinen hitsauslasi 5, 8/9-13	16 80 15	SPEEDGLAS 9100 hikinauha 3 kpl pakkaus
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 päänaauha kiinnikkeineen	52 80 05	SPEEDGLAS 9100V sisäpuolin suoja levy, 5 kpl pakkaus, merkitty 117x50
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX ilmakanava	52 80 15	SPEEDGLAS 9100X sisäpuolin suoja levy, 5 kpl pakkaus, merkitty 117x61
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 saranamekanismi, vasen ja oikea	52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX sisäpuolin suoja levy, 5 kpl pakkaus, merkitty 117x77
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 akkukoteloa, 2 kpl pakkaus	42 20 00	akkua 2 kpl pakkaus
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX sivuikkunan suojaat	53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX hengityksensuojaimen kasvotiviste
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 päänauhan eltuosa		
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 päänauhan takaosa		
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX etusuojussarja		
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX hitsausmaski ilman hitsauslasia ja päänaauhaa		
83 40 16	hengitysletku, itsesäätyvä QRS		
83 40 17	hengitysletku, kestävä kumia QRS		
83 40 18	SPEEDGLAS hengitysletkun suojuus		
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 hengitysletkun päivityssarja sis. sovitteet		
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX hengitysletku FA-C		
?? ??	SPEEDGLAS 9100FX uloshengitysventtiili, varaosasarja		

TARVIKKEET

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX visiiri x5
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX visiiri, huurtumaton x5
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 ulkopuolin suoja levy, vaku, 10 kpl pakkaus

LISÄVARUSTEET

16 90 05	SPEEDGLAS 9100 lisähartiasuoja
16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX päänsuoja, vaku
16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX päänsuoja, suuri
16 90 10	SPEEDGLAS 9100 lisäsuojus niskaa ja korvia varten
16 91 00	Huppu musta/harmaa
17 10 20	Suurentava linssi 1,0
17 10 21	Suurentava linssi 1,5
17 10 22	Suurentava linssi 2,0
17 10 23	Suurentava linssi 2,5
17 10 24	Suurentava linssi 3,0
53 35 05	Sovite ADFLO-hengitysletkun ja SPEEDGLAS 9100FX -suoja-pähäineen väliin
53 35 05	Sovite uuden hengitysletkun ja SPEEDGLAS 9000 -suoja-pähäineen väliin
79 01 01	3M SPEEDGLAS suojaaimen kantolauku

3M™ Speedglas™ 9100FX ja 3M™ Speedglas™ 9100FX Air Keevitusmaskid

(FI)

KASUTUSJUHEND

Palun lugege neid juhendeid koos teiste oluliste 3M Kasutusjuhenditega 3M Speedglas keevitusfiltritele, 3M õhu jurudevoolusüsteemide ja soovituslike brošüüridega, kust leiate infot informaatsiooni õhu jurudevoolusüsteemide, varuosade ja lisade heaksikiidetud kombinatsioonide kohta.

SÜSTEEMI KIRJELDUS

3M Speedglas 9100FX aitab kaitsta kandja silmi ja nágu sádemete/pritesmete, ohtliku ultravioleti kiirguse (UV) ja infrapuna kiirguse (IR) eest, mis tekivad teatud kaar/gaasikeevituse tagajärjel. See toode on mõeldud kasutamiseks ainult koos 3M Speedglas 9100 keevitusfiltrite ja kaitseklaasidega. 3M Speedglas 9100FX Air kaitseb ka teatud õhus levivate saasteainete eest, kui seda kasutatakse koos heaksikiidetud õhuvarustussüsteemiga.

HOIATUS

Korralik valimik, väljaõpe, kasutus ja säilitamine on hädavajalikud selleks, et toode aitaks kandjat kaitsta. Kui nende kaitsetoodete kasutamisel ei järgita kõiki juhendeid ja/või kui kogu toodet ei kanta korralikult kogu ohualas viibimise jooksul, võib see mõjuda ebasoodsalt kandja tervisele, viia töisis vóõr eluohtliku haiguse või jáäva vigastuseni. Sobivuseks ja õigeks kasutamiseks järgige kohalikke regulatsioone, uuringe kogu võimalikku infot informaatsiooni.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata näidatud hoitusteadetele.

HEAKSKIIDUD

Need tooted vastavad Euroopa Ühenduse Direktiivi 89/686/EEC (Isikukaitsevahendite Direktiiv) nõuetele ja kannavad seejuures CE markeeringut. Tooted vastavad kooskõlastatud Euroopa Standarditele EN 175 ja EN 166. Sertifikaat Artiklis 10, EC Tüübihindamine on välia antud DIN Certo Prüf- ja Certifizierungszentrum (Teatav rühma number 0196) poolt. Speedglas 9100 FX Air hingamiskaitsestüsteemid vastavad kooskõlastatud standarditele EN 12941 ja EN 14594. Sertifikaat Artiklis 11, EC Tüübihindamine on välia antud INSPEC International Ltd (Teatav rühma number 0194) poolt.

KASUTUSPIIRANGUD

⚠ Kasutage ainult koos 3M™ Speedglas™ kaubamärgi originaalvaruusade ja -lisadega, mis on soovituslikus brošüüris märgitud ja neis kasutustingimustes, mis on välia antud Tehnilistes andmetes.

⚠ Asendusosade kasutamine või muudatuste tegemine, mida ei ole käesolevas kasutusjuhendis mainitud, võivad tõsiselt kaitset vähendada ja muuta garantiikorras esitatud nõuded või toote kaitseklassifikatsioonid ja heaksikiidud kehtetuks.

⚠ Silmade kaitse, mida kantakse optiliste prillide peal, võib tugeva lõigi puhul olla kandjale ohtlik.

⚠ Speedglas keevitusmask ei ole mõeldud peakohal keevitamiseks/löikamiseks langeva sulamетallil poolt põhjustatavate põletustute tekkevõtu töölt.

⚠ Küljeaknad peaksid olema katteklasiidega kaetud olukordades, kus teised keevitajad töötavad Teie läheduses ja olukordades, kus peegelduv valgus võib tungida läbi küljeaknede (vt joon. I:1).

⚠ Materjalid, mis võivad kokku puutuda kandjaga nahaga ei põhjusta teadolevalev enamusele inimtestest allergilisi reaktsioone. Need tooted ei sisalda naturaalsest kummist lateksi osasid.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

⚠ Ärge kasutage hingamiskaitseks tundmatu atmosfäärese saasteaine vastu või kui saasteaine kontsentratsioon on dataatud või otseselt ohtlik elule või tervisele.

⚠ Ärge kasutage keskkonnas, mis sisaldb vähem kui 19,5% hapnikku (3M määratlus. Iseseisvad riigid vobad seada hapnikuvajadusele oma piirangud. Kahtluse korral küsige nõu). Ärge kasutage neid tooteid hapniku või rikastatud hapnikuga keskkondades.

⚠ Lakhuge koheselt saastatud piirkonnast, kui: mõni süsteemi osa saab kahjustada, öhuvool peakattesse väheneb või peatab, hingamine muutub raskeks, ilmneb peapõöritud või teisi raskusi, Te tunnette saasteaine lõhna või maitset või kui ilmneb ärritusi.

⚠ Tugev tuul üle 2m/s või väga intensiivne töö (kus peakattes olev rõhk võib muutuda negatiivseks) võivad kaitset vähendada. Reguleerige varustust vastavalt vajadusele või võtke kasutusele mõni alternatiivne hingamiskaitseade.

⚠ Kasutajal ei tohiks olla nälol karvakatet seal, kus respiratori tiheid näoga kokku puutub.

TÄHISTUS

EN166BT (keskmise energiaga lõögid äärmuslikel temperatuuridel (-5°C ja +55°C) BT)

EN175B (keskmise energiaga lõögid B)

EN12941 TH3 (nominaalne kaitsefaktor 500, kõrgema tugevuse nõue hingamistorule ja ühendusotsikutele)

EN12941 TH2 (nominaalne kaitsefaktor 50, keskmise tugevuse nõue hingamistorule ja ühendusotsikutele)

EN14594 3B (nominaalne kaitsefaktor 200, kõrgema tugevuse nõue)

Muid tähistused toote markeeringus viitavad teistele standarditele.

ETTEVALMISTUS KASUTAMISEKS

Kontrollige hoolikalt, et toode oleks terviklik (vt. joon. A:1), kahjustamata ja korralikult kokku pandud, kõik kahjustatud või defektiaga osad tuleb enne iga kasutamist välja vahetada.

⚠ Keevitusmask on kuumuskindel, kuid kontaktis lahtise leegiga või väga kuumade pindadega võib tuld võtta või sulada. Selle riski vähendamiseks hoidke mask puhtana.

KASUTUSJUHEND

Reguleerige keevitusmaski vastavalt Teie isiklikele vajadusele, et saavutada suurim mugavus ja kaitse. (Vt. joon. B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™ FX air

Reguleerige ja sobitage õhu jurudevoolusüsteemi nagu on välia antud vastavas kasutusjuhendis. Reguleerige näöithendit, et see sobiks náoo kujuga. (Vt. Joon. H:8)

⚠ On oluline, et näöithend oleks korrektsest paigaldatud ja sobitatud, et tagada õiget kaitsefaktorit. Ärge eemaldage keevitusmaski ega lülitage õhuvarustust välja enne kui olete saastatud piirkonnast lahkunud.

PUHASTUSJUHENDID

Puhastage keevitusmaski lahjendatud puhastusvahendi ja veega.

⚠ Vältimaks maski kahjustamist, ärge kasutage puhastamiseks lahusteid. Puhastage peakate vastavalt puhastusjuhendile toote etiketil.

HOOLDUS

Osade vahetamine:

- Visiiri klaas Vt. joon. (C:1-C:2)
Keevitusfilter Vt. joon. (D:1 -D:4)
Peavõru Vt. joon. (E:1)
Higipael Vt. joon. (F:1)
Peakate Vt. joon. (G:1)
⚠ Väljavahetatavad tooteosad tuleb ära visata või hävitada vastavalt kohalikele määrustele.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Näotihendi vahetust vaadake joon. (H:1) ülevaade, (H:2-H:6) paigaldamise etapid, (H:7) korrektselt paigaldatud.

HOIUSTAMINE JA TRANSPORT

Ärge hoiustage väljaspool temperatuurivahemikku - 30°C kuni +70°C või õhuniiskuses üle 90%. Transportimiseks sobib originaalpakend.

TEHNILISED ANDMED

KAAL:

Keevitusmask koos küljeakendega (ilm peavõru ja keevitusfiltrita):	??? g
Keevitusfilter koos õhujuhi ja küljeakendega (ilm peavõru ja keevitusfiltrita):	??? g
Peavõru	120 g

NÄGEMISALA:

Visiiri klaas:	?? x ?? m m
Tööttemperatuur:	-5°C kuni +55°C
Pea suurus:	50-64

MATERJAL:

Mask:	PPA
Höbedane esipaneel:	PA
Küljeaknad:	PC
Peavõru:	PA, PP, TPE, PE

DETALIDE LOETELU 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX JA 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR

TOOTEKOOD KIRJELDUS

VARUOSAD

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Isetumenev keevitusfilter 5, 8/9-13
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X Isetumenev keevitusfilter 5, 8/9-13
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX Isetumenev keevitusfilter 5, 8/9-13
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Peavõru koos kinnitustarvikutega
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Õhujuhi kinnitus
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Pööramismehhanism, vasak ja parem
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 Patareihoidik, 2 tk pakis
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX Küljeakna katted
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Peavõru esiosa
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Peavõru tagaosaa
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX esipaneeli komplekt
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX Keevitusmask ilma isetumeneva filtri ja peavõruta
83 40 16	Isereguleeruv hingamistoru QRS
83 40 17	Kummist hingamistoru QRS
83 40 18	SPEEDGLAS Hingamistoru kate
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 Hingamistoru üleminnekukomplekt adapteritega
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Õhuvoolik FA-C
?? ?? ??	SPEEDGLAS 9100FX Väljahingamisklapide komplekt Kuluvosad

TARVIKKEET

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX Visiiri klaas, 5tk pakis
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX Udukindel visiiri klaas, 5tk pakis
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 Välimine kaitseklaas, standard, 10 tk pakis
52 70 00	SPEEDGLAS 9100 Välimine kaitseklaas, kriimustuskindel, 10 tk pakis
52 70 70	SPEEDGLAS 9100 Välimine kaitseklaas, kuumakindel, 10 tk pakis
16 80 15	SPEEDGLAS 9100 Higipael, 3tk pakis
52 80 05	SPEEDGLAS 9100V Sisemine kaitseklaas, 5 tk pakis, märgistus 117x50
52 80 15	SPEEDGLAS 9100X Sisemine kaitseklaas, 5 tk pakis, märgistus 117x61
52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX Sisemine kaitseklaas, 5 tk pakis, märgistus 117x77
42 20 00	Patareib, 2 tk pakis
53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX Air näotihend Lisad
16 90 05	SPEEDGLAS 9100 Täiendav peakate
16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX Standartne peakate
16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX Suur peakate
16 90 10	SPEEDGLAS 9100 Lisakate kaelale ja kõrvadele
16 91 00	Kapuuts, must/hall
17 10 20	Suurendusklaas 1.0
17 10 21	Suurendusklaas 1.5
17 10 22	Suurendusklaas 2.0
17 10 23	Suurendusklaas 2.5
17 10 24	Suurendusklaas 3.0
53 35 05	Adapter ADFLO hingamistoru & SPEEDGLAS 9100FX Air peakatte vahel
53 35 06	Adapter uue hingamistoru & SPEEDGLAS 9000 Air peakatte vahel
79 01 01	3M SPEEDGLAS toote kandekott

3M™ Speedglas™ 9100FX ir 3M™ Speedglas™ 9100FX Air Suvirinimo skydelio naudojimo instrukcija

(LT)

NAUDOJIMO INSTRUKCIOS

Perskaitykite šias instrukcijas kartu su kitomis susijusiomis 3M Speedglas Suvirinimo filtru bei 3M oro tiekimo įrenginių Naudojimo instrukcijomis ir Informacinių lapeliais, kur rasite informaciją apie Oro tiekimo įrenginių patvirtintas kombinacijas, atsargines bei papildomas dalis.

SISTEMOS APRAŠYMAS

3M Speedglas 9100FX padeda apsaugoti suvirintojo akis ir veidą nuo kibirkštį/tiškalų, žalingų ultravioletinių spindulių (UV) ir infraraudonųjų spindulių (IR), išskiriančių tam tikrų lankinio/dujinio suvirinimo procesus metu. Produktas sukurtas naudoti tik su 3M Speedglas 9100 Serijos suvirinimo filtrais ir apsauginėmis plokštėlėmis. 3M Speedglas 9100FX Air, naudojamas su patvirtintu Oro tiekimo įrenginiu, taip pat apsaugo nuo tam tikrų ore esančių teršalų.

ISPĖJIMAS

Tinkamas pasirinkimas, apmokymas, naudojimas ir atitinkama priežiūra yra labai svarbūs veiksniai, siekiant, kad produktas apsaugotų naudotoją. Jeigu nesilaikoma visų šių naudojimo instrukcijų ir / arba jeigu priemonės naudojamos netinkamai buvimo užterštoje vietoje metu, tai gali neįgalinti paveikti naudotojo sveikaatą, salygoti rimtą ar gyvybei pavojingą ligą arba nuolatinę negalią.

Informacijos apie tinkamumą ir teisingą naudojimą ieškokite vietinėse taisyklėse bei visoje pateiktoje informacijoje.

Ypatinges dėmesys turi būti atkreptas į **ispėjimus apie pavojus, pažymėtus ženklu △**.

PATVIRTINIMAI

Šie produktai atitinka Europos Bendrijos direktyvą 89/686/EEB (Asmeninių apsauginių priemonių direktyva) ir yra pažymėti CE ženklu. Gaminiai atitinka suderintus Europos standartus EN 175 ir EN 166. DIN Certco Prüf- und Zertifizierungszentrum išdavė EB tipo tyrimo sertifikatą pagal 10 straipsnį (notifikuotoms įstaigoms numeris 0196). Speedglas 9100FX Air kvėpavimo takų apsaugos sistema atitinka suderintus standartus EN 12941, EN 14594. INSPEC International Ltd išdavė EB tipo tyrimo sertifikatą pagal 11 straipsnį (notifikuotoms įstaigoms numeris 0194).

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

- △ Naudokite tik su originaliomis 3M Speedglas prekės ženklu atsarginėmis dalimis bei priedais, nurodytais informaciniame lapelyje bei techninėse specifikacijose nurodytomis naudojimo sąlygomis.
- △ Šioje instrukcijoje neminimu pakeistu sudedamuju dalių naudojimas arba kitos modifikacijos gali sumažinti apsaugą, taip pat dėl jų negaliuojančiomis gali tapti garantinės pretenzijos arba produktas gali nebeatikti apsaugos klasifikacijai ir patvirtinimui.
- △ Akių apsaugos priemonės, dėvimos ant regą koreguojantį aukinį, gali perduoti poveikį ir sukelti pavojų juos dėvinčiam asmeniui.
- △ Speedglas suvirinimo skydelis nėra skirtas naudoti universaliam aukščiunamiam suvirinimui/ pjovimui, nes kyla rizika nudegti dėl krintančio išsilaidžiusio metalo.
- △ Šoniniai lešiai turėtų būti uždengti dengiamosiomis plokštėlėmis, kai šalia dirba kita suvirintoja arba per šoninius lešius atsiispindžiava (žr. I:1 iliustracija).
- △ Nežinoma, kad medžiagos, kurios liečia naudotojo odą, sukelia alerginę reakciją daugumai naudotojų. Šiuose produkuose nėra dalių, pagamintų iš natūralios latekso gumos.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

△ Nenaudokite kvėpavimo takų apsaugai, jeigu nežinote, kokiomis medžiagomis užterštas oras arba jeigu nežinoma taršos koncentracija, jeigu aplinka klasificuota kaip kelianti tiesioginį pavoją gyvybei ar sveikatai (Immediately dangerous to life or health – IDHL).

△ Nenaudokite, jeigu ore yra mažiau nei 19,5 % deguonies (3M apibrežtis. Skirtingos šalyje gali taikyti skirtingas deguonių trūkumo ribinės vertes. Jei abejote, pasitarkeite su atitinkamomis įstaigomis ir institucijomis.) Nenaudokite šiu produktų deguonies ar deguonių prisotinioje aplinkoje.

△ Nedelsiant išeikite iš užterštos aplinkos, jeigu: pažiūdžiama bet kuri sistemos dalis, oro srautus į skydelį sumažeja arba sustoja, apsunksta kvėpavimas, pajuntate svaugilį ar kitokį negalavimą, užduodžiate arba pajuntate teršalus ar taisiranda sudirginimais.

△ Esant stipresniams nei 2 m/s vėjui arba dirbant neprastomis sąlygomis (kai šalme gali susidaryti neigiamas slėgis) apsauga gali susilpnėti. Tinkamai sureguliuokite apsauginę priemonę arba naudokite kitokias kvėpavimo takų apsaugines priemones.

△ Naudotojas turėtų būti švariai nusiskubės tose vietose, kur respiratorius liečiasi prie veido.

IRANGOS ŽYMĖJIMAS

EN166BT (vidutinės energijos poveikis esant kraštutinėms temperatūroms (nuo -5°C iki +55°C) BT)

EN175B (vidutinės energijos poveikis B)

EN12941 TH3 (Nominalus apsaugos lygis 500, reikalaujama didesnis tvirtumo kvėpavimo žarna ir jungtys)

EN12941 TH2 (Nominalus apsaugos lygis 50, reikalaujama vidutinio tvirtumo kvėpavimo žarna ir jungtys)

EN14594 3B (Nominalus apsaugos lygis 200, reikalaujamas didesnis tvirtumas)

Ant produkto esantys papildomi žymėjimai nurodo kitus standartus.

PASIRUOŠIMAS NAUDOJIMUI

Atidžiai patikrinkite, ar produktas yra pilnai su komplektuotas (žr. A:1 iliustraciją), nesugadintas ir teisingai surinktas. Visos sugadintos ar su defektais dalys turi būti pakeistos prieš naudojimą.

△ Suvirinimo skydelis yra atsparus karščiui, tačiau gali užsisegti arba išsilaidyti salyčio su atvira ugnumi arba labai karštais paviršiais atveju. Pasirūpinkite, kad skydelis būtų švarus, kad kiek įmanoma sumažintumėte šią riziką.

FUNKCIJOS

Sureguliuokite suvirinimo skydelį pagal individualius poreikius (žr. B:1 – B:4 iliustracijas).

3M™ Speedglas™ FX air

Adjust and fit the Air Delivery Unit as outlined in the Sureguliuokite ir prisiitaikykite Oro tiekimo įrenginiu, kaip nurodyta atitinkamose Naudojimo instrukcijose. Sureguliuokite veido tarpiklį, kad atitiktų veido formą (žr. H:8 iliustracija)

△ Svarbu, kad veido tarpiklis teisingai būtų uždėtas ir suteiktų tinkamą apsaugos lygi. Nenušimkite suvirinimo skydelio arba neišjunkite oro tiekimo, kol neišejote iš užterštos vietas.

VALYMO INSTRUKCIJOS

Suvirinimo skydelį valykite švelniu valikliu ir vandeniu.

⚠ Norėdami nepakenkti skydeliui nenaudokite valymui skirtų tirpiklį. Galvos apdangalą valykite remdamiesi produkto etiketėje esančia informacija.

PRIEŽIŪRA

Dalių pakeitimas:

- antveidis, žr. iliustraciją (C:1-C:2)
- suvirinimo filtras, žr. iliustraciją (D:1 -D:4)
- galvos juosta, žr. iliustraciją (E:1)
- prakaitą sugerianti juosta, žr. iliustraciją (F:1)
- galvos apdangalas, žr. iliustraciją (G:1)

⚠ Susidėvėjusios produkto dalys turi būti sunaikinamos laikantis viteminių reikalavimų.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Veido tarpiklio pakeitimas, žr. iliustracijas: (H:1) bendras vaizdas, (H:2-H:6) montavimas, (H:7) teisingai sumontuota.

SANDĖLIAVIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Nelaikykite žemiau -30°C ir virš +70°C temperatūrų ar virš 90% drėgmės ribų. Originali pakuočė yra tinkama transportuoti produkta.

PARTS LIST 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AND 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR

DALIES NR. APRĀŠYMAS

ATSARGINĖS DALYS

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V automatiškai užtamsėjantis suvirinimo filtras 5,	8/9-13	52 60 00	SPEEDGLAS 9100 išorinė standartinė apsauginė plokštėlė, 10 vienetų pakuotėje
50 00 15	SPEEDGLAS 9100XX automatiškai užtamsėjantis suvirinimo filtras 5,	8/9-13	52 70 00	SPEEDGLAS 9100 išorinė nuo išrežimų apsauganti plokštėlė, 10 vienetų pakuotėje
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX automatiškai užtamsėjantis suvirinimo filtras 5,	8/9-13	52 70 70	SPEEDGLAS 9100 išorinė nuo karščio apsauganti plokštėlė, 10 vienetų pakuotėje
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 galvos dirželis su surinkimo detalėmis		16 80 15	SPEEDGLAS 9100 prakaitą sulaičiančios juostelės, 3 vienetai pakuotėje
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Oro žarna		52 80 05	SPEEDGLAS 9100V vidinė apsauginė plokštėlė, 5 vienetai pakuotėje, pažymėti 117 x 50
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 sukimo mechanizmas, galvos dirželio kairei ir dešinei pusei		52 80 15	SPEEDGLAS 9100X vidinė apsauginė plokštėlė, 5 vienetai pakuotėje, pažymėti 117 x 61
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 suvirinimo filtro baterijos laikiklis, 2 vienetai pakuotėje		52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX vidinė apsauginė plokštėlė, 5 vienetai pakuotėje, pažymėti 117 x 77
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX Šoninių lėšių dengiamosios plokštėlės		42 20 00	Baterija, 2 vienetai pakuotėje
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 galvos dirželio priekinė dalis		53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX Air veido tarpiklis
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 galvos dirželio galinė dalis			
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX priekinės dalies rinkinys			
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX suvirinimo skydelis be automatiškai užtamsėjančio suvirinimo filtro ir galvos dirželio			
83 40 16	Kvėpavimo žarna QRS			
83 40 17	Kvėpavimo žarna, tvirta, guminė QRS			
83 40 18	SPEEDGLAS Kvėpavimo žarnos dangalas			
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 Kvėpavimo žarnos atnaujinimo rinkinys su adapteriais			
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Kvėpavimo žarna FA-C			
?? ?? ??	SPEEDGLAS 9100FX Iškvėpimo vožtuvas, atsarginis rinkinys			

VARTOJIMO REIKMENYS

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX Antveidis, 5 vienetai pakuotėje
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX Antveidis, nerasojantis, 5 vienetai pakuotėje

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SVORIS:

Suvirinimo skydelis su šoniniais lėšiais (išskyrus galvos dirželį ir suvirinimo filtru) ?? g

Suvirinimo skydelis su oro žarna ir šoniniais lėšiais (išskyrus galvos dirželį ir suvirinimo filtru) ?? g

Galvos dirželis 120 g

MATYMO LAUKAS:

Antveidis: ?? x ?? mm

Veikimo temperatūra: nuo -5°C iki +55°C

Galvos apimtys: 50-64

MEDŽIAGA:

Skydelis: PPA

Priekinė sidabrinė dalis: PA

Šoniniai lėšiai: PC

Galvos dirželis: PA, PP, TPE, PE

3M™ Speedglas™ 9100FX un 3M™ Speedglas™ 9100FX Air metināšanas aizsarga lietošanas instrukcija

(LV)

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lūdzam izlasīt šīs instrukcijas saskaņā ar citām 3M atbilstošām lietotāja instrukcijām 3M Speedglas metināšanas filtriem, 3M gaisa padeves vienībām un informatīvo lapu, kur Jūs varat atrast informāciju par apstiprinātajām gaisa padeves ierīču kombinācijām, rezerves daļām un piederumiem.

SISTĒMAS APRAKSTS

3M Speedglas 9100FX palīdz aizsargāt lietotāja acis un seju no dzirkstelēm/šķatai, bīstamu ultravioletā starojuma (UV) un infrazarkanais starojums (IR), kas rodas arkas/gāzes metināšanas rezultātā. Produkts ir izstrādāts lietošanai ar 3M Speedglas 9100 metināšanas filtriem un aizsargplātnēm. 3M Speedglas 9100FX Air metināšanas aizsargs pasāgā arī pret noteikiem piesārnojumiem gaisā, lietojot kopā ar gaisa padeves vienību.

BRĪDINĀJUMS

Lietotāja aizsardzības nodrošināšanai joti svarīga ir pareiza produkta izvēle, lietošana un apkope. Šo aizsardzības produktu instrukciju neievērošana un/vai nepareiza pilna izstrādājuma nēsāšana visos saskares ar starojumu periodos var nelabvēlīgi ietekmēt nēsātāja veselību, radīt nopietnas vai dzīvībai bīstamas saslimšanas, leivainojumus vai invaliditāti. Pareizam pielietojumam un lietošanai ievērojiet vietējos noteikumus, atsaucuz pievienoto informāciju.

Īpaša uzmanība ir jāpievērš drošības paziņojumiem, kuri atzīmēti ar šādu brīdinājuma zīmi.

APSTIPRINĀJUMI

These products meet the requirements of the European Community Directive 89/686/EEC (Personal Protective Equipment Directive) and are thus CE marked. The products comply with the harmonized European Standards EN 175 and EN 166. Certification under Article 10, EC Type-Examination has been issued by DIN Certyco Prüf- und Zertifizierungszentrum (Notified body number 0196). Speedglas 9100 FX air respiratory systems complies with the harmonized standards EN 12941 resp EN 14594. Certification under article 11, EC type examination has been issued by INSPEC International Ltd (Notified body number 0194).

LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Lietojet tikai oriģinālās 3M™ Speedglas™ zīmola rezerves daļas un piederumus, kuri norādīti informatīvajā lapā tādos lietošanas apstākļos, kuri norādīti Tehniskajās specifikācijās.

Aizstājošū sastāvdalju lietošanas vai produkta modifikācijas, kuras nav norādītas šajā lietošanas instrukcijā, gadījumos var nopietni ietekmēt aizsardzību, kā arī garantijas saistības tiks anulētas vai produkts kļūs neatbilstošs aizsardzības klasifikācijām un apstiprinājumiem.

Acu aizsargi, kuri tiek nēsāti virs standarta optiskajām brillēm, var pārnest triecienus, tādejādi radot draudus lietošajam.

Speedglas metināšanas aizsargs nav paredzēts ieljaujas metināšanas/griešanas darbiem virs galvas, ja pastāv risks apdedzināties ar krītošu šķidru metālu.

SideWindows ir jāizklāj ar aizsargplāksnēm gadījumos, kad metinātāji strādā blakus viens otram un gaisma atstarojas caur SideWindows (skatīt I:1. attēlu)

Materiāli, kas var nonākt kontaktā ar valkātāja ādu, ielākai daļai lietotāju nav izraisījuši alerģisku reakciju. Šie produkti nesatur dabīgā kaučuka lateksu.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR METINĀŠANAS AIZSARGS

Nelietot respiratoro aizsardzību pret nezināmiem atmosferas piesārnojumiem vai kad piesārpojuma koncentrācija nav zināma vai tieši apdraudēta dzīvība vai veselība.

Neizmanto atmosfērās, kur skābekļa daudzums ir mazāks par 19.5% (3M definīcija: atsevišķas valstis var noteikt sev piemērotus ierobežojumus skābekļa deficitā noteikšanai. Jautājet pēc padoma, ja rodas šaubas). Nelietot šos produktus skābekļa vai skābekļa bagātinātās atmosfērās.

Nekavējoties atlājet piesārņoto vidi, ja: kāda no sistēmas daļām salūzt, gaisa plūsmas galvas aizsargā samazinās vai apstājas, elpošana kļūst apgrūtinoša, parādās reibonis vai citi simptomi, jūs sajūtat piesārnojuma smaržu vai garšu vai kairinājumu.

Vejās virs 2m/s vai darbs augstos apstākļos (kur spiediens galvas daļā var kļūt negatīvs) var samazināt aizsardzību. Atbilstoši pielāgojet ierīces vai apsvieti alternatīvu respiratoru aizsardzības ierīci.

Lietotājiem ir jābūt gludi skūtiem vietās, kur respiratora sejas piekļaušanās daļa ir saskarē ar seju.

MARKĒJUMS

EN166BT (vidējas enerģijas trieciens temperatūras ekstrēmos (-5°C un +55°C) BT)

EN175B (vidējas enerģijas trieciens B)

EN12941 TH3 (nominālais aizsardzības faktors 500, augstākās ieturības prasības elpošanas caurulei un savienojuma detaljām)

EN12941 TH2 (nominālais aizsardzības faktors 50, vidējas ieturības prasības elpošanas caurulei un savienojuma detaljām)

EN14594 3B (nominālais aizsardzības faktors 200, augstākās ieturības prasības)

Papildus markējumi uz produkta atbilst ciemam standartiem.

SAGATAVOŠANĀS LIETOŠANAI

Rūpīgi pārbaudiet vai produkts ir pilnīgs (skat. A:1. attēlu), nebojāts un pareizi salīkt, jebkuras bojātas vai defektīvās detaljas ir jānomāna pirms katras lietošanas.

Metināšanas aizsargs ir karstumu ieturīgs, bet var uztvert uguri vai kust kontaktelejties ar atlikušu līsemu vai joti karstām virsmām. Uzturiet aizsargu tīru, lai samazinātu risku.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS

Pielāgojet metināšanas aizsargu atbilstoši individuālajām prasībām, lai sasniegtu augstāko komfortu un aizsardzību. (Skat. B:1 - B:4. attēls)

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR METINĀŠANAS AIZSARGS

Pielāgojet un uztvelciet gaisa padeves ierīci, kā tas ir norādīts atbilstošā lietotāja instrukcijā. Pielāgojet sejas bīlvējumu, lai pielāgotos sejas formai. (Skat. H:8. attēls)

Ir svarīgi, lai sejas bīlvējums būtu pareizi uziļkts un pielāgots, lai nodrošinātu pareizu aizsardzības faktoru. Nenojemiet metināšanas aizsargu vai neizslēdziet gaisa padevi līdz jūs esat atlājuši piesārņoto vidi.

TIRŠANAS INSTRUKCIJAS

Notriet metināšanas aizsargu ar maigu mazgāšanas līdzekli un ūdeni.

⚠ Lai izvairītos sabojāt aizsargu, tīrišanai nelietojiet šķīdinātājus. Nomazgājet galvas daļas aizsargu atbilstoši tīrišanas instrukcijām uz produkta etiketēs.

APKOPE

Sekojōsu detaļu nomaiņa:

- aizsargplāksne, skat. (C:1-C:2) attēls
- metināšanas filtrs, skat. (D:1 -D:4) attēls
- galvas saite, skat. (E:1) attēls
- pieres lente, skat. (F:1) attēls
- aizsargkapuce, skat. (G:1) attēls

⚠ Nolietotas produkta detaļas ir jāizmet atkritumos, kā to paredz vietējā likumdošana.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR METINĀŠANAS

AIZSARGS

Sejas bīlvējuma nomaiņa skaitī (H:1) attēls, (H:2-H:6) montāža, (H:7) pareizi uzliktis bīlvējums.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Uzglabājet temperatūru diapazonā no - 30°C to +70°C pie relatīvā mitruma, kurš ir mazāks par 90%. Origānālais produkta iepakojums ir paredzēts transportēšanai.

3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX UN 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR METINĀŠANAS DETAĻU SARAKSTS

DETAĻAS NR. DETAĻU APRAKSTS

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Automātiski aptumšojošais metināšanas filtrs 5, 8/9-13	52 70 00	SPEEDGLAS 9100 ārējā aizsargplātnē, skrāpejumu noturīga, 10 gb./iepak.
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X Automātiski aptumšojošais metināšanas filtrs 5, 8/9-13	52 70 70	SPEEDGLAS 9100 ārējā aizsargplātnē, karstumizturīga, 10 gb./iepak.
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX Automātiski aptumšojošais metināšanas filtrs 5, 8/9-13	16 80 15	SPEEDGLAS 9100 pieres lente, 3 gb./iepak.
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Galvas saite, t.sk., montāžas detaļas	52 80 05	SPEEDGLAS 9100V iekšējā aizsargplātnē, markēta 117x50, 5 gb./iepak.
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX gaisa padeves komplekts	52 80 15	SPEEDGLAS 9100X iekšējā aizsargplātnē, markēta 117x61, 5 gb./iepak.
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Stiprinājumu komplekts, kreisais un labais	52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX iekšējā aizsargplātnē, markēta 117x77, 5 gb./iepak
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 Metināšanas filtra bateriju turētājs, kompl. 2 gab.	42 20 00	Baterijas, kompl. 2 gab.
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX SideWindow aizsegī	53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX sejas bīlvējums
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 galvas saites priekšēja daļa		
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 galvas saites aizmugurējā daļa		
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX priekšējais aizsargkomplekts		
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX metināšanas aizsargs ar/bez ADF & galvas saiti		
83 40 16	Eipošanas caurule, pašregulējošā QRS	16 90 05	SPEEDGLAS 9100 galvas aizsargs, kroņveidīgs
83 40 17	Eipošanas caurule, īpaši izturīgas gumijas QRS	16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX galvas aizsargs, standarta
83 40 18	SPEEDGLAS elpošanas caurules pārsegs	16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX galvas aizsargs, liels
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 elpošanas caurules papildus komplekts, t.sk. adapteri	16 90 10	SPEEDGLAS 9100 papildus kakla un ausu aizsargs
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX elpošanas caurule FA-C	16 91 00	aizsargkapuce melna/pelēka
?? ?? ??	SPEEDGLAS 9100FX Izelpas vārsti, reserves komplekts	17 10 20	Palielināmā lēca 1.0
52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX vizieris, 5 gb./iepak.	17 10 21	Palielināmā lēca 1.5
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX vizietis ar pretaizsvīšanu 5 gb./iepak.	17 10 22	Palielināmā lēca 2.0
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 ārējā aizsargplātnē, 10 gb./iepakojumā	17 10 23	Palielināmā lēca 2.5
		17 10 24	Palielināmā lēca 3.0
		53 35 05	ADFLO elpošanas caurules un SPEEDGLAS 9100FX Air metināšanas aizsarga ar gaisa padevi galvas daļas adapteris
		53 35 06	jauņas elpošanas caurules un SPEEDGLAS 9000 metināšanas aizsarga ar gaisa padevi galvas daļas adapteris
		79 01 01	3M SPEEDGLAS pārnēšanas soma

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

SVARS:

Metināšanas aizsargs ar SideWindows (neskaitot galvas saiti un metināšanas filtru): ?? g

Metināšanas aizsargs ar gaisa padevi, ar SideWindows (neskaitot galvas saiti un metināšanas filtru): ?? g

Galvas saite 120 g

REDZAMĪBAS PLATĪBA:

Vizieris: ?? x ?? m m

Darbs pie temperatūras: -5°C līdz +55°C

Galvas izmērs: 50-64

MATERIĀLS

Aizsargs: PPA

Sudraba priekšējais rāmis: PA

SideWindows: PC

Galvas saite: PA, PP, TPE, PE

Instrukcja obsługi przyłbic spawalniczych 3M™ Speedglas™ 9100FX i 3M™ Speedglas™ 9100FX z doprowadzeniem powietrza

(PL)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Czytaj niniejszą instrukcję w połączeniu z instrukcją obsługi filtrów spawalniczych 3M Speedglas, aparatów z wymuszonym przepływem powietrza, oraz broszurą referencyjną, gdzie znajdziesz informację na temat dopuszczonych połączeń, części zamiennych i akcesoriów.

OPIS SYSTEMU

Przyłbica 3M Speedglas 9100FX pomaga chronić oczy i twarz użytkownika przed iskrami/odpryskami, szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym UV i podczerwonym IR powstającym w czasie spawania gazowego i elektrycznego. Przyłbica jest przeznaczona wyłącznie do używania z filtrami automatycznymi 3M Speedglas 9100 oraz oryginalnymi szybkami ochronnymi. Przyłbica 3M Speedglas 9100FX w wersji z doprowadzeniem powietrza chroni także przed zanieczyszczeniami powietrza, jeżeli jest stosowana z dopuszczoną jednostką filtrującą z wymuszonym przepływem powietrza.

UWAGA!

Właściwy dobór, szkolenie, użytkowanie oraz konserwacja mają zasadnicze znaczenie w kwestii zapewnienia przez przyłbicę właściwej ochrony użytkownika. Nie przestrzeganie instrukcji użytkowania filtra i/lub nieprawidłowe noszenie kompletnej przyłbicy w czasie narażenia na szkodliwe promieniowanie, może ujemnie wpływać na zdrowie użytkownika, prowadzić do chorób zagraczających życie, zranień lub kalectwa.

Szczególną uwagę należy zwrócić na ostrzeżenia oznaczone symbolem △.

DOPUSZCZENIA

Te produkty spełniają wymogi zawarte w Dyrektywie Europejskiej 89/686/EEC i są oznaczone znakiem CE. Spełniają także wymagania zharmonizowanych norm EN 175 i EN 166. Produkt został przebadany na etapie projektowania przez DIN Certco Prüf- und Zertifizierungszentrum (jednostka notyfikowana nr 0196). Przyłbica Speedglas 9100 FX z systemami z wymuszonym przepływem powietrza spełnia wymagania norm EN 12941 i EN 14594. Produkt został przebadany na etapie projektowania przez INSPEC International Ltd (jednostka notyfikowana nr 0194).

OGRANICZENIA STOSOWANIA

△ Używaj tylko oryginalnych części zapasowych i akcesoriów oznaczonych marką 3M Speedglas wyszczególnionych w ulotce referencyjnej. Stosuj tylko w warunkach zgodnych ze specyfikacją techniczną.

△ Stosowanie nie oryginalnych części lub przeprowadzanie modyfikacji niezgodnych z niniejszą instrukcją może zmniejszyć stopień ochrony użytkownika, spowodować nie uznanie ewentualnych reklamacji oraz unieważniania dopuszczenia i certyfikaty.

△ Noszone pod przyłbicą standardowe okulary korekcyjne mogą przenosić siłę uderzenia w przyłbicę powodując zagrożenie dla użytkownika.

△ Przyłbica 3M Speedglas 9100 FX nie jest przeznaczona do spawania w pozycji pulapowej dużym natężeniem prądu, ponieważ spadające krople roztopionego metalu mogą uszkodzić przyłbicę lub automatyczny filtr spawalniczy.

△ Szybki boczne powinny być zasłonięte specjalnymi zaślepками w sytuacji gdy, inni spawacze pracują obok lub w sytuacji gdy odbite światło luku spawalniczego może docierać przez te szybki. (patrz rys. I:1)

△ Nie stwierdzono działania alergizującego materiałów, które mogą mieć kontakt ze skórą użytkownika, dla większości populacji. Ten produkt nie zawiera elementów wykonanych z gumi lateksowej.

3M™ SPEEDGLAS™ FX Z DOPROWADZENIEM POWIETRZA

△ Nie stosować do ochrony układu oddechowego przeciwko nieznanym zanieczyszczeniom lub gdy stężenie zanieczyszczeń jest nieznane lub niebezpieczne dla zdrowia i życia przy chwilowym kontakcie.

△ Nie stosować w atmosferze zawierającej poniżej 19,5% tlenu (Wg zaleceń 3M poszczególne kraje mogą stosować własne limity zawartości tlenu w powietrzu). Nie stosować w atmosferze tlenu lub wzbogaconej w tlen.

△ Opuść zanieczyszczony obszar gdy: dowolny element systemu ulegnie uszkodzeniu, przepływ powietrza do głowicy zmniejszy się lub ustanie, oddychanie stanie się utrudnione, pojawią się zawroty głowy lub inne niebezpieczeństwo, zapach lub smak zanieczyszczeń stanie się wyczuwalny lub wystąpią podrażnienia.

△ Silny wiatr powyżej 2m/s, lub bardzo duże prędkości poruszania (gdy pod nagłowiekiem może wystąpić podciśnienie mogą obniżać poziom ochrony. Adjust equipment as appropriate or consider an alternative form of respiratory protective device.

△ Użytkowniku nie powinien posiadać zarostu w miejscu kontaktu uszczelnienia z twarzą.

OZNACZENIA

EN166BT (odporność na uderzenia cząstek o średniej energii w ekstremalnych temperaturach (-5°C do +55°C) BT)

EN175B (odporność na uderzenia cząstek o średniej energii B)

EN12941 TH3 (nominalny współczynnik ochrony 500, większe wymagania wytrzymałościowe dla węza oddechowego i złączek)

EN12941 TH2 (nominalny współczynnik ochrony 50, średnie wymagania wytrzymałościowe dla węza oddechowego i złączek)

EN14594 3B (nominalny współczynnik ochrony 200, większe wymagania wytrzymałościowe)

Dodatkowe oznaczenia na produkcie odnoszą się do innych norm.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

Sprawdź dokładnie czy produkt jest kompletny (patrz rys. A:1), nie uszkodzony i prawidłowo zmontowany, wszystkie uszkodzone i wadliwe elementy muszą być wymienione przed użyciem.

△ Przyłbica jest odporna na wysoką temperaturę ale może się zapalić lub stopić w kontakcie z otwartym ogniem lub bardzo gorącą powierzchnią. Aby zminimalizować to ryzyko utrzymuj przyłbicę w czystości.

OBSŁUGA PRZYŁBICY

Wyreguluj przyłbicę zgodnie ze swoimi indywidualnymi wymaganiami tak aby osiągnąć najwyższy comfort i ochronę. (patrz rys B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™ FX z doprowadzeniem powietrza

Wyreguluj i dopasuj jednostkę napędową tak jak opisano w jej instrukcji obsługi. Dopasuj uszczelnienie twarzy do jej kształtu. (patrz rys H:8)

⚠ Prawidłowe zamontowanie i dopasowanie uszczelnienia twarzy jest ważne dla osiągnięcia odpowiedniego współczynnika ochrony. Nie zdejmuj przyblicy i nie wylaczaj nadmucha powitru dopóki nie opuścisz zadymionego obszaru.

CZYSZCZENIE

Czyści przyblicę wodą z dodatkiem łagodnego detergentu.
⚠ Aby zapobiec ziszczeniu przyblicy nie używaj do czyszczenia rozpuszczalników.

OBSŁUGA

Wymiana:

- Szybka wizjera patrz rys. (C:1-C:2)
- Filtr spawalniczy patrz rys. (D:1 -D:4)
- Naglowie patrz rys. (E:1)
- Potnik patrz rys. (F:1)
- Osłona czołowa patrz rys. (G:1)

⚠ Zużyte elementy powinny być zutylizowane zgodnie z krajowymi przepisami.

3M™ SPEEDGLAS™ FX Z DOPROWADZENIEM POWIETRZA

Wymiana uszczelnienia twarzy patrz rys. (H:1) widok z góry, (H:2-H:6) etapy zakładania, (H:7) prawidłowo zamontowane.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Nie przechowywać poza zakresem temperatur -30°C do +70°C i przy wilgotności pow. 90%. Oryginalne opakowanie jest odpowiednie do transportu.

DANE TECHNICZNE

CIEŻAR:

Przyblica z szybkami bocznymi (bez naglowia i automatycznego filtra): ??? g

Przyblica z kanałem powietrznym I

Szybkami bocznymi (bez naglowia

i automatycznego filtra):

??? g

Naglowie

120 g

POLE WIDZENIA:

Szybka wizjera: ?? x ?? m m

Zakres temperatur: -5°C do +55°C

Rozmiar głowy:

50-64

MATERIAŁY:

Przyblica: PPA

Srebna osłona czołowa: PA

Szybki boczne: PC

Naglowie: PA, PP, TPE, PE

WYKAZ CZĘŚCI DO 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX I 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX Z DOPROWADZENIEM POWIETRZA

NR KATALOGOWY OPIS

CZĘŚCI

ZAMIENNE

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V automatyczny filtr spawalniczy 5, 8/9-13
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X automatyczny filtr spawalniczy 5, 8/9-13
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX automatyczny filtr spawalniczy 5, 8/9-13
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 naglowie ze śrubami mocującymi
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX kanał powietrznego
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 mechanizm obrotowy naglowia (lewy, prawy)
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 szufladki na baterie 2 sztuki w opakowaniu
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX zaślepki szybek bocznych
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 przednia część naglowia
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 tylna część naglowia
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX zestaw osłony czołowej
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX przyblica bez naglowia i filtra automatycznego
83 40 16	Wąż oddechowy QRS
83 40 17	Wąż oddechowy gumowy QRS
83 40 18	SPEEDGLAS osłona węża oddechowego
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 zestaw do poprawy uszczelnienia węża
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Wąż oddechowy FA-C
?? ?? ??	SPEEDGLAS 9100FX Exhalation vent, spare kit

CZĘŚCI ZUŻYWAJĄCE SIE

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX szybka wizjera opak. 5 szt.
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX szybka wizjera odporna na zaparowanie opak. 5 szt.
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 Zewnętrzna szybka ochronna opak. 10 szt.

52 70 00 SPEEDGLAS 9100 Zewnętrzna szybka ochronna odporna na porysowanie opak. 10 szt.

52 70 70 SPEEDGLAS 9100 Zewnętrzna szybka ochronna odporna na wysoką temperaturę opak. 10 szt.

16 80 15 SPEEDGLAS 9100 opaska przeciwpotna opak. 3 szt.

52 80 05 SPEEDGLAS 9100V Wewnętrzna szybka ochronna opak. 5 szt. oznaczona 117x50

52 80 15 SPEEDGLAS 9100X Wewnętrzna szybka ochronna opak. 5 szt. oznaczona 117x61

52 80 25 SPEEDGLAS 9100XX Wewnętrzna szybka ochronna opak. 5 szt. oznaczona 117x77

42 20 00 Baterie zasilające 3V opak. 2 szt.

53 40 00 SPEEDGLAS 9100FX z doprowadzeniem powietrza Uszczelnienie twarzy

AKCESORIA

16 90 05 SPEEDGLAS 9100 Dodatkowa ochrona głowy z Teca Weld

16 90 06 SPEEDGLAS 9100FX osłona czołowa standard

16 90 07 SPEEDGLAS 9100FX osłona czołowa duża uszu z Teca Weld

16 91 00 Kaptur spawalniczy czarno-szary

17 10 20 Szkło powiększające x 1.0

17 10 21 Szkło powiększające x 1.5

17 10 22 Szkło powiększające x 2.0

17 10 23 Szkło powiększające x 2.5

17 10 24 Szkło powiększające x 3.0

53 35 05 Adaptor łączący wąż oddechowy od ADFLO z przyblicą SPEEDGLAS 9100FX z doprowadzeniem powietrza

53 35 06 Adaptor łączący nowy wąż oddechowy z przyblicą SPEEDGLAS 9000 z doprowadzeniem powietrza

79 01 01 3M SPEEDGLAS torba do noszenia produktu

Pokyny pro svářecké kukly

3M™ Speedglas™ 9100FX a 3M™ Speedglas™ 9100FX Air

(CZ)

UŽIVATELSKÉ POKYNY

Tyto pokyny je třeba číst spolu s dalšími příslušnými uživatelskými pokyny 3M pro svářecké kazety 3M Speedglas a vzduchové filtrační jednotky a referenčními letáky, kde naleznete informace o schválených kombinacích vzduchových filtračních jednotek 3M, náhradních dílů a příslušenství.

POPIΣ SYSTÉMU

Výrobek 3M Speedglas 9100FX pomáhá chránit oči a obličej uživatele před jiskrami/odstříkající taveninou, škodlivým ultrafialovým (UV) a infračerveným (IR) zářením, které je průvodním jevem určitých technologií svařování elektrickým obloukem či plynem. Je určen výhradně k použití spolu se svářecími kazetami a ochrannými sklíčky 3M Speedglas 9100. Při použití spolu se vzduchovou filtrační jednotkou vás tento výrobek také ochrání před určitými vzduchem se šířícími znečišťujícími látkami.

VAROVÁNÍ

Aby výrobek mohl splnit svůj účel, tj. pomoci ochránit uživatele, je důležité umět jej správně vybrat, používat a udržovat, absolvovat patřičné školení. Nedodržení jakýchkoli pokynů k používání tétoho ochranných pomůcek, resp. jejich nesprávné či jen částečně správné používání po celou dobu expozice může nepříznivě ovlivnit zdraví uživatele, včetně k vážnému, život ohrožujícímu onemocnění, poranění či trvalé pracovní neschopnosti. Vhodnost a správný způsob používání výrobku upravují místně platné předpisy. Také si prostudujte veškeré dodane informace.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat varovným symbolům △, pokud jsou kde uvedeny.

SCHVÁLENÍ

Tyto výrobky splňují požadavky směrnice evropského společenství 89/686/EEC (směrnice o osobních ochranných pomůckách) a jako takové jsou označeny symbolem CE. Tyto výrobky vyhovují harmonizovaným evropským standardům EN 175 a EN 166. Certifikaci dle článku 10 vydala na základě typových zkoušek EC organizace DIN Certo Prüf- und Zertifierungszentrum (notifikovaný orgán číslo 0196). Systémy na ochranu dýchacích cest Speedglas 9100 FX vyhovují harmonizovaným standardům EN 12941, resp. EN 14594. Certifikaci dle článku 11 vydala na základě typových zkoušek EC organizace INSPEC International Ltd (notifikovaný orgán číslo 0194).

OMEZNĚNÍ POUŽITÍ

△ Používat pouze spolu s originálními značkovými náhradními díly a příslušenstvím 3M Speedglas, které uvádí seznam v referenčním letáku, a za podmínek pro používání uvedených v Technických specifikacích.

△ Použítí náhražek nebo upravených dílů, které nejsou specifikovány v této uživatelských pokynech, může mít za následek vážné zhoršení ochranné funkce výrobku a připravit vás o možnost uplatňovat nároky ze záruky. Výrobek pak již nemusí splňovat ochranné klasifikace a příslušná schválení.

△ Pomůckami pro ochranu zraku nošenými přes standardní dioptrické brýle se mohou přenášet nárazy. Proto představují pro uživatele určité nebezpečí.

△ Svářecká kukla Speedglas není určena k provádění svářeckých/řezacích prací v náročných podmínkách nad hlavou, kdy hrozí popálení padající taveninou.

△ Za situace, kdy vedle vás pracují jiní svářecí a kdy odražené světlo může proniknout boční průzory, je třeba tyto boční průzory zakrýt zálepkami (viz obr. I:1)

△ Není známo, že by materiály, jež mohou přijít do styku s pokožkou uživatele, mohly u většiny jedinců vyvolat alergické reakce. Tyto výrobky neobsahují žádné složky vyroběné z přírodního kaučukového latexu.

VÝROBEK 3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

△ Nepoužívat na ochranu dýchacích cest před neznámými atmosférickými znečišťujícími látkami, resp. pokud není známo jejich koncentrace v ovzduší či jedná-li se o látky bezprostředně ohrožující život nebo zdraví (IDLH – z angl. immediately dangerous to life or health).

△ Nepoužívat v atmosférách o obsahu kyslíku pod 19,5 % (dle definice 3M). V konkrétních zemích mohou platit jiné limity pro kyslíkový deficit. V případě pochybností se poradte na příslušných místech). Nepoužívejte tento výrobek v kyslíkových či kyslíkem obohacených atmosférách.

△ Kontaminovaný prostor ihned opusťte, pokud: dojde k poškození klerékoli části, omezí se nebo zcela ustane příspis vzduchu do náhlavní části, uctíte obtížné dýchání, pocítíte závrat či jiný úzkostný stav, zápach nebo chuť kontaminační nebo dojde k podráždění.

△ Silné větry nad 2 m/s, příp. velmi rychlé pracovní tempo (kdy se může v náhlavní části vytvořit podtlak) mohou mít za následek zhoršení ochranné funkce. Vhodným způsobem upravte nastavení nebo používejte o jiné, alternativní ochranné dýchacích cest.

△ Uživatelé necht' jsou hladce oholeni, zvláště v místech kontaktu filtrační masky s pokožkou obličeje.

ZNAČENÍ VYBAVENÍ

EN166BT (náraz o střední energii při extrémních teplotách (-5 °C a +55 °C) BT)

EN175B (náraz o střední energii B)

EN12941 TH3 (jmenovitý faktor ochrany 500, požadavek na dýchací hadici a spojovací prvky o vyšší pevnosti)

EN12941 TH2 (jmenovitý faktor ochrany 50, požadavek na dýchací hadici a spojovací prvky o střední pevnosti)

EN14594 3B (jmenovitý faktor ochrany 200, požadavek na vyšší pevnost)

Další značení na výrobcích se vztahuje k jiným standardům.

PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Důkladně zkонтrolujte, zda je výrobek kompletní (viz obr. A:1), nepoškozený a správně sestavený; případně poškozené nebo vadné díly nutno před každým použitím vyměnit.

△ I když je svářecká kukla žáruvzdorná, může se při kontaktu s otevřeným ohněm či velmi horkými plochami vznítit nebo roztažit. Toto riziko lze minimalizovat udržováním výrobku v čistotě.

NÁVOD K OBSLUZE

Svářeckou kuklu si nastavte podle svých individuálních požadavků tak, abyste se v ní cítili co nejhodlněji, a přitom vás chránila. (viz obr. B:1 - B:4).

Výrobek 3M™ Speedglas™ FX air

Nastavte a uzpůsobte si vzduchovou filtrační jednotku dle nástinu v příslušných uživatelských pokynech. Obličejové těsnění upravte podle tvaru svého obličeje (viz obr. H:8)

⚠ Z hlediska dosažení správného faktoru ochrany je důležité, aby bylo obličejové těsnění správně nasazeno a individuálně uzpůsobeno. Svářecskou kuklu sejměte, resp. zastavte přívod vzduchu až po opuštění kontaminovaného prostoru.

NAVOD K ČIŠTĚNÍ

Svářecskou kuklu omyjte vodním roztokem neagresivního detergentu.

⚠ Nepoužívejte organická rozpouštědla – mohla by kuklu poškodit. Náhlavní díl vyčistěte podle návodu k praní na štítku výrobku.

ÚDRŽBA

Výměna:

- štítku průzoru, viz obr. (C:1-C:2)
- svářecí kazety, viz obr. (D:1 -D:4)
- náhlavního pásku, viz obr. (E:1)
- čelenky, viz obr. (F:1)
- náhlavního dílu, viz obr. (G:1)

⚠ Likvidaci opotřebených dílů výrobku provádějte dle místně platných předpisů.

VÝROBEK 3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Výměna obličejového těsnění - viz obr. (H:1) přehled, (H:2-H:6) montážní kroky, (H:7) správně nasazené.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Neskladujte v prostředí o teplotě mimo rozmezí -30 °C až +70 °C resp. při vlhkosti nad 90 %. Pro přepravu je vhodné originální balení.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

HMOTNOST:

Svářecí kukla s boční průzory (bez náhlavního pásku a svářecí kazety):

?? g

Svářecí kukla s přívodem vzduchu, s boční průzory (bez náhlavního pásku a svářecí kazety):

120 g

Náhlavní pásek

ZORNÉ POLE:

Štítek průzoru: ?? x ?? m m

Provozní teplota: -5 °C až +55 °C

Velikost hlavy: 50-64

MATERIÁL:

Kukla: PPA

Stříbrný přední rám: PA

Boční průzory: PC

Náhlavní pásek: PA, PP, TPE, PE

SEZNAM DÍLŮ VÝROBKŮ 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX A 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR

DÍL Č. POPIS

NÁHRADNÍ DÍLY

50 00 05	SPEEDGLAS 9100X Samozatemňující se svářecí kazeta 5, 8/9-13	52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX Štítek průzoru x5
50 00 15	SPEEDGLAS 9100XX Samozatemňující se svářecí kazeta 5, 8/9-13	52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX Štítek průzoru proti zamilzení x5
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX Samozatemňující se svářecí kazeta 5, 8/9-13	52 60 00	SPEEDGLAS 9100 Vnější ochranný štít, standardní souprava 10 ks
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Náhlavní pásek včetně montážních dílů	52 70 00	SPEEDGLAS 9100 Vnější ochranný štít, souprava proti poškrábání 10 ks
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Sestava přívodu vzduchu	52 70 70	SPEEDGLAS 9100 Vnější ochranný štít, žáruzdorná souprava 10 ks
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Natáčecí mechanismus, levý a pravý	16 80 15	SPEEDGLAS 9100 Čelenka, sada 3 ks
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 Držák baterie, sada 2 ks	52 80 05	SPEEDGLAS 9100V Vnitřní ochranný štít, sada 5 ks označených 117x50
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX Kryty bočních průzorů	52 80 15	SPEEDGLAS 9100X Vnitřní ochranný štít, sada 5 ks označených 117x61
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Čelní část náhlavního pásku	52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX Vnitřní ochranný štít, sada 5 ks označených 117x77
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 zadní část náhlavního pásku	42 20 00	Sada baterií, 2 ks
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX Souprava čelního krytu	53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX Obličejové těsnění
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX Svářecí kukla bez ADF a náhlavního pásku		
83 40 16	Samonastavovací dýchací hadice QRS		
83 40 17	Guma dýchací hadice v provedení do náročných podmínek QRS		
83 40 18	SPEEDGLAS Kryt dýchací hadice		
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 Souprava pro modernizaci dýchací hadice včetně adaptérů		
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Dýchací hadice FA-C		
?? ??	SPEEDGLAS 9100FX Výdechový otvor, náhradní sada		

PŘÍSLUŠENSTVÍ

16 90 05	SPEEDGLAS 9100 Přídavný kryt temene
16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX Náhlavní díl standardní
16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX Náhlavní díl velký
16 90 10	SPEEDGLAS 9100 Přídavná pokryvka krku a uší
16 91 00	Kapuce černá/šedá
17 10 20	Lupa 1,0
17 10 21	Lupa 1,5
17 10 22	Lupa 2,0
17 10 23	Lupa 2,5
17 10 24	Lupa 3,0
53 35 05	Adaptér mezi dýchací hadici ADFLO a náhlavní díl SPEEDGLAS 9100FX Air
53 35 06	Adaptér mezi novou dýchací hadici a náhlavní díl SPEEDGLAS 9000 Air
79 01 01	Vak na přenášení výrobku 3M SPEEDGLAS

3M™ Speedglas™ 9100FX és 3M™ Speedglas™ 9100FX Air Hegesztőpajzs

(HU)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, ezt az útmutatót a vonatkozó 3M Speedglas Hegesztőkazetta és 3M levegő ellátó egység használati utasításával és referencia füzetével együtt olvassa át, ahol információt talál a minősített kombinációkról, kiegészítőkről, illetve alkatrészkről.

LEÍRÁS

A Speedglas 9100FX segít megvédeni viselője szemét és arcát a szíkraktól/rörcskenéstől, az ártalmatultraviola (UV) és infravörös (IR) sugárzástól, amelyek bizonyos iv/gáz hegesztési folyamatok során keletkeznek. A termék kizárolag a 3M Speedglas 9100 típusú hegesztőkazettával és védőlemezrellel együtt használható. A 3M Speedglas 9100FX Air szintén védelmet nyújt bizonyos levegőn keresztül terjedő szennyező anyagokkal szemben, ha a megfelelő levegő ellátó egységgel együtt használja.

FIGYELEM

A megfelelő termékkiállásztás, oktatás, használat és karbantartás elengedhetetlen annak érdekében, hogy a termék megfelelő védelmet nyújtsan viselőjének. A termékek használatára vonatkozó bármely utasítás be nem tartása, és/vagy az egyéni védőszékszók viselésének elmulasztása az exponenciális idejű alatt káros hatással lehet a viselő egészségére, súlyos betegséget vagy tartós munkaképtelenséget okozhat.

Az alkalmazhatósággal és a megfelelő használattal kapcsolatban kövessse a helyi előírásokat, vegye figyelembe az összes vonatkozó információt.

Fordítón kiemelt figyelmet azokra a részekre, ahol a „Figyelem” jelzést △ láthat.

MINŐSÍTÉS

Ezek a termékek megfelelnek az Európai Közösségi 89/686/ECC direktívára (egyenlő védőszékszó) követelményeinek és CE jelöléssel rendelkeznek. A termékek megfelelnek az EN 175 és az EN 166 szabványok követelményeinek. A direktívá 10. pontjának megfelelően, Tipusánalítsítvánnyal rendelkeznek a termékek, melyeket DIN szabvány szerint bevizsgált a „Certco Prüf- und Zertifizierungszentrum” tanúsító intézet is (azonosítási szám: 0194).

ALKALMAZÁSI KORLÁTOZÁSOK

△ Kizárolag eredeti 3M Speedglas márkájú alkatrészeket és kiegészítőket használjon! Az alkatrészek/kiegészítők listáját a referencia füzetben találja az alkalmazási kondíciókat pedig a műszaki specifikációban olvashatja el.

△ Nem megfelelő alkatrészek használata vagy olyan módosítások elvégzése, melyek nem szerepelnek ebben a használati útmutatóban, jelentősen csökkenhetik a védelmet és érvénytelenítik a garanciális jogokat és a minősítést.

△ Dioptriás szemüveg felett védeőszemüveget viselők személynek tehetik ki magukat, ha a pajzsot erős ütés éri.

△ Ez a Speedglas hegesztőpajzs nem javasolt fej felett végezett hegesztő/vágó műveletekre, ahol fennáll a lecsöpögő olvadt fém által okozott égés veszélye.

△ Az oldalablakokat fedőláppal le kell takarni, ha más hegesztő is dolgozik. Ön mellett, és azokban az esetekben, amikor a visszatükrözött fény behatolhat az oldalablakokon (Id: I:1).

△ A viselő bőrével kapcsolatba lépő anyagok a legtöbb esetben nem okoznak allergiás tüneteket. Ezek a termékek nem tartalmaznak természetes gumi latexból készült összetevőket.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

△ Ne használja ismeretlen eredetű, levegőn keresztül terjedő szennyezőanyagok ellen, vagy amikor a szennyezőanyag koncentrációja ismeretlen vagy azonnal veszélyeztetni az életet/egészséget.

△ Ne használja olyan légtérben, ahol az oxigéntartalom kevesebb, mint 19,5% (3M definíció). Más országokban az oxigénihány határértéke eltérő lehet. Szükség esetén, kérjen bővebb információt! Ne használja a termékeket oxigénnel dúsított légtérben!

△ Hagyja el a szennyezettséget területet azonnal, ha: a rendszer bármelyik része megrongálódik, a légáramlás a fejérésben csökken vagy megszűnik, a légzés nehézével jár, szédülés vagy más zavar következik be, szennyezőanyagot érez, ízlel vagy irritáció lép fel.

△ 2 m/s feletti szél, vagy nagyon nagy munkatempó esetén, (ahol a nyomás a fejérésben negatívá válik), csökkenheti a védelmet. Állítsa a megfelelő üzemmódba a terméket, vagy vegye fontolóra a légzésvédő készülék egy alternatív formájának használatát!

△ A termék használójának arca sima, borotvált legyen azon az arcfelületen, ahol a légzésvédő szigetelése érintkezik az arccal.

JELÖLÉSEK

EN166BT: közepes energia becsapódás extrém hőmérsékleten (-5°C-tól 55°C-ig BT)

EN175B: közepes energia becsapódás (B)

EN12941:TH3: névleges védelmi faktor 500, (nagy erő szükséges a légzőcsőhöz és a csatlakozóhoz)

EN12941:TH2: névleges védelmi faktor 50, (közepes erő szükséges a légzőcsőhöz és a csatlakozóhoz)

EN14594:3B: névleges védelmi faktor 200

További jelzések a terméken más szabványra utalnak.

HASZNÁLAT ELŐTT

Minden használat előtt ellenőrizze alaposan, hogy a termék teljes (Id.: A:1 ábrán), sértetlen és helyesen van összeszerelve, bármilyen sérülés vagy nem működő alkatrész esetén csere szükséges.

△ A hegesztőpajzs hőlől, de tüzet foghat, vagy megolvasthat nyílt lánggal vagy nagyon forró felülettel való érintkezéskor. Tartsa tisztán a pajzsot a kockázatok csökkentésének érdekében!

MŰKÖDÉS

Igazítsa a hegesztőpajzsot a fejméretéhez, így a legmagasabb komfort fokozatot illetve védelmet éri el (Id: B:1-B:4 ábrákat).

3M™ Speedglas™ FX air

Állítsa be és helyezze a levegő ellátó egységet a megfelelő pozícióba a használati útmutatóban leírt módon! Igazítsa az arcformához, hogy jól szigeteljen. (Id: H:8 ábra)

△ Fontos, hogy az arccsigatás megfelelő legyen, hogy a megfelelő védelmi szintet biztosítsa. Ne távolítsa el a hegesztő pajzsot vagy kapcsolja ki a léggelést, amíg nem hagyta el a szennyezettséget területet.

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A tisztításhoz használjon enyhe mosószeret és vizet.

⚠ A pajzs védelme érdekében ne használjon oldószereket a tisztításhoz! A fejrész tisztítása a terméken szereplő mosási címke utasításai szerint!

KARBANTARTÁS

Replacement of:

- Az előlap cseréje: Id. C:1-C:2
- A hegesztőkazetta cseréje: Id. D:1-D:4
- A fejpánt cseréje: Id. E:1
- Nedvszívó homlokbetét cseréje: Id. F:1
- A fejrész cseréje: Id. G:1

⚠ A használt elemeket és a tönkrement alkatrészeket az érvényes hulladékkezelési előírásoknak megfelelően semmisítse meg!

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Az arcszigetelés cseréjéhez Id. H:1 ábrát, a felhelyezés lépésihez Id. H:2-H:6, a helyes felhelyezést Id. H:7 ábrát.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A terméket -30°C és +70°C hőmérséklet tartomány között, 90%-os páratartalom alatt tárolja. Az eredeti csomagolásában szállítsa a terméket.

MŰSZAKI SPECifikáció

SÚLY:

Hegesztőpajzs oldalablakkal (fejpánt és hegesztőkazetta nélkül): ???g

Hegesztőpajzs légevezetékkal, oldalablakkal (fejpánt és hegesztőkazetta nélkül): ???g

LÁTÓTER:

Előlap: ??x ?? mm

Üzem hőmérséklet tartomány: -5°C és +55°C között

Fejmérlet: 50-64

ANYAG:

Pajzs: PPA

Ezüst előlap: PA

Oldalablak: PC

Fejpánt: PA, PP, TPE, PE

3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX ÉS 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR ALKATRÉSZEK, KIEGÉSZÍTŐK

TEMÉKKÓD MEGNEVEZÉS

ALKATRÉSZEK:

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V automatikusan sötétedő hegesztőkazetta 5, 8/9-13 fokozat
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X automatikusan sötétedő hegesztőkazetta 5, 8/9-13 fokozat
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX automatikusan sötétedő hegesztőkazetta 5, 8/9-13 fokozat
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Fejrész, alkatrészekkel
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX légzőcső csatlakozóelem
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Jobb és bal oldali rögzítélem, fejpánthoz
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 elemtártó hegesztőkazettához, 2 db/csomag
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX oldalablak takarófólia
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Fejpánt elülső része
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Fejpánt hátsó része
54 05 00	SPEEDGLAS 9100 FX Elülső rész
54 18 90	SPEEDGLAS 9100 FX hegesztőpajzs kazetta és fejpánt nélkül
83 40 16	Állítható légzőcső QRS
83 40 17	Légzőcső, gumi QRS
83 40 18	SPEEDGLAS Légzőcső fedő
83 40 19	SPEEDGLAS TH légzőcső felszerelés, adapterekkel
85 30 64	SPEEDGLAS 9100 FX Légzőcső FA-C
?? ??	SPEEDGLAS 9100 FX kilégzőszelép, pótalkatrész

KOPÓALKATRÉSZEK:

52 30 00	SPEEDGLAS 9100 FX Előlap, x5
52 30 01	SPEEDGLAS 9100 FX Előlap, páramentes, x5
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 külső védőlemez, normál, 10 db/csomag
52 70 00	SPEEDGLAS 9100 külső védőlemez, karcálló, 10 db/csomag
52 70 70	SPEEDGLAS 9100 külső védőlemez, hőálló, 10 db/csomag
16 80 15	SPEEDGLAS 9100 Izzadtságszalag 3 db/csomag
52 80 05	SPEEDGLAS 9100V belső védőlemez, 5 db/csomag, jelzése: 117x50
52 80 15	SPEEDGLAS 9100X belső védőlemez, 5 db/csomag, jelzése: 117x61
52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX belső védőlemez, 5 db/csomag, jelzése: 117x77
42 20 00	Elem, 2 db
53 40 00	SPEEDGLAS 9100 FX Air arcszigetelés

KIEGÉSZÍTŐK:

16 90 05	SPEEDGLAS 9100 kiegészítő fejkosár
16 90 06	SPEEDGLAS 9100 FX fejvédő, standard
16 90 07	SPEEDGLAS 9100 FX fejvédő, nagy méret
16 90 10	SPEEDGLAS 9100 kiegészítő nyak- és fülvédelem
16 91 00	hegesztőkármza
17 10 20	Nagyítólencse, N=1,0
17 10 21	Nagyítólencse, N=1,5
17 10 22	Nagyítólencse, N=2,0
17 10 23	Nagyítólencse, N=2,5
17 10 24	Nagyítólencse, N=3,0
53 35 05	Adapter az ADFLO légzőcső és a SPEEDGLAS 9100 FX Air fejrész között
53 35 06	Adapter új légzőcső és a SPEEDGLAS 9000 Air fejrész között
79 01 01	3M SPEEDGLAS táska

Instruction 3M™ Speedglas™ 9100FX and 3M™ Speedglas™ 9100FX Air Welding Shields

(RO)

USER INSTRUCTIONS

Please read these instructions in conjunction with other relevant 3M User instructions for 3M Speedglas welding filters, 3M air delivery units and Reference leaflets where you will find information on approved combinations of Air Delivery Units, spare parts and accessories.

SYSTEM DESCRIPTION

The 3M Speedglas 9100FX help protect the wearer's eyes and face from sparks/spatter, harmful ultra-violet radiation (UV) and infra-red radiation (IR) resulting from certain arc/gas welding processes. The product is designed to be used only with 3M Speedglas 9100 welding filters and protection plates. The 3M Speedglas 9100FX air also protects against certain airborne contaminants when used with an approved Air Delivery Unit.

WARNING

Proper selection, training, use and maintenance are essential in order for the product to help protect the wearer. Failure to follow all instructions on the use of these protection products and/or failure to properly wear the complete product during all periods of exposure may adversely affect the wearer's health, lead to severe or life threatening illness, injury or permanent disability.

For suitability and proper use follow local regulations, refer to all information supplied.

Particular attention should be given to warning statements △ where indicated.

APPROVALS

These products meet the requirements of the European Community Directive 89/686/EEC (Personal Protective Equipment Directive) and are thus CE marked. The products comply with the harmonized European Standards EN 175 and EN 166. Certification under Article 10, EC Type-Examination has been issued by DIN Certyco Prüf- und Zertifizierungszentrum (Notified body number 0196). Speedglas 9100 FX air respiratory systems complies with the harmonized standards EN 12941 resp EN 14594. Certification under article 11, EC type examination has been issued by INSPEC International Ltd (Notified body number 0194).

LIMITATIONS OF USE

- △ Only use with original 3M Speedglas brand spare parts and accessories listed in the reference leaflet and within the usage conditions given in the Technical Specifications.
- △ The use of substitute components or modifications not specified in these user instructions might seriously impair protection and may invalidate claims under the warranty or cause the product to be noncompliant with protection classifications and approvals.
- △ Eye protectors worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts thus creating a hazard to the wearer.
- △ The Speedglas welding shield is not designed for heavy duty overhead welding/cutting operations due to the risk of burns from falling molten metal.
- △ The SideWindows should be covered with the cover plates in situations when other welders are working beside you and in situations where reflected light can pass through the SideWindows (see fig I:1)
- △ Materials which may come into contact with the wearer's skin are not known to cause allergic reactions to the

majority of individuals. These products do not contain components made from natural rubber latex.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

- △ Do not use for respiratory protection against unknown atmospheric contaminants or when concentrations of contaminants are unknown or immediately dangerous to life or health (IDLH).
- △ Do not use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen (3M definition). Individual countries may apply their own limits on oxygen deficiency. Seek advice if in doubt). Do not use these products in oxygen or oxygen-enriched atmospheres.
- △ Leave the contaminated area immediately if: Any part of the system becomes damaged, airflow into the headtop decreases or stops, breathing becomes difficult, dizziness or other distress occurs, you smell or taste contaminants or irritation occurs.
- △ High winds above 2m/s, or very high work rates (where the pressure within the headtop can become negative) can reduce protection. Adjust equipment as appropriate or consider an alternative form of respiratory protective device.
- △ Users should be clean-shaven where the respirator's face seal comes into contact with the face.

EQUIPMENT MARKING

EN166BT (medium energy impact at extremes of temperatures (-5°C and +55°C) BT)
EN175B (medium energy impact B)
EN12941 TH3 (nominal protection factor 500, higher strength requirement for breathing hose and couplings)
EN12941 TH2 (nominal protection factor 50, medium strength requirement for breathing hose and couplings)
EN14594 3B (nominal protection factor 200, higher strength requirement)
Additional markings on the product refer to other standards.

PREPARATION FOR USE

Carefully check that the product is complete (see fig A:1), undamaged and correctly assembled, any damaged or defective parts must be replaced before each use.

- △ The welding shield is heat resistant but can catch fire or melt in contact with open flames or very hot surfaces. Keep the shield clean to minimize this risk.

OPERATING INSTRUCTIONS

Adjust the welding shield according to your individual requirements to reach the highest comfort and protection. (see fig B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™ FX air

Adjust and fit the Air Delivery Unit as outlined in the appropriate User Instruction. Adjust the face seal to suit the shape of the face. (see fig H:8)

△ It is important that the face seal is correctly mounted and fitted to provide the correct protection factor. Do not remove the welding shield or turn off the air supply until you have vacated the contaminated area.

CLEANING INSTRUCTIONS

Clean the welding shield with a mild detergent and water.

- △ To avoid damage to the shield do not use solvents for cleaning. Clean the head cover according to the washing instruction on the product label.

MAINTENANCE

Replacement of:

- visor plate, see fig. (C:1-C:2)
- welding filter see fig. (D:1 -D:4)
- headband see fig. (E:1)
- sweatband see fig. (F:1)
- head cover see fig. (G:1)

⚠ Worn out product parts should be disposed of according to local regulations.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Replacement of face seal see fig. (H:1) overview, (H:2-H:6) mounting steps, (H:7) correctly mounted.

STORAGE AND TRANSPORTATION

Do not store outside the temperature range -30°C to +70°C or with humidity above 90%. The original packaging is suitable for transporting.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEIGHT:

Welding shield with SideWindows (excl headband and welding filter):	??? g
Welding shield with airduct, with SideWindows (excl headband and welding filter):	??? g
Headband	120 g

VIEWING AREA:

Visor plate:	?? x ?? mm
Operating temperature:	-5°C to +55°C
Head sizes:	50-64

MATERIAL:

Shield:	PVA
Silver front frame:	PA
SideWindows:	PC
Headband:	PA, PP, TPE, PE

PARTS LIST 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AND 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR

PART NO. DESCRIPTION

SPARE PARTS

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Auto darkening Welding Filter 5, 8/9-13
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X Auto darkening Welding Filter 5, 8/9-13
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX Auto darkening Welding Filter 5, 8/9-13
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Headband including assembly parts
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Air duct assembly
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Pivot mechanism, left and right
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 battery holder pkg of 2
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX SideWindow covers
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Headband front part
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Headband back part
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX front cover kit
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX welding shield w/o ADF & headband
83 40 16	Breathing tube self adjusting QRS
83 40 17	Breathing tube heavy duty rubber QRS
83 40 18	SPEEDGLAS Breathing tube cover
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 breathing tube upgrade kit incl. adaptors
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Breathing tube FA-C
?? ??	SPEEDGLAS 9100FX Exhalation vent, spare kit

CONSUMABLES

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX Visor plate x5
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX Visor plate Anti Fog x5
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 Outside protection plate standard pkg of 10
52 70 00	SPEEDGLAS 9100 Outside protection plate scratch pkg of 10
52 70 70	SPEEDGLAS 9100 Outside protection plate heat pkg of 10
16 80 15	SPEEDGLAS 9100 Sweatband pkg of 3
52 80 05	SPEEDGLAS 9100V Inner protection plate pkg of 5 marked 117x50
52 80 15	SPEEDGLAS 9100X Inner protection plate pkg of 5 marked 117x61
52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX Inner protection plate pkg of 5 marked 117x77
42 20 00	Battery pkg of 2
53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX Air face seal

ACCESSORIES

16 90 05	SPEEDGLAS 9100 Additional coverage crown
16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX head cover standard
16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX head cover large
16 90 10	SPEEDGLAS 9100 Additional coverage neck & ear
16 91 00	Hood black/grey
17 10 20	Magnifying Lens 1.0
17 10 21	Magnifying Lens 1.5
17 10 22	Magnifying Lens 2.0
17 10 23	Magnifying Lens 2.5
17 10 24	Magnifying Lens 3.0
53 35 05	Adaptor between ADFLO breathing tube & SPEEDGLAS 9100FX Air head top
53 35 06	Adaptor between new breathing tube & SPEEDGLAS 9000 Air head top
79 01 01	3M SPEEDGLAS product carry bag

Navodila za varilna ščita 3M™ Speedglas™ 9100FX in 3M™ Speedglas™ 9100FX Air

(SI)

NAVODILA ZA UPORABO

Prosimo, preberite ta navodila skupaj z navodili za uporabo 3M™ Speedglas™ varilnega ščita, 3M enot za dovajanje zraka in referenčnega letaka, kjer so informacije o odobrenih kombinacijah, rezervnih delih in dodatki.

OPIS SISTEMA

3M Speedglas 9100FX ščiti obraz in oči uporabnika pred iskrami/škropljencem, škodljivimi UV žarki in IR sevanjem, kar je posledica določenih varilnih procesov. Izdelek je namenjen le uporabi z varilnimi filteri in zaščitnimi tablicami 3M Speedglas 9100. 3M Speedglas 9100FX Air prav tako ščiti pred določenimi kontaminanti v zraku, če se uporablja skupaj z enoto za dovajanje zraka.

OPOZORILO

Pravilna izbira, trening, uporaba in vzdrževanje so bistveni, da lahko izdelek ščiti uporabnika. V primeru, da uporabnik ne sledi navodilom za uporabo tega izdelka in/ali ne nosi celotnega sistema skozi celotno obdobje izpostavljenosti, lahko pride do nepopravljivih posledic za uporabnikovo zdravje, resnih ali živiljenjsko nevarnih bolejnj, poškodb ali stalne nezmožnosti. Za primernost in pravilno uporabo sledite lokalni zakonodaji in danim informacijam.

Posebno pozornost namenite opozorilom △, kjer je tako nakazano.

ODOBRITVE

Ta izdelek je v skladu z zahtevami Evropske direktive 89/686/EEC (Pravilnik o osebni varovalni opremi) in je zato označen s CE. Izdelek ustreza harmoniziranim evropskim standardom EN 175 in EN 166. Certifikat pod členom 10, EC Type-Examination je bil izdan s strani DIN Certco Prüf- und Zertifizierungszentrum (priglašeni organ št. 0196). Speedglas 9100 FX Air respiratorni sistem ustreza harmoniziranemu standardu EN 12941 in EN 14594. Certifikat pod členom 11, EC type examination je bil izdan s strani SPEC International Ltd (priglašeni organ št. 0194).

OMEJITVE UPORABE

- △ Uporabljajte le z originalnimi 3M™ Speedglas™ rezervnimi deli in dodatki, ki so navedeni v referenčnem letaku in znotraj pogojev uporabe, ki so podani v tehnični specifikaciji.
- △ Uporaba nadomestnih komponent ali modifikacij, ki niso specificirane v teh navodilih za uporabo, lahko resno škoduje zaščiti in lahko razveljavlji jamstvo ali povroči, da izdelek ni več skladen z klasifikacijo zaščite in odobritvami. Uporabljajte samo z varilnimi ščiti, ki so navedeni v referenčnem letaku.
- △ Zaščita oči, ki jo nosite čez standardna korekcijska očala, lahko prenese udarce in tako ustvari nevarnost za uporabnika.
- △ Speedglas varilni ščit ni namenjen uporabi pri težkih, nadglavnih varilnih posegih, kjer obstaja nevarnost nastanka opeklín zaradi padajoče stoljene kovine.
- △ SideWindows – stranska okanca bi morala biti pokrita v situacijah, ko v bližini delajo tudi drugi varilci in v situacijah, kjer je obojina svetloba prehaja skozi stranska okanca (glejte sliko I:1)
- △ Materiali, ki pridejo v stik s kožo uporabnika, niso znane, da bi povzročale alergijske reakcije pri večini posameznikov. Ti izdelki ne vsebujejo komponent iz naravnega kavčuka.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

△ Ne uporabljajte respiratorne zaščite pri neznanih kontaminantih v atmosferi ali ko so koncentracije kontaminantov neznane ali nevarne za življenje ali zdravje (IDLH).

△ Ne uporabljajte v atmosferah, ki imajo manj kot 19.5% kisika (3M definicija). Posamezne države lahko aplicirajo svoje omejitve. Če ste v dvomih, poiščite nasvet. Ne uporabljajte teh izdelkov v s kisikom obogatenih atmosferah.

△ Takoj zapustite kontaminirano območje, če se katerikoli del sistema poškoduje, če se tok zraka zmanjša ali ustavi, če dihanje postane oteženo, če se pojavi omotica ali druge neprijetnosti, če zaznate kontaminante ali če se pojavi iritacija.

△ Pri močnem vetru nad 2m/s, ali pri pogojih, kot lahko pritisk v pokrovitalu postane negativen, se zaščita lahko zmanjša. Primereno nastavite opremo ali uporabite alternativno obliko respiratorne zaščite.

△ Uporabniki bi morali biti gladko obriti, da se obrazno tesnilo lahko dobro prilagodi obrazu.

OZNAKE OPREME

EN166BT (udarec srednje energije pri ekstremnih temperaturah (-5°C in +55°C) BT)

EN175B (udarec srednje energije B)

EN12941 TH3 (nominalni zaščitni faktor 500, zahteva višje moči za dihalno cev in spojke)

EN12941 TH2 (nominalni zaščitni faktor 50, zahteva srednje moči za dihalno cev in spojke)

EN14594 3B (nominalni zaščitni faktor 200, zahteva višje moči)

Dodate oznake na izdelku se nanašajo na druge standarde.

PRIPRAVA ZA UPORABO

Pazljivo preverite, da je izdelek celoten (glejte sliko A:1), nepoškodovan in pravilno sestavljen, poškodovani deli se morajo pred vsako uporabo zamenjati..

△ Varilni ščit je odprtopen na vrčino, vendar se lahko vnane, če pride v stik odprtimi plameni ali zelo vrčimi površinami. Ščit vzdružuje v čistem stanju, da se zmanjša tveganje.

NAVODILA ZA UPRAVLJANJE

Varilni ščit prilagodite glede na vaše individualne zahteve, da dosežete najvišje udobje in zaščito. (glejte sliko B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™ FX air

Prilagodite in namestite enoto za dovajanje zraka, kot je navedeno v navodilih za uporabo. Prilagodite obrazno tesnilo, da ustreza obliku vašega obraza. (glejte H:8)

△ Pomembno je, da je obrazno tesnilo pravilno nameščeno, da lahko zagotovi pravilen zaščitni faktor. Varilnega ščita ne odstranite in ne izklopite dovoda zraka, dokler niste zapustili kontaminiranega področja.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

Varilni ščit očistite z blagim detergentom in vodo.

△ Za čiščenje ne uporabljajte topil, da ne bi prišlo do poškodb. Pokrivalo očistite tako, kot je navedeno na etiketi izdelka.

VDRŽEVANJE

Zamenjava:

- plošča za vizir glejte sliko (C:1-C:2)
- varilni filter glejte sliko. (D:1 -D:4)
- naglavno ogrodje glejte sliko. (E:1)
- trak za pot glejte sliko (F:1)
- pokrivalo glejte sliko. (G:1)

⚠ Obrabljenje dele odvrzite v skladu z lokalnimi regulativami.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Zamenjava obraznega tesnila glejte sliko (H:1) pregled, (H:2-H:6) navodila, (H:7) pravilna namestitev.

SHRANJEVANJE IN TRANSPORT

Ne shranjujte izven temperaturnega razpona - 30°C do +70°C ali vlage nad 90%. Originalna embalaža je primerna za transport.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

MASA:

Varilni ščit s stranskih okni Side-Windows (brez ogrodja in varilnega filtra): ?? g
Varilni ščit s cevjo za zrak, s Side-Windows (brez ogrodja in varilnega filtra): ?? g
naglavno ogrodje 120 g

VIDNO POLJE:

Plošča za vizir: ?? x ?? mm
Temperatura delovanja: -5°C do +55°C
Velikosti glave: 50-64

MATERIAL:

Ščit:	PPA
Srebrni sprednji okvir:	PA
Stranska okna SideWindows:	PC
Naglavno ogrodje:	PA, PP, TPE, PE

SEZNAM DELOV ZA 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX IN 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR

Š.T. DELA OPIS

REZERVENI DELI

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V, samozatemnitveni varilni filter 5, 8/9-13
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X, samozatemnitveni varilni filter 5, 8/9-13
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX, samozatemnitveni varilni filter 5, 8/9-13
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 ogrodje z deli za sestavo
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX cev za zrak
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 mehanizem, desni in levi
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 nosilec baterij varilnega filtra, pakiranje 2 kom.
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX SideWindow prevleke
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 ogrodje sprednji del
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 ogrodje zadnji del
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX sprednja prevleka
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX varilni ščit brez ADF in ogrodje
83 40 16	samanastavljalna dihalna cev QRS
83 40 17	dihalna cev iz močne gume QRS
83 40 18	SPEEDGLAS prevleka za dihalno cev
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 dihalna cev in adapterji
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX dihalna cev FA-C
?? ??	SPEEDGLAS 9100FX izpuh, rezerva

POTROŠNI MATERIAL

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX plošča za vizir x5
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX plošča za vizir Anti Fog x5
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 zunanj zaščitna plošča, standardna, 10 kom.
52 70 00	SPEEDGLAS 9100 zunanj zaščitna plošča, odporna na razenje,10 kom.
52 70 70	SPEEDGLAS 9100 zunanj zaščitna plošča, toplotno odporna,10 kom.
16 80 15	SPEEDGLAS 9100 trak za pot, 3 kom
52 80 05	SPEEDGLAS 9100V notranja zaščitna plošča, pakiranje 5 kom. označeno 117x50
52 80 15	SPEEDGLAS 9100X notranja zaščitna plošča, pakiranje 5 kom. označeno 117x61
52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX notranja zaščitna plošča, pakiranje 5 kom. označeno 117x77
52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX notranja zaščitna plošča, pakiranje 5 kom. označeno 117x77
42 20 00	baterija, pakiranje 2 kom.
53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX obrazno tesnilo
	DODATKI
16 90 05	SPEEDGLAS 9100 dodatno pokrivalo
16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX standardno pokrivalo
16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX veliko pokrivalo
16 90 10	SPEEDGLAS 9100 dodatni pokrivalo za vrat in ušesa
16 91 00	kapuca sivo-črna
17 10 20	povečevalna leča 1.0
17 10 21	povečevalna leča 1.5
17 10 22	povečevalna leča 2.0
17 10 23	povečevalna leča 2.5
17 10 24	povečevalna leča 3.0
53 35 05	adapter za ADFLO dihalno cevmin SPEEDGLAS 9100FX Air pokrivalo
53 35 06	adapter za novi dihalno cev in SPEEDGLAS 9000 Air pokrivalo
79 01 01	3M SPEEDGLAS torbica

Zváračské štity 3M™ Speedglas™ 9100FX a 3M™ Speedglas™ 9100FX s prívodom vzduchu - Inštrukcie



NÁVOD NA POUŽITIE

Precízajte si tieto inštrukcie spolu s ostatnými relevantnými 3M Návodmi na použitie pre 3M Speedglas zváračské filtre, 3M jednotky pre prívod vzduchu a s referenčnými letákmi, kde nájdete informácie o schválených kombináciach jednotiek na prívod vzduchu, náhradných dieloch a príslušenstve.

POPIS SYSTÉMU

3M Speedglas 9100FX pomáha chrániť užívateľov zrak a tvár pred īskrami a nebezpečnému ultra-fialovému žiareniu (UV) a infra-červenému žiareniu (IR), ktoré vznikajú počas oblikového/plynového zvárania. Tento produkt možno používať iba s 3M Speedglas zváračskými filtermi a ochrannými skličkami série 9100. 3M Speedglas 9100FX chráni užívateľa i voči určitým prachovým časticiam, pokiaľ sa používa spolu s jednotkou na prívod vzduchu.

UPOZORNENIE

Správny výber, školenie, použitie a náležitá údržba sú nevyhnutné pre adekvátnu ochranu užívateľa. Nedodržanie všetkých pokynov o používaní tohto výrobku a/alebo nesprávne nosenie kompletného produktu počas celej doby, kedy je užívateľ vystavený nebezpečnému prostrediu, môže neprávne ovplyvniť zdravie užívateľa, zapričíniť vážne alebo život ohrozujúce ochorenie, zranenie alebo trvalú prácu neschopnosť.

Aby ste sa uistili, že produkt je pre Vás vhodný a že ho správne nosíte, dodržiavajte všetky lokálne nariadenia a získejte všetky dostupné informácie.

Zvýšenú pozornosť venujte upozorneniam, pri ktorých je výstražný trojuholník △.

SCHVÁLENIA

Produkty splňajú požiadavky nariadenia Európskeho spoločenstva č. 89/686/EEC (Nariadenie o osobných ochranných pracovných prostriedkoch) a majú značenie CE. Produkty splňajú požiadavky harmonizovaných Európskych noriem EN 175 a EN 166. Certifikáciu podľa článku 10, EC Typová skúška vydala: DIN Certy Prüf- und Zertifizierungszentrum (Autorizovaná skúšobňa č. 0196). Systém Speedglas série 9100FX na ochranu dýchania splňa požiadavky harmonizovaných noriem EN 12941 resp. EN 14594. Certifikáciu podľa článku 11, EC Typová skúška vydala: INSPEC International Ltd (Autorizovaná skúšobňa č. 0194).

OBMEDZENIA

△ Používajte iba s originálnymi 3M Speedglas Náhradnými dielmi a príslušenstvom, ktoré sú uvedené v referenčnom letáku a sú v súlade s podmienkami použitia uvedenými v Technickej špecifikácii.

△ Použitie substitučných komponentov alebo modifikácií, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na použitie, môže väzne oslabiť ochranu užívateľa a môže viesť k stare záruk alebo zapričíniť, že produkt nebude splňať požiadavky ochranej triedy a schválení.

△ Chrániče zraku, nosené na klasických dioptrických okuliároch, môžu preniesť náraz a ohroziť užívateľa.

△ Speedglas zváračský štít nie je určený na náročné zváranie/rezanie nad úrovňou hlavy, napokoľo existuje nebezpečenstvo popálenia padajúcim roztopeným kovom.

△ Ak sa vo vašej blízkosti zvára, alebo ak existuje možnosť prieniku odrazeného svetla cez bočné priezory, je potrebné použiť kryty bočných priezorov (pozri obr. I:1).

△ Materiály, ktoré sa dotýkajú užívateľovej tváre u väčšiny užívateľov nevyvolávajú žiadne alergické reakcie. Tieto produkty neobsahujú žiadne časti vyrobené z prírodného kaučuku.

TM SPEEDGLAS™ FX S PRÍVODOM VZDUCHU

△ Nepoužívajte na ochranu dýchania voči neznámym znečisťujúcim látkam, alebo ak nie je známa ich koncentrácia, alebo ak tieto látky bezprostredne ohrozujú život a zdravie (IDLH).

△ Nepoužívajte v atmosfére, ktorá obsahuje menej ako 19,5% kysíka (Definícia 3M. Jednotlivé krajinu môžu aplikovať vlastné limity na množstvo kysíka. Ak máte pochybnosti, vyhľadajte pomoc.) Nepoužívajte tieto produkty v kyslíkových alebo kyslíkom obohatených atmosférah.

△ Okamžite opustite znečistený priestor, ak: je niektorá časť produktu poškodená, sa prietok vzduchu zníži alebo úplne zastaví, sa stíži dýchanie, sa vyskytne pocit nevoľnosti alebo iné ťažkosti, zacitíte alebo budete mať chut' znečistenia v ústach, alebo ak nastane podráždenie.

△ Vietor s rýchlosťou nad 2m/s alebo vysoké pracovné nasadenie (ak vedú k podtlaku v hlavovom diele) môžu viesť k oslabeniu ochrany. Vhodné prispôsobte zariadenie, alebo zvážte alternatívnu formu ochrany dýchania.

△ Užívateľia by mali byť hladko oholeni na miestach, kde sa tvárové tesnenie dotýka tváre.

ZNAČENIA

EN166BT (stredná energia nárazu pri extrémnych teplotách (-5°C až +55°C) BT)

EN175B (stredná energia nárazu B)

EN12941 TH3 (nominálny ochranný faktor 500, vysoké požiadavky na dýchaciu hadicu a spoje)

EN12941 TH2 (nominálny ochranný faktor 50, stredné požiadavky na dýchaciu hadicu a spoje)

EN14594 3B (nominálny ochranný faktor 200, vysoké požiadavky)

Dodatočné značenia na produkte sa vzťahujú na ďalšie normy.

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Pozorne skontrolujte produkt, či je kompletný (pozri obr. A:1), nepoškodený a správne zložený. Pred použitím je potrebné všetky poškodené a chybne časti vymeniť.

△ Zváračský štít je teplo-vzdorný, avšak môže začať horieť alebo topiť sa pri kontakte s otvoreným ohňom alebo veľmi horúcimi povrchmi. Udržiavajte zváračský štít čistý, aby ste znižili toto riziko.

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Nastavte zváračský štít podľa vašich individuálnych požiadaviek, aby ste dosiahli maximálne pohodlie a ochranu. (pozri obr. B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™ FX s prívodom vzduchu

Nastavte a pripojenéte Jednotku na prívod vzduchu podľa popisu v príslušnom Návode na použitie. Prispôsobte tvárové tesnenie tak, aby kopírovalo kontúry vašej tváre. (pozri obr H:8)

⚠ Je dôležité, aby bolo tvárové tesnenie správne nasadené a pripenieňné, aby sa zachoval správny ochranný faktor. Neskladajte si zváračský štít, ani nevypínajte prívod vzduchu, pokiaľ neopustíte znečistený priestor.

ČISTENIE

Zváračský štít čistite s jemným čistiacim prostriedkom a vodu.

⚠ Aby ste zabránili poškodeniu produktu, nepoužívajte na čistenie rozpušťadlá. Kryt hlavového dielu čistite podľa pokynov k čisteniu, ktoré sú uvedené na produkte.

ÚDRŽBA

Výmena:

- ochranného sklíčka, pozri obr. (C:1 – C:2)
- zváračského filtra, pozri obr. (D:1 – D:4)
- hlavového pásu, pozri obr. (E:1)
- potného páiska, pozri obr. (F:1)
- hlavového krytu, pozri obr. (G:1)

⚠ Opotrebované časti by mali byť zlikvidované v súlade s miestnymi nariadeniami.

3M™ SPEEDGLAS™ FX S PRÍVODOM

VZDUCHU

Výmena tvárového tesnenia, pozri o br. (H:1) prehľad, (H:2-H:6) postup výmeny, (H:7) správne nasadenie tesnenia.

ZOZNAM KOMPONENTOV 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX A 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX S PRÍVODOM VZDUCHU

ČÍSLO POPIS

NÁHRADNÉ DIELY

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Samo-zatemňovací zváračský filter, stupne 5, 8/9-13	52 60 00	SPEEDGLAS 9100 Vonkajšie ochranné sklíčko, štandardné, 10ks
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X Samo-zatemňovací zváračský filter, stupne 5, 8/9-13	52 70 00	SPEEDGLAS 9100 Vonkajšie ochranné sklíčko odolné voči poškrabaniu, 10ks
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX Samo-zatemňovací zváračský filter, stupne 5, 8/9-13	52 70 70	SPEEDGLAS 9100 Vonkajšie ochranné sklíčko odolné voči teplu, 10ks
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Hlavový pás vrátane montážnych častí	16 80 15	SPEEDGLAS 9100 Potný pásek, 3 ks
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Vzduchový kanál	52 80 05	SPEEDGLAS 9100V Vnútorné ochranné sklíčko, 5 ks, rozmer 117x50
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Otočný mechanizmus, doprava a doňava	52 80 15	SPEEDGLAS 9100XX Vnútorné ochranné sklíčko, 5 ks, rozmer 117x61
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 Držiak batérií, 2ks	52 80 25	SPEEDGLAS 9100XXX Vnútorné ochranné sklíčko, 5 ks, rozmer 117x77
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX Kryty bočných priezorov	42 20 00	Batéria, 2 ks
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Hlavový pás – predná časť	53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX s prívodom vzduchu, tvárové tesnenie
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Hlavový pás – zadná časť		
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX Súprava predných krytov		
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX Zváračský štít bez samo-zatemňovacej kazety a hlavového pásu		
?? ????	Nastaviteľná dýchacia hadica		
?? ????	Dýchacia hadica z odolnej gumeny		
83 40 18	SPEEDGLAS Kryt dýchacej hadice	17 10 20	Zväčšovacie sklo 1.0
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 Súprava dýchacích hadíc vrátane adaptérów	17 10 21	Zväčšovacie sklo 1.5
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Dýchacia hadica FA-C	17 10 22	Zväčšovacie sklo 2.0
?? ????	SPEEDGLAS 9100FX Výdychový ventil, rezervná súprava	17 10 23	Zväčšovacie sklo 2.5
		17 10 24	Zväčšovacie sklo 3.0
		53 35 05	Adaptér pre Dýchaci hadicu ADFLO a Hlavový diel SPEEDGLAS 9100FX s prívodom vzduchu
		53 35 06	Adaptér pre novú dýchaciu hadicu a Hlavový diel SPEEDGLAS 9000 s prívodom vzduchu
		79 01 01	3M SPEEDGLAS Prenosná taška na produkty

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Produkt skladujte pri teplote od - 30°C do +70°C, s relativnou vlhkosťou nižšou ako 90%. Na prepravu produktu je vhodné originálne balenie.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

HMOTNOSŤ:

Zváračský štít s bočnými priezormi (bez hlavového pásu a zváračského filtra): ?? g

Zváračský štít so vzduchovým kanálom a bočnými priezormi (bez hlavového pásu a zváračského filtra): ?? g

Hlavový pás 120 g

ZORNÉ POLE:

Ochranné sklíčko: ?? x ?? m m

Prevádzková teplota: -5°C až +55°C

Rozmery hlavy: 50-64

MATERIÁL:

Štít: PPA

Strieborný rám: PA

Bočné priezory: PC

Hlavový pás: PA, PP, TPE, PE

Instruction 3M™ Speedglas™ 9100FX and 3M™ Speedglas™ 9100FX Air Welding Shields

(RO)

USER INSTRUCTIONS

Please read these instructions in conjunction with other relevant 3M User instructions for 3M Speedglas welding filters, 3M air delivery units and Reference leaflets where you will find information on approved combinations of Air Delivery Units, spare parts and accessories.

SYSTEM DESCRIPTION

The 3M Speedglas 9100FX help protect the wearer's eyes and face from sparks/spatter, harmful ultra-violet radiation (UV) and infra-red radiation (IR) resulting from certain arc/gas welding processes. The product is designed to be used only with 3M Speedglas 9100 welding filters and protection plates. The 3M Speedglas 9100FX air also protects against certain airborne contaminants when used with an approved Air Delivery Unit.

WARNING

Proper selection, training, use and maintenance are essential in order for the product to help protect the wearer. Failure to follow all instructions on the use of these protection products and/or failure to properly wear the complete product during all periods of exposure may adversely affect the wearer's health, lead to severe or life threatening illness, injury or permanent disability.

For suitability and proper use follow local regulations, refer to all information supplied.

Particular attention should be given to warning statements △ where indicated.

APPROVALS

These products meet the requirements of the European Community Directive 89/686/EEC (Personal Protective Equipment Directive) and are thus CE marked. The products comply with the harmonized European Standards EN 175 and EN 166. Certification under Article 10, EC Type-Examination has been issued by DIN Certyco Prüf- und Zertifizierungszentrum (Notified body number 0196). Speedglas 9100 FX air respiratory systems complies with the harmonized standards EN 12941 resp EN 14594. Certification under article 11, EC type examination has been issued by INSPEC International Ltd (Notified body number 0194).

LIMITATIONS OF USE

- △ Only use with original 3M Speedglas brand spare parts and accessories listed in the reference leaflet and within the usage conditions given in the Technical Specifications.
- △ The use of substitute components or modifications not specified in these user instructions might seriously impair protection and may invalidate claims under the warranty or cause the product to be noncompliant with protection classifications and approvals.
- △ Eye protectors worn over standard ophthalmic spectacles may transmit impacts thus creating a hazard to the wearer.
- △ The Speedglas welding shield is not designed for heavy duty overhead welding/cutting operations due to the risk of burns from falling molten metal.
- △ The SideWindows should be covered with the cover plates in situations when other welders are working beside you and in situations where reflected light can pass through the SideWindows (see fig I:1)
- △ Materials which may come into contact with the wearer's skin are not known to cause allergic reactions to the

majority of individuals. These products do not contain components made from natural rubber latex.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

- △ Do not use for respiratory protection against unknown atmospheric contaminants or when concentrations of contaminants are unknown or immediately dangerous to life or health (IDLH).
- △ Do not use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen (3M definition). Individual countries may apply their own limits on oxygen deficiency. Seek advice if in doubt). Do not use these products in oxygen or oxygen-enriched atmospheres.
- △ Leave the contaminated area immediately if: Any part of the system becomes damaged, airflow into the headtop decreases or stops, breathing becomes difficult, dizziness or other distress occurs, you smell or taste contaminants or irritation occurs.
- △ High winds above 2m/s, or very high work rates (where the pressure within the headtop can become negative) can reduce protection. Adjust equipment as appropriate or consider an alternative form of respiratory protective device.
- △ Users should be clean-shaven where the respirator's face seal comes into contact with the face.

EQUIPMENT MARKING

EN166BT (medium energy impact at extremes of temperatures (-5°C and +55°C) BT)
EN175B (medium energy impact B)
EN12941 TH3 (nominal protection factor 500, higher strength requirement for breathing hose and couplings)
EN12941 TH2 (nominal protection factor 50, medium strength requirement for breathing hose and couplings)
EN14594 3B (nominal protection factor 200, higher strength requirement)
Additional markings on the product refer to other standards.

PREPARATION FOR USE

Carefully check that the product is complete (see fig A:1), undamaged and correctly assembled, any damaged or defective parts must be replaced before each use.

- △ The welding shield is heat resistant but can catch fire or melt in contact with open flames or very hot surfaces. Keep the shield clean to minimize this risk.

OPERATING INSTRUCTIONS

Adjust the welding shield according to your individual requirements to reach the highest comfort and protection. (see fig B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™ FX air

Adjust and fit the Air Delivery Unit as outlined in the appropriate User Instruction. Adjust the face seal to suit the shape of the face. (see fig H:8)

- △ It is important that the face seal is correctly mounted and fitted to provide the correct protection factor. Do not remove the welding shield or turn off the air supply until you have vacated the contaminated area.

CLEANING INSTRUCTIONS

Clean the welding shield with a mild detergent and water.

- △ To avoid damage to the shield do not use solvents for cleaning. Clean the head cover according to the washing instruction on the product label.

MAINTENANCE

Replacement of:

- visor plate, see fig. (C:1-C:2)
- welding filter see fig. (D:1 -D:4)
- headband see fig. (E:1)
- sweatband see fig. (F:1)
- head cover see fig. (G:1)

⚠ Worn out product parts should be disposed of according to local regulations.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Replacement of face seal see fig. (H:1) overview, (H:2-H:6) mounting steps, (H:7) correctly mounted.

STORAGE AND TRANSPORTATION

Do not store outside the temperature range -30°C to +70°C or with humidity above 90%. The original packaging is suitable for transporting.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEIGHT:

Welding shield with SideWindows (excl headband and welding filter):	??? g
Welding shield with airduct, with SideWindows (excl headband and welding filter):	??? g
Headband	120 g

VIEWING AREA:

Visor plate:	?? x ?? mm
Operating temperature:	-5°C to +55°C
Head sizes:	50-64

MATERIAL:

Shield:	PVA
Silver front frame:	PA
SideWindows:	PC
Headband:	PA, PP, TPE, PE

PARTS LIST 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AND 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR

PART NO. DESCRIPTION

SPARE PARTS

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Auto darkening Welding Filter 5, 8/9-13
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X Auto darkening Welding Filter 5, 8/9-13
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX Auto darkening Welding Filter 5, 8/9-13
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Headband including assembly parts
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Air duct assembly
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Pivot mechanism, left and right
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 battery holder pkg of 2
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX SideWindow covers
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Headband front part
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Headband back part
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX front cover kit
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX welding shield w/o ADF & headband
83 40 16	Breathing tube self adjusting QRS
83 40 17	Breathing tube heavy duty rubber QRS
83 40 18	SPEEDGLAS Breathing tube cover
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 breathing tube upgrade kit incl. adaptors
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Breathing tube FA-C
?? ????	SPEEDGLAS 9100FX Exhalation vent, spare kit

CONSUMABLES

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX Visor plate x5
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX Visor plate Anti Fog x5
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 Outside protection plate standard pkg of 10
52 70 00	SPEEDGLAS 9100 Outside protection plate scratch pkg of 10
52 70 70	SPEEDGLAS 9100 Outside protection plate heat pkg of 10
16 80 15	SPEEDGLAS 9100 Sweatband pkg of 3
52 80 05	SPEEDGLAS 9100V Inner protection plate pkg of 5 marked 117x50
52 80 15	SPEEDGLAS 9100X Inner protection plate pkg of 5 marked 117x61
52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX Inner protection plate pkg of 5 marked 117x77
42 20 00	Battery pkg of 2
53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX Air face seal

ACCESSORIES

16 90 05	SPEEDGLAS 9100 Additional coverage crown
16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX head cover standard
16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX head cover large
16 90 10	SPEEDGLAS 9100 Additional coverage neck & ear
16 91 00	Hood black/grey
17 10 20	Magnifying Lens 1.0
17 10 21	Magnifying Lens 1.5
17 10 22	Magnifying Lens 2.0
17 10 23	Magnifying Lens 2.5
17 10 24	Magnifying Lens 3.0
53 35 05	Adaptor between ADFLO breathing tube & SPEEDGLAS 9100FX Air head top
53 35 06	Adaptor between new breathing tube & SPEEDGLAS 9000 Air head top
79 01 01	3M SPEEDGLAS product carry bag

ПАЙДАЛАНУШЫГА АРНАЛҒАН НҰСҚАМА

Берілген нұсқаманы, 3M™ Speedglas™ 9100FX дәнекерлеу фильтрлерін пайдалану бойынша нұсқаманы және ауамен тасымалдау бойынша қондырылардың, косымша белгітердің және жабықтардың бекітілген комбинациялары туралы ақпаратты табуынызға болатын ақпараттық косымша беттегі оқып шығуыңызды етінеміз.

ЖҮЙЕНІ СИПАТТАУ

3M™ Speedglas™ 9100FX кейір электрод-дәнекерлелігін және газдық дәнекерлелігін процесстерді орындауда барысында туындағын үшкін және шашырандыдан, зиянды ұлтракуған соуспелдерден жұмысшының көзін және беттегі қорғауды қамтамасын етуге мекеместеді.

Берілген әнім 3M Speedglas 9100 жарық фильтрі және қорғаныс наспелі комбинациясында пайдалану үшін жасал шығарылған. 3M™ Speedglas™ 9100FX сонымен қатар ауаны тасымалдау бойынша бекітілген жүйені пайдалануда ауа арқылы тарараптады кейір ластаушы заттардан қорғанысты қамтамасын етеді.

НАЗАР САЛЫҢЫЗ

Тиісті таңдау, оқыту, пайдалану және техникалық қызмет көрсету пайдаланушыны тиісті түрде қорғауды қамтамасын етуде маңызды мәнге ие.

Берілген қорғаныс күралдардың пайдалану бойынша барлық нұсқамаларды орындауда және/немесе құрастырылған қорғаныс құралының есер етудің барлық көзінде көте пайдаланулы, пайдаланушының деңсаулынья көри есептің тиізі, ауыр және қатерлі ауруларға шалдыштыруы, зағиптықта немесе тұрақты түрде енбекке жарамсызығын көлу мүмкін.

Дұрыс пайдалану үшін жергілікті нормаларды орындаңыз, ұсынылған ақпаратты мұжыт оқызыз.

△ Таңбасы бар ескертурлерге аса назар аударыңыз.

СЕРТИФИКАТТАР

Бұйымдар Еуропалық Қоғамдастықтың Директивасы 89/686/ECC (жеке қорғаныс күралдарды директивасы) талабына жауап береді және CE белгісімен таңбаланған. Берілген бұйымдар EN 175 және EN 166 сейкестендірілген Еуропалық Стандарттарға сай келеді. Бұйым 10 балка сай сертификаттадан, сонымен қатар DIN Certco Prüf- und Zertifizierungszentrum (хабарландыру немірі 0196) типтік үлгін сыйнаудан етті.

Ауа респираторлық жүйе Speedglas™ 9100FX сейкестендірілген стандарттар EN12941 және EN 14594 сай келеді. Бұйым 10 балка сай сертификаттадан, сонымен қатар INSPEC International Ltd (хабарландыру орнагы немірі 0194) типтік үлгін сыйнаудан етті.

ПАЙДАЛАНУ ШЕКТЕУЛЕРИ

△ Ақпараттық косымша бете көрсетілген, 3M™ Speedglas™ маркасының тек түлпүскән косымша белгітерін және жабықтарын ғана, техникалық сипаттамаларда белгіленген эксплуатация шарттарына сай пайдаланыңыз.

△ Пайдалану бойынша берілген нұсқамада көрсетілген жасанды құрамдағы белгітер немесе модификацияларды пайдалану, қорғанысты төмөндөтіп және келіпдікті жою, немесе бұйым қорғаныс деңгейі классификациясын және апрбациясына сай келмеу себебі болуы мүмкін.

△ Дәлдеу көзіндіктерін үтісін күйлентіп қорғаныс көзіндіктері, соққыны жіберіп алуы мүмкін, осы арқылы пайдаланушының деңсаулынның қатер тендерін мүмкін.

△ Қорғаныс қалқаншалары, еріген металлдан күйік алу мүмкіндігі болуы себебінен, дәнекерлеу немесе кесу операцияларын жүргізуегі ауыр жұмыс режиміне арналмаған.

△ Егер сіздің артыңызда басқа дәнекерлеушілер жұмыс жасап жатқан жағдайда, сонымен қатар, егер шағыныстан жаңык бүйірдегі пластинапардан өтіп кету мүмкін жағдайларда бүйірдегі пластинапар қорғаныс пластинапарымен жабылуы тиіс (I:1 сур. караңыз).

△ Терімен реакцияға тусуі мүмкін материалдар аллергиялық реакциялар пайда болуына әкелмейі тиіс. Берілген әнім құрамында табиғи латекстен жасалған құрамада бөліктер жок.

3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX АУА ЖҮЙЕСІ

△ Егер атмосфералық ластаушылар шоғырлануы деңгейі болғыс болған жағдайда, немесе әмір жөндеңсаулық үшін қатерлі болған жағдайда белгісіз атмосфералық ластаушылардан респираторлық қорғанысты пайдаланбайыз.

△ Оттегі құрамы 19,5% -ден төмен атмосферада пайдалануға көнеш берілмейді (Definisiya 3M, жекелеген мемлекеттер оттегі жетістелуілігіне көткіліктерінде шектеулерін қоюы мүмкін). Егер сізде кандайдай бір күдік туындаған жағдайда, берілген ережені көнеспен тексеруді өтініміз). Берілген әнімді оттегі жөнде оттегілі-қанықан атмосферада пайдалануға көнеш берілмейді.

△ Егер: жүйенің кез келген белгілі бүлінсеге, бас белгіліндегі ауа тасқыны азайса немесе тоқталса, тыны салу қындаста, бас айналу немесе басқа да дімкестік пайда болса, сіз ластаушы бўйымдарды сезе бастасаны немесе тітіркену пайда бола бастаса ластаңган аланды дереу тастап шығуға көнеш бериледі.

△ Бийкіті 2м/с асатын терезелермен жұмыс барысында, немесе жогары деңгейде жұмыс жүргізгендеге (жогары белгі деңгейліндегі қысым негативті бола бастаганда), қорғаныс деңгейі төмендеу мүмкін. Сізге жабықты сейкесінде түрде жөнде келтірүіңіз немесе альтернативты респираторлық қорғаныс құрлығыны пайдалануыңыз көрек.

△ Респираторлық құрлығының үшкі тығыздығына пайдаланушының терісі жаһасатын жерінде, тері тегіс қырылуы тиіс.

ЖАБДАҚЫТЫ ТАҢБАЛАУ

EN166BT (орташа энергетикалық есер ету (-5°C and +55°C) BT) шеткі температураларда

EN175B (орташа энергетикалық есер ету В)

EN12941 TH3 (қорғаныс факторы 500 номиналды көрсеткіші, оттегілі аспап шлангының және қосылысы үшін жогары бекемдік бойынша жогарғы талап көрсеткіштері)

EN12941 TH2 (қорғаныс факторы 50 номиналды көрсеткіші, оттегілі аспап шлангының және қосылысы үшін орташа бекемдік бойынша жогары талап көрсеткіштері)

EN14594 3B (қорғаныс факторы 200 номиналды көрсеткіші, ең жогары бекемдік бойынша жогарғы талап көрсеткіштері)

Өнімдегі көрсетілген қосымша таңбаланған белгілер басқа стандарттарға сілтемені білдіреді.

ПАЙДАЛАНУФА ДАЙЫНДЫҚ

Өнімнің тұтастығын мұжыт тексерініз (A:1 сур қар.),

сонымен қатар енім булінбегенін, ұрыс жиналғанын мүкіят тексерініз. Кез келген булығен немесе олқылықты беліктерді аудыстыру қажет.

△ Қорғаныс қалқаншасы жылыға тәзімді, бірақ ашық от көзі немесе ыстық беткеймен жаңаскан жағдайда жаһып кетуі немесе еріп кетуі мүмкін. Қалқаншаны осындай қауілті тәмемдегу үшін таза күйде сақтаңыз.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАМА

Әзіріздік жеке талаптарыңызға сай, максималды қорғаныс және ығылышыңың деңгейі үшін, қорғаныс қалқаншасын жөнге кептіріңіз (В:1-В:4 сур. қар).

3M™ Speedglas™FX АУА ЖҮЙЕСІ

Сәйкесінше нұсқамада бейнеленген ауаны беру күрьылсызын жөнге кептіріңіз.

Бет формасына сәйкес келуі үшін ұшқы тығызыдықты жөнге кептіріңіз (Н:8 сур. қар)

△ Қорғаныс факторы көрсеткішін қамтамасыз етуде ұшқы тығызыдықты дұрыс орнату үлкен роль аткарады. Ластаңған зонаны таста шықанша, қорғаныс қалқаншасын шешүге немесе ауа жүйесі бойынша ауа тасқынын беруді тоқтатуға кеңес берілмейді.

ЖАБДЫҚТЫ ТАЗАЛАУ БОЙЫНША

НҰСҚАМА

Қорғаныс қалқаншасын су және жұмсақ жуу құралы көмегімен тазалап қажет.

△ Қалқаншалардың бүлінуін болдырmas үшін, ерітінділерді пайдалануға кеңес берілмейді. Бұйымның этикеткасында көрсетілген нұсқамага сәйкес, құнқағарды тазалаңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Аудыстыру:

- Қалқаншаның қарай пластинасы (С:1-С:2) сур.қар.
- Дәнекерлеу фильтрі, (D:1-D:4) сур.қар.
- Құлаққап буналары, (E:1) сур.қар.
- Қалпақтың ішкі таспалары, (F:1) сур.қар.
- Құнқағар, (G:1) сур.қар.

3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX ЖӘНЕ 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX АУА ЖҮЙЕСІ ҚОСЫМША БӨЛІКТЕРІ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАРЫ

БӨЛІК №, СИПАТТАУ

ҚОСЫМША БӨЛІКТЕР

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V автоматты құнгірттенетін дәнекерлеуші жаһық фильтрі 5, 8/9-13	53 62 00	SPEEDGLAS 9100 құлаққап буналарының артық бөлігі
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X автоматты құнгірттенетін дәнекерлеуші жаһық фильтрі 5, 8/9-13	54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX алдыңғы қақпақ деталдары жиынтығы
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX автоматты құнгірттенетін дәнекерлеуші жаһық фильтрі 5, 8/9-13	54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX защищенный щиток без ADF-сіз қорғаныс қалқаншасы және құлаққап буналары
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 құлаққап буналары, құрамадаң бөліктірімен қоса	?? ?? ??	өзін өзі реттейтін тыныс алу түтігі
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX жиынтықта ауа беру жүйесі	?? ?? ??	етe бекем резенкеден жасалған тыныс салу түтігі
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 бұрылғыш құрылғысы, сога және онғалғоворотное	83 40 18	SPEEDGLAS тыныс алу түтігі қақпағы
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 батареяны бекіту, 2 дана	83 40 19	SPEEDGLAS TH3 тыныс алу түтігі үшін жаңашаудандыру жиынтығы, соның ішінде адаптер
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX бүйірлі пластиналар қалқаншалары	85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX тыныс салу түтігі FA-C
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 құлаққап буналарының алдыңғы бөлігі	?? ?? ??	SPEEDGLAS 9100FX дем шығару үшін тесік, қосымша жиынтық

△ Өтімнің тозған бөліктепі локалді қауыларға сыйжойылуы қажет.

3M™ SPEEDGLAS™FX АУА ЖҮЙЕСІ

Ұшқы тығызыдықты аудыстыру, (Н:1) сур.қар., жалпы шолу, (Н:2-Н:6) сур.қар. орнату бойынша қадамдар, (Н:7) дағ орнату.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Буйымды таза және құрғак, -30°C до +70°C температурасы шегінде және салыстырмалы ығлалдыры 90% аспалтын орында сақтаңыз. Біртума қантама бўйымды тасымалдау үшін ете ынғалы.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

САЛМАҒЫ:

Қорғаныс қалқаншасы буйірлі пластиналармен (құлаққап буналарын және дәнекерлеу фильтрлерін қослағанда)

?? г

Қорғаныс қалқаншасы ауа беру жүйесімен, бүйірлі пластиналармен (құлаққап буналарын және дәнекерлеу фильтрлерін қослағанда)

?? г

Құлаққап буналары 120 г

ШОЛУ ЗОНАСЫ:

Қарау пластинасы ??х?? мм

Жұмыс температурасы -5°C +55°C дейін

Бастың көлемі 50-64

МАТЕРИАЛ:

Қалқанша PPA

Күміс алдыңғы жиек PA

Бүйірлі пластиналар PC

Құлаққап буналары: PA, PP, TPE, PE

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- 52 30 00 SPEEDGLAS 9100FX Қаралу пластинасы x5
52 30 01 SPEEDGLAS 9100FX Тұмандықтардың қаралу пластинасы x5
52 60 00 SPEEDGLAS 9100 Сыртқы қорғаныс пластинасы, стандартты 10 дана
52 70 00 SPEEDGLAS 9100 Сыртқы қорғаныс пластинасы, көртепермен қоса, 10дана
52 70 70 SPEEDGLAS 9100 Сыртқы қорғаныс пластинасы жылтырумен қоса, 10 дана
16 80 15 SPEEDGLAS 9100 Қалпақтың ішкі таспасы, 3 дана
52 80 05 SPEEDGLAS 9100V Ишкі қорғаныс пластинасы, 5дана, 117x50 тәнбалдауымен.
52 80 15 SPEEDGLAS 9100X Ишкі қорғаныс пластинасы, 5дана, 117x61 тәнбалдауымен.
52 80 25 SPEEDGLAS 9100XX Ишкі қорғаныс пластинасы, 5дана, 117x77 тәнбалдауымен.
42 20 00 Батареялар 2 дана
53 40 00 SPEEDGLAS 9100FX аяу жүйесінің үшкі тығыздығы

КҮРАМДАС БӨЛІКТЕР

- 16 90 05 SPEEDGLAS 9100 Қосымша жабушы сауытта
16 90 06 SPEEDGLAS 9100FX Стандартты күнқағар
16 90 07 SPEEDGLAS 9100FX Үлкен күнқағар
16 90 10 SPEEDGLAS 9100 Мойын және қулак үшін қосымша қорғаныс қалқаншалары
16 91 00 Капюшон қара/сүр
17 10 20 Үлкейтетін линзазалар 1.0
17 10 21 Үлкейтетін линзазалар 1.5
17 10 22 Үлкейтетін линзазалар 2.0
17 10 23 Үлкейтетін линзазалар 2.5
17 10 24 Үлкейтетін линзазалар 3.0
53 35 05 ADFLO тыныс алу түтігі және SPEEDGLAS 9100FX аяу жүйесінің жогарғы белгілі арасындағы адаптер
53 35 06 тыныс алу түтігі және SPEEDGLAS 9000 аяу жүйесінің жогарғы белгілі арасындағы адаптер
83 40 25 ADFLO жаңа тыныс алу түтігі және аяу беру құрылғысы арасындағы адаптер
79 01 01 3M SPEEDGLAS өнімді қолға алып журуге арналған сөмкеси.

Инструкции за употреба за 3M™ Speedglas™ 9100FX и 3M™ Speedglas™ 9100FX с респираторна защита

(BG)

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Моля, прочетете тези инструкции заедно с инструкциите за употреба на другите 3M продукти – филтри, система за подаване на въздух и референтната брошюра, където можете да намерите информация за одобрениите комбинации, резервните части и аксесоарите.

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА

3M Speedglas 9100FX помага за защита на очите и лицето на потребителя от искри/пръски, опасните UV и инфра - червени лъчи, които се получават при някои заваръчни процеси. Продуктът може да се използва само със заваръчни филтри 3M Speedglas 9100 и предпазни плаки. Респираторната защита 3M Speedglas 9100FX също предпазва от определени въздушно преносими замърсявания при употребата ѝ с одобрена система за подаване на въздух.

WARNING

Proper selection, training, use and maintenance are essential in order for the product to help protect the wearer. Failure to follow all instructions on the use of these protection products and/or failure to properly wear the complete product during all periods of exposure may adversely affect the wearer's health, lead to severe or life threatening illness, injury or permanent disability.

For suitability and proper use follow local regulations, refer to all information supplied.

Particular attention should be given to warning statements  where indicated.

ОДОБРЕНИЯ

Продуктите отговарят на изискванията на Европейска Директива 89/686/EEC и притежава CE маркировка. Продуктът отговаря и на хармонизираните Европейски Стандарти, EN 175 и EN 166. Сертифицирани са според глава 10 от Директивата от DIN Certco Prüf - und Zertifizierungszentrum (акредитиран орган 0196). Респираторната защита 3M Speedglas 9100FX отговаря и на хармонизираните Европейски Стандарти EN 12941 съответно EN 14594. Сертифицирани са според глава 11, EC проба на тип е издаден от INSPEC International Ltd (акредитиран орган 0194).

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

 Използвайте само оригинални резервни части и аксесоари 3M™ Speedglas™ изброяни в референтната брошюра и според условията за употреба посочени в Техническите спецификации.

 Подмяната на компоненти или модификации непосочени в тези инструкции за употреба може сериозно да понижи нивото на защита и да направи невалидни гаранционните претенции или да доведе до несъответствие със сертификацията и одобренията.

 Продукти за защита на очите, носени върху стандартни офталмологични очила създават опасност за носещият, защото може да предадат механични въздействия.

 Заваръчният шлем Speedglas не е предназначен за заваряване или рязане над височината на главата поради риск от изгаряне от падащ разтопен метал.

 Страниците прозорци трябва да са покрити с предпазни плаки, когато около потребителя има друга заваръчна дейност или отразена светлина може да попадне в страниците прозорци (вижте фиг. I:1)

 Материалите, които са в допир с потребителя не предизвикват алергии. Тези продукти не съдържат материали от естествен латекс.

3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX С РЕСПИРАТОРНА ЗАЩИТА

 Не използвайте респираторната защита при неизвестни или опасно за живота и здравето (IDLH) замърсяване или ниво на замърсяване на атмосферата.

 Не употребявайте в атмосфера съдържащи по-малко от 19,5% кислород (по определение на 3M). Не използвайте продукта в кислородна или кислородно – обогатена атмосфера.

 Незабавно напуснете замърсената зона ако: някоя част от системата се повреди, въздушния поток намалеет или спре, затруднено дишане, замаяност или друг дискомфорт, миризма или вкус на замърсяване или дразнене.

 Висок въятър над 2 м/с или висока натовареност (когато налягането във върхната част може да стане отрицателно) може да намали предизвиканите свойства. Направете настройки на оборудването, ако са необходими или помислете за алтернативен вариант за респираторна защита.

 Потребителите трябва да са без лицево окосмяние на местата, където уплътнението прилепва към лицето.

МАРКИРОВКА

EN166BT (средно енергийни въздействия при екстремална температура (- 5°C and +55°C) BT)

EN175B (средно енергийни въздействия B)

EN12941 TH3 (номинален фактор на защита 500, необходима е по-висока устойчивост за дихателна тръба и съединител)

EN12941 TH2 (номинален фактор на защита 50, необходима е средна устойчивост за дихателна тръба и съединител)

EN14594 3B (номинален фактор на защита 200, необходима е по-висока устойчивост)

Допълнителна маркировка на продукта информира за други стандарти.

ПОДГОТОВКА ЗА УПОТРЕБА

Внимателно проверете продуктът преди всяка употреба (виж фиг. A: 1). Всички уредени компоненти трябва да бъдат подменени незабавно.

 Заваръчният шлем е устойчив на високи температури, но може да се подпали или стопи при контакт с огън или много горещи повърхности. Поддържайте шлема чист, за минимален рисък.

ФУНКЦИИ

Направете настройки на заваръчния шлем според личните Ви потребности, за да постигнете най-високо ниво на комфорт и защита. (Виж фиг. B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™ 9100FX с респираторна защита

Настройте и поставете Системата за подаване на въздух, както е посочено в съответните Инструкции за употреба. Настройте уплътнението на лицето спрямо формата на лицето (виж фиг. H:8)

⚠ Важно е упътнението да е прилепнато добре към лицето, за да осигури нужния фактор на защита. Не махайте заваръчния шлем или изключвате подаването на въздух, докато не напуснете замърсената зона.

ПОЧИСТВАНЕ

Изчистете заваръчния шлем с лек почистващ препарат и вода.

⚠ Не използвайте разтворители при почистването на заваръчния шлем. Почистете връхната част според инструкциите за измиване от етикета на продукта.

ПОДДРЪЖКА

Поддържка:

- Визор: виж фиг. (C:1-C:2)
- Заваръчен филър: виж фиг. (D:1 -D:4)
- Лента за глава: виж фиг. (E:1)
- Хигиенична лента за изпотяване: виж фиг. (F:1)
- Връхна част: виж фиг. (G:1)

⚠ Изхвърлянето на износените части трябва да се осъществява според местното законодателство.

3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX С

РЕСПИРАТОРНА ЗАЩИТА

Поддържка на лицево уплътнение виж фиг. (H: 1) общо, (H: 2 – H: 6) монтиране, (H: 7) правилно слобождане.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

Не съхранявайте при температури извън посочените -30°C до +70°C или влажност над 90% . Оригиналната опаковка е подходяща при транспортиране.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ТЕГЛО:

Заваръчен шлем със странични прозорци (вкл. лента за глава и заваръчен филър): ??? g

Заваръчен шлем с въздушна тръба и странични прозорци (вкл. лента за глава и заваръчен филър): ??? g

Лента за глава: 120 g

ЗРИТЕЛНА ЗОНА:

Визор: ?? x ?? mm

Работна температура: -5°C to +55°C

Размери на главата: 50-64

МАТЕРИАЛИ:

Шлем: PPA

Сребърна предна рамка: PA

Страницни прозорци: PC

Лента за глава: PA, PP, TPE, PE

СПИСЪК НА ЧАСТИТЕ НА 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX И 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX

РЕСПИРАТОРНА ЗАЩИТА

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

		КОНСУМАТИВИ
50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Автоматично потъмняващ заваръчен филър 5, 8/9-13	52 30 00 SPEEDGLAS 9100FX Пластина за визор x5
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X Автоматично потъмняващ заваръчен филър 5, 8/9-13	52 30 01 SPEEDGLAS 9100FX Пластина за визор, против запотяване x5
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX Автоматично потъмняващ заваръчен филър 5, 8/9-13	52 60 00 SPEEDGLAS 9100 Външна защитна пластина стандартна (10бр. в пакет)
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Лента за глава включително закрепващ механизъм	52 70 00 SPEEDGLAS 9100 Външна защитна пластина, трудноиздраскаваема (10бр. в пакет)
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX слобода за въздухопровода	52 70 70 SPEEDGLAS 9100 Външна защитна пластина, топлоустойчива (10бр. в пакет)
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Въртящ се механизъм, ляв и десен	16 80 15 SPEEDGLAS 9100 Хигиенична лента (3бр. в пакет)
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 Държач за батерии на заваръчен филър (2 в пакет)	52 80 05 SPEEDGLAS 9100V Вътрешна защитна пластина (5бр. в пакет) маркирани 117x50
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX Покритие на страничните прозорци	52 80 15 SPEEDGLAS 9100X Вътрешна защитна пластина (5бр. в пакет) маркирани 117x61
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Лента за глава предна част	52 80 25 SPEEDGLAS 9100XX Вътрешна защитна пластина (5бр. в пакет) маркирани 117x77
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Лента за глава задна част	42 20 00 Батерии (2 в пакет)
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX Комплект предно покритие	42 20 00 Battery pkg of 2
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX Заваръчен шлем без ADF и лента за глава	53 40 00 SPEEDGLAS 9100FX Air лицево уплътнение
?? ??	Самонастройваща се дихателна тръба	16 90 05 SPEEDGLAS 9100 Допълнително покриване
?? ???	Дихателна тръба от заздравена гума	16 90 06 SPEEDGLAS 9100FX стандартна връхна част
83 40 18	SPEEDGLAS Покритие за дихателна тръба	16 90 07 SPEEDGLAS 9100FX голяма връхна част
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 Дихателна тръба, подобрен комплект, включващ адаптери	16 90 10 SPEEDGLAS 9100 допълнително покриване за врата и ушите
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Дихателна тръба FA-C	16 91 00 Качулка черна/сива
?? ???	SPEEDGLAS 9100FX Изпускателен клапан, резервен комплект	17 10 20 Увеличителни лещи 1.0
		17 10 21 Увеличителни лещи 1.5
		17 10 22 Увеличителни лещи 2.0

- 17 10 23 Увеличителни лещи 2.5
- 17 10 24 Увеличителни лещи 3.0
- 53 35 05 Адаптер между ADFLO дихателна тръба и SPEEDGLAS 9100FX Връхна част с подаване на въздух
- 53 35 06 Адаптер между нова дихателна тръба и SPEEDGLAS 9000 Връхна част с подаване на въздух
- 79 01 01 3M SPEEDGLAS Чанта за пренасяне

Talimat 3M™ Speedglas™ 9100FX ve 3M™ Speedglas™ 9100FX Air Kaynak Başlıkları



KULLANICI TALİMATLARI

Lütfen bu talimatları, içerisinde onaylanmış Hava Dağıtım Üniteleri, yedek parça ve Aksesuar kombinasyonları hakkında bilgilerin yer aldığı 3M Speedglas kaynak filtrelerine ve 3M hava dağıtım unitelerine ilişkin diğer ilgili 3M Kullanıcı talimatları ile Referans broşürleri ile bir arada okuyunuz.

SİSTEM TANIMI

3M Speedglas 9100FX, kullanıcının gözlerini ve yüzünü, belirli ark/gaz kaynak işlemlerinden kaynaklanan kivilcimlardan/cırıltadan, zararlı morotesi (UV) radyasyondan ve kizılötesi (IR) radyasyondan korumasına yardımcı olur. Ürün yalnızca 3M Speedglas 9100 kaynak filtreleri ve koruyucu plakalar ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 3M Speedglas 9100FX air, onaylanmış bir Hava Dağıtım Ünitesi ile kullanıldığında havadaki belli kirlitçilere karşı da koruma sağlar.

UYARI

Ürünün kullanıcuya fayda sağlaması, gerekligi biçimde seçim, eğitim, kullanım ve bakım yapılmış olmasına gerektirmektedir. Söz konusu koruyucu ürünlerin kullanımına ilişkin tüm talimatlar uyulmaması ve/veya maruz kalma sürelerinin tümü boyunca ürünün tamamının gerekligi biçimde takılmış olması kullanıcının sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir, ağır yahut ölümçül hastalıklara, yarananmalara ya da kalıcı sakatlanmalara sebebiyet verebilir.

Uygunluk ve gerekligi biçimde kullanım için yerel mevzuata riayet ediniz ve sağlanan tüm bilgiler dikkate alınınız.

Uyarı işaretlerinin △ bulunduğu yerlerde bu işaretlere ve uyarılarla bithassa dikkat edilmelidir.

ONAYLAR

Söz konusu ürünler 89/686/AET sayılı Avrupa Topluluğu Yönernesi (Kişisel Koruyucu Donanım Yönernesi) gerekliliklerini karşılamaktadır. Ürünler EN 175 ve EN 166 sayılı uyumluluktesti Avrupa Standardlarında uygundur. Madde 10, AT Tip-İncelemesi çerçevesindeki belgelendirme (sertifikasyon) DIN Certco Prüf- und Zertifizierungszentrum (Onaylanmış kuruluş numarası 0196) tarafından gerçekleştirılmıştır. Speedglas 9100 FX hava solunum sistemleri EN 12941 resp EN 14594 sayılı uyumluluktesti standartlara uygundur. Madde 11, AT tip incelemesi çerçevesindeki belgelendirme (sertifikasyon) INSPEC International Ltd. (Onaylanmış kuruluş numarası 0194) tarafından gerçekleştirılmıştır.

KULLANIM SINIRLAMALARI

△ Yanlızca referans kitapçığı içerisinde listelenen 3M Speedglas markali yedek parçalar ve aksesuarları ile ve Teknik Özellikler içerisinde belirtilen kullanım koşulları dâhilinde kullanınız.

△ Belirtilen kullanıcı talimatlarında belirtilmemeyen ikame unsurların ya da modifikasiyonların kullanılması koruyucu özelliğe ciddi biçimde zarar verebilir ve garanti çerçevesindeki hak taleplerini geçersiz kılabılır yahut ürünün koruma tasniflerine ve onaylarına uygunlusuk arz etmesine neden olabilir.

△ Standart oftaqli gözüküler üzerine giyilen/ takılan koruyucu göz ekipmanları her ve şokları aktarır ve bu nedenle kullanıcı açısından risk yaratır.

△ Speedglas kaynak başlığı, uçan erimiş metalden kaynaklı yama riski nedeniyle ağır baş üstü kaynak/kesim işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

△ Kullanıcının yanında çalışmakta olan başka kaynak operatörlerinin söz konusu oldukları ve yansıyla işgin yan camlarından geçirildiği hallerde, yan camlarda bulunan açıklıkların kapak plakaları ile kapatılması gerekmektedir (bakınız; şekil 1:1).

△ Kullanıcının cildine temas edebilecek maddelerin, insanların coğunuğu üzerinde verdiği herhangi bir alerjik reaksiyona sebebiyet verdiği saptanmamıştır. Bu kapsamda belirtilen ürünler doğal kauçuk lateksten malzem unsurlar içermemektedir.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

△ Solunum korumasını bilinmeyen atmosfer kirlitçilere karşı veya kirlitçi konsantrasyonlarının bilinmediği veya yaşam ya da sağlık açısından akut tehlike düzeyinin (IDLH) söz konusu olduğu hallerde kullanmayın.

△ Oksijen oranının % 19,5'in altında olduğu ortamlarda kullanmayın (3M tanımıdır). Münferit ülkeler kendirine ait oksijen eksikslik limitlerini tatbik edebilir. Kuşkuya düşüğünüz takdirde konuya vakıf kişi ve kuruluşların yardımına başvurunuz. Burada belirtilen ürünler oksijen ve oksijen açısından zenginleştirilmiş ortamlar içerisinde kullanmayın.

△ Aşağıda belirtilen hallerden herhangi biri meydana geldiğinde takdirde kirlenmiş alanı derhal terk ediniz: Sistemin herhangi bir parçasının hasara uğraması, başlığa hava akışının azalması veya durması, nefes alıp vermenin zorlaşması, baş dönmesinin veya bir başka rahatsızlığın meydana gelmesi, kirlitçi kokusunu ya da tadi alınması ya da tahiş meydana gelmesi.

△ 2 m'sin üzerindeki kuvetli rüzgârlar yahut yüksek çalışma hızları (başlık içerisindeki basincın eksik değerlerde düşüğü haller) koruma özelliğini azaltabilir. Bu gibi durumlarda ekipmanınızı gerekligi biçimde ayarlayınız veya alternatif bir koruyucu solunum cihazı formu tercih ediniz.

△ Kullanıcıların, solunum cihazının yüze temas ettiği kısımları tıraş etmem olmaları gerekmektedir.

EKİPMAN İŞARETLERİ

EN166BT (ekstrem sıcaklıklarda (-5°C ile +55°C) orta enerji darbesi BT)

EN175B (orta enerji darbesi B)

EN12941 TH3 (nominal koruma faktörü 500, nefes alıp verme hortumu ve bağlantılar açısından daha yüksek güç gerekliliği)

EN12941 TH2 (nominal koruma faktörü 500, nefes alıp verme hortumu ve bağlantılar açısından daha yüksek güç gerekliliği)

EN14594 3B (nominal koruma faktörü 200, daha yüksek güç gerekliliği)

Ürün üzerindeki ilâve işaretler diğer standartlara atıfta bulunmaktadır.

KULLANIMA HAZIRLIK

Ürünün eksiksiz (bakınız; şekil A:1), hasarsız ve doğru biçimde monte edilmiş olup olmadığını kontrol ediniz; her türlü hasara uğramış veya kusurlu parçaların her bir kullanım öncesiinde değiştirilmesi gerekmektedir.

△ Kaynak başlığı isya dirençli olmakla birlikte alevler ya da oldukça sıcak yüzeler ile temas ettiğinde tutuşabilir yahut eriyebilir. Bu riski en aza indirmek amacıyla koruyucu başlığı temiz tutunuz.

KULLANIM TALİMATLARI

En yüksek rahatlık ve koruma deneyimini yaşamak için kaynak başlığını kendi gereksinimlerinize göre ayarlayınız. (bakınız; şekil B:1 - B:4).

3M™Speedglas™FX air

Hava Dağıtım Ünitesini, İlgili Kullanıcı Talimatı içerisinde belirtilmiş biçimde ayarlayıp takınız. Yüz sızdırmazlık contalarını, kendi yüzünüze oturacak biçimde ayarlayınız. (bakınız; şekil H:8)

⚠ Yüz sızdırmazlık contalarının doğru biçimde monte edilmesi ve takılması doğru koruma faktörünün sağlanması açısından önem arz etmektedir. Kontaminasyon altındaki alanı terk edene kadar kaynak başlığını çıkarmayınız ya da hava besleme sistemini kapatmayınız.

TEMİZLİK TALİMATLARI

Kaynak başlığını yumuşak bir deterjan ve su ile temizleyiniz.

⚠ Başlığı zarar gelmesini önlemek için temizlik sırasında solvent madde kullanmayın. Başlığı, ürün etiketi üzerinde belirtilen yıkama talimatlarına göre temizleyiniz.

BAKIM

Değiştirilecek kısımlar:

- Güneşlik, bakınız; şekil (C:1-C:2)
- kaynak filtresi, bakınız; şekil (D:1-D:4)
- Alın bandı, bakınız şekil (E:1)
- Ter bandı, bakınız şekil (F:1)
- Başlık, bakınız şekil (G:1)

⚠ Eskiyeşmiş ürün parçalarının yerel mevzuata uygun biçimde atık işlemi görmeleri gerekmektedir.

3M™SPEEDGLAS™FX AIR

Yüz sızdırmazlık contasının değiştirilmesi; bakınız şekil (H:1) genel bakış, (H:2-H:6) montaj aşamaları, (H:7) doğru biçimde yapılmış montaj.

DEPOLAMA VE TAŞIMA

30°C ile +70°C sıcaklık aralığı dışında veya % nem oranının 90'ın üzerinde olduğu ortamlarda depolamayınız. Orijinal ambalajı taşıma için uygundur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞIRLIK:

Yan camlar ile birlikte kaynak başlığı: (baş bandı ve kaynak filtresi hariç olmak üzere)

?? g

Hava kanalı ve yan camlar ile birlikte kaynak başlığı (baş bandı ve kaynak filtresi hariç olmak üzere)

?? g

Baş bandı

120 g

GÖRSEL KISIM:

Vizör plaka: ?? x ?? m m

Kullanım sıcaklık aralığı: -5°C ile +55°C

Kafa beden ölçütleri: 50-64

MALZEME

Siper: PPA

Gümüş ön çerçeve: PA

Yan Camlar: PC

Baş bandı: PA, PP, TPE, PE

3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX VE 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR PARÇA LISTESİ

PARÇA NO. TANIM

YEDEK PARÇALAR

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Kendiliğinden kararma özellikli Kaynak Filtresi 5, 8/9-13
50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Kendiliğinden kararma özellikli Kaynak Filtresi 5, 8/9-13
50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Kendiliğinden kararma özellikli Kaynak Filtresi 5, 8/9-13
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Montaj parçaları ile birlikte Baş bandı
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Hava kanalı düzeneği
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Pivot mekanizması; sol ve sağ
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 batarya duyu, 2 adet batarya için
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX Yan Cam kapakları
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Baş bandı, ön kısım
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Baş bandı, arka kısım
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX ön kapak kiti
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX kaynak başlığı; ADF ve baş bandı olmaksızın
?? ????	Kendiliğinden ayarlanabilen soluma tüpü
?? ????	Ağır çalışmaya uygun kauçuk soluma tüpü
83 40 18	SPEEDGLAS Soluma tüpü mahfazası
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 soluma tüpü yükseltme kiti; adaptörler dâhil olmak üzere
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Soluma tüpü FA-C
?? ????	SPEEDGLAS 9100FX Soluk verme deliği, yedek kit

SARF MALZEMELERI

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX Güneşlik x5
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX Güneşlik, Sis Önleme özl. x5
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 Dış mekan koruma plakası standart 10'luk paket
52 70 00	SPEEDGLAS 9100 Dış mekan koruma plakası, pürüzlü ortamlara yönelik, 10'luk paket
52 70 70	SPEEDGLAS 9100 Dış mekan koruma plakası, işya karşı, 10'luk paket
16 80 15	SPEEDGLAS 9100 Ter bandı, 3'lük paket
52 80 05	SPEEDGLAS 9100V İç mekan koruma plakası, 5'lük paket, işaretli 117x50
52 80 15	SPEEDGLAS 9100X İç mekan koruma plakası, 5'lük paket, işaretli 117x61
52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX İç mekan koruma plakası, 5'lük paket, işaretli 117x77
42 20 00	Batarya, 2'lik paket
53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX Air yüz sızdırmazlık contası

AKSESUARLAR

16 90 05	SPEEDGLAS 9100 İlave koruma başlığı
16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX baş koruma mahfazası, standart
16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX baş koruma mahfazası, büyük boy
16 90 10	SPEEDGLAS 9100 İlave Boyun ve kulak koruma mahfazası
16 91 00	Kapüşon siyah/gri

- 17 10 20 Büyüteç Mercek 1,0
- 17 10 21 Büyüteç Mercek 1,5
- 17 10 22 Büyüteç Mercek 2,0
- 17 10 23 Büyüteç Mercek 2,5
- 17 10 24 Büyüteç Mercek 3,0
- 53 35 05 ADFLO soluma tüpü & SPEEDGLAS 9100FX
Air başlığı arasında adaptör
- 53 35 06 ADFLO soluma tüpü & SPEEDGLAS 9100FX
Air başlığı arasında adaptör
- 79 01 01 3M SPEEDGLAS ürün taşıma çantası

Οδηγίες για τις Ασπίδες Συγκόλλησης Speedglas™ 9100 FX Air της 3M™

(GR)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες σε συνδυασμό με άλλα παρεμφερή φυλλάδια οδηγιών για τα Φίλτρα Συγκόλλησης Speedglas 3M, τις Μονάδες Παροχής Άερα 3M, όπου εκεί θα βρείτε πληροφορίες για εγκεκριμένους συνδυασμούς των μονάδων παροχής αέρα και των ανταλλακτικών και αξεσουάρ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι Ασπίδες Συγκόλλησης 3M Speedglas 9100FX βοηθούν στην προστασία των μωτινών και του προσώπου του χρήστη από την οπινθήρες, επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και υπέρυθρη ακτινοβολία (IR), αποτέλεσμα ορισμένων διαδικασιών συγκόλλησης τόξων/αερίου. Τα προϊόντα αυτό έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται μόνο με φίλτρα συγκόλλησης και τζαμάκια προστασίας της 3M Speedglas 9100. Η Ασπίδα Συγκόλλησης 3M Speedglas 9100FX προστατεύει επίσης από ορισμένους αερομεταφερόμενους μολυσματικούς παράγοντες όταν χρησιμοποιείται με εγκεκριμένη Μονάδα Παροχής Άερα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η κατάλληλη επιλογή, η εκπαίδευση, η χρήση και η συντήρηση του προϊόντος είναι απαραίτητα για να προστατεύει τον χρήστη. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσουν ωστά διέλευση για τη χρήση αυτών των προϊόντων προστασίας ή και η αποτύχηση της σωστής χρήσης του προϊόντος κατά τη διάρκεια όλων των περιόδων έκθεσης, μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην υγεία του χρήστη, με απειλή της ψυχής του από τραυματισμό ή τη μόνιμη ανικανότητα. Για την καταλληλότητα και την κατάλληλη χρήση ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όπου παρέχονται πληροφορίες προειδοποίησης △.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Τα προϊόντα καλύπτουν τις Απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/686/ΕΕC (Οδηγία Προσωπικού Προστατευτικού Εξοπλισμού) και φέρουν σήμανση CE. Τα προϊόντα συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 175 και EN166. Η πιστοποίηση είναι σύμφωνα με το άρθρο 10, και έχει εκδοθεί από το Κέντρο Δοκιμών & Πιστοποίησης DIN Certyo Prüf- und Zertifizierungszentrum (Αριθμός ειδοποιημένου σώματος 0194).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

△ Χρησιμοποιήστε το προϊόν αυτό μόνο με αυθεντικά ανταλλακτικά και αξεσουάρ της 3M™ Speedglas™ που αναγράφονται στο Τεχνικό Φυλλάδιο και με τους όρους χρήσης που υπάρχουν στις τεχνικές προδιαγραφές.

△ Η χρήση των υποκατάστατων τρυμάτων ή οι τροποποιήσεις που δεν αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσεις, μπορεί να μειώσουν την προστασία και να ακυρώσουν την εγγύηση ή να μην συμβαδίζει η αστιδιά με τους όρους προστασίας και τις εγκρίσεις.

△ Οι χρήστες που φορούν διορθωτικά γυαλιά πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου ή παραμόρφωσης της ασπίδας, μπορεί να προκαλέσει επαφή της ασπίδας με τα γυαλιά προκαλώντας κινδύνου στο χρήστη.

△ Εάν η ασπίδα συγκόλλησης Speedglas 9100 αποτύχει να μεταποθηθεί στη μεγάλη σκίαση από την απότητη σε ένα τόξο, σταματήστε αμέσως τη συγκόλληση και επιθεωρήστε το φίλτρο συγκόλλησης όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες. Η συνεχής χρήση ενός φίλτρου συγκόλλησης που αποτυγχάνει σε μεταποθήση στη

μεγάλη σκίαση μπορεί να προκαλέσει την προσωρινή απώλεια οράματος. Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να προσδιοριστεί και να διορθωθεί, μην χρησιμοποιήστε το φίλτρο συγκόλλησης και ελάτε σε επαφή με τον υπεύθυνο ασφαλείας, το διανομέα σας ή τη 3M.

△ Η χρήση αυτού του προϊόντος σε εφαρμογές εκτός από την προορίζουμενη χρήση τους, όπως η συγκόλληση/κοπή με λείζερ, μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμο τραυματισμό ματιών και την απώλεια όρασης.

△ Η Ασπίδα Συγκόλλησης Speedglas δεν έχει σχεδιαστεί για βαριά χρήση συγκόλλησης/κοπής, λόγω των κινδύνων εγκαύματος από εκτίνασσόμενα λιωμένα μέταλλα.

△ Τα πλαίνα τζαμάκια θα πρέπει να είναι καλυμμένα με τα τζαμάκια προστασίας σε περιπτώσεις που άλλοι χρήστης εργάζονται δίπλα σας και σε περιπτώσεις που αντανακλάται φώς στα πλαίνα τζαμάκια (δείτε Εικ. I:1).

△ Υλικά που μπορεί να έρθουν σε επαφή με το δέρμα του χρήστη δεν είναι γνωστά ότι προκαλούν αλλεργικές αντιρράσεις στην πλειοψηφία των ατόμων. Τα προϊόντα αυτά δεν περιέχουν συστατικά από φυσικό λάτεξ.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

△ Δεν χρησιμοποιείται ως προστασία αναπνοής ενάντια σε άγνωστα μολυσματικά σωματίδια ή όταν οι συγκεντρώσεις των μολυσματικών σωματίδων είναι άγνωστη ή σε άμεσα επικίνδυνες για τη ζυγή ή την υγεία (IDLH).

△ Δεν χρησιμοποιείται σε ατμόσφαιρες που περιέχουν οξυγόνο λιγύτερο από 19.5% (Οδηγία της 3M. Μεμονώμενα οι χώρες μπορούν να εφαρμόσουν τα δικά τους όρια ανεπάρκειας οξυγόνου. Αναζητήστε περετάσμα συμβούλους σε περίπτωση αμφιβολίας). Μην χρησιμοποιείται τα προϊόντα αυτά σε ατμόσφαιρες οξυγόνου ή σε ατμόσφαιρες επιπλούσιμες με οξυγόνο.

△ Εκκενώστε τη μολυσμένη περιοχή αμέσως εάν: Οποιοδήποτε μέρος του συστήματος χαλασει, η ροή αέρου στο κάλυμμα κεφαλής μειωθεί ή σταματήσει, όταν η αναπνοή γίνεται δύσκολη, όταν έχετε ίλιγγο ή εμφανίζεται άλλος κίνδυνος, μυρίζετε σε περιβάλλοντα παραγόντες ή η ενόχληση εμφανίζεται.

△ Ισχούν άνευμα πάνω από 2m/s, ή πολύ υψηλά ποσοστά εργασίας (όπου η πίεση μέσα στο κάλυμμα κεφαλής μπορεί να γίνει αρνητική) μπορούν να μειώσουν την προστασία. Ρυθμίστε τον εξπλισμό ανάλογα με την περίπτωση ή εξετάστε μια εναλλακτική μορφή συσκευή προστασίας της αναπνοής.

△ Οι χρήστες πρέπει να είναι χωρίς μούσια μιας που η βαλβίδα προσώπου της αναπνευστικής συσκευής έρχεται σε επαφή με το πρόσωπο.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

EN166BT (πρόσκρουση χαμηλής ισχύος σε ακραίες θερμοκρασίες (- 5°C και +55°C) BT)

EN175B (πρόσκρουση χαμηλής ισχύος B)

EN12941 TH3 (ονομαστικός παράγοντας προστασίας 500, υψηλότερη απαίτηση προστασίας για τους σωλήνες παροχής αέρα και τους ταχυυποδέματους)

EN12941 TH2 (ονομαστικός παράγοντας προστασίας 50, μεσάτη απαίτηση προστασίας για τους σωλήνες παροχής αέρα και τους ταχυυποδέματους)

EN14594 3B (ονομαστικός παράγοντας προστασίας 200, υψηλότερη απαίτηση προστασίας).

Οι πρόσθετες αιμάνσεις στο προϊόν αναφέρονται σε άλλα πρότυπα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ελέγχετε προερχόμενά ότι το προϊόν είναι πλήρες (δείτε Εικ. Α: 1), άθικτο και σωστά συναρμολογέμενο, οποιοδήποτε μέρος χαλασμένο ή ελαττωματικό πρέπει να αντικαθιστάται πριν από κάθε χρήση.

⚠ Η ασπίδα συγκόλλησης είναι ανθεκτική στη θερμότητα αλλά μπορεί να πάσσει φωτιά ή να λειώσει όταν έρθει σε επαφή με φλόγες ή με πολύ καυτές επιφάνειες. Κρατήστε την ασπίδα καθαρή για να ελαχιστοποιήσετε αυτόν τον κίνδυνο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ρυθμίστε την ασπίδα συγκόλλησης σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις ώστε να πετύχετε καλύτερη άνεση και προστασία. (δείτε Εικ Β:1 - Β:4).

3M™ Speedglas™ FX air

Ρυθμίστε και εγκαταστήστε τη Μονάδα Παροχής Αέρα όπως αναφέρεται στο Φυλλάδιο Οδηγών. Ρυθμίστε το στεγανωτικό προσώπου για να ταιριάζετε τη μορφή του προσώπου. (δείτε Εικ Η:8)

⚠ Είναι σημαντικό το στεγανωτικό προσώπου να τοποθετείται και να εγκαθιστάται σωστά για να παρέχει το σωστό παράγοντα προστασίας. Μην αφαιρείτε την ασπίδα συγκόλλησης και μην κλείνετε την παροχή αέρα έως ότου έχετε εγκαταλείψει τη μολυσμένη περιοχή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Καθαρίστε την ασπίδα συγκόλλησης με απαλό απορρυπαντικό και νερό.

⚠ Για να αποφύγετε τη ζημιά στο προϊόν μην χρησιμοποιείτε διαλύτες για τον καθαρισμό. Καθαρίστε το κράνος σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού που αναγράφονται στις οδηγίες.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αντικατάσταση των:

- προσωπίδα βλέπε εικ. (C:1-C:2)
- Φίλτρο Συγκόλλησης βλέπε εικ. (D:1 -D:4)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΡΩΝ 3M™ SPEEDGLASTM 9100FX ΚΑΙ 3M™ SPEEDGLASTM 9100FX AIR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Αυτόματη Σκίαση Φίλτρου Συγκόλλησης 5, 8/9-13	54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX κιτ μπροστινού καλύμματος
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X Αυτόματη Σκίαση Φίλτρου Συγκόλλησης 5, 8/9-13	54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX ασπίδα συγκόλλησης χωρίς ADF & κεφαλόδεσμο
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX Αυτόματη Σκίαση Φίλτρου Συγκόλλησης 5, 8/9-13	?? ??	Σωλήνας Παροχής Αέρα ρυθμιζόμενος
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Κεφαλόδεσμος συμπεριλαμβανομένων μερών συναρμολόγησης	?? ??	Σωλήνας Παροχής Αέρα από καυστούκων
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Air duct assembly	83 40 18	SPEEDGLAS Κάλυμμα Σωλήνας Παροχής Αέρα
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Μηχανισμός Ρύθμισης, ζεξί & αριστερά	83 40 19	SPEEDGLAS TH3 Kit για Σωλήνες Παροχής Αέρα συμπεριλαμβανομένων των ανταπόκρων
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 Μπαταρία, πακέτο των 2	85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Σωλήνας Παροχής Αέρα FA-C
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX Κάλυμμα για Πλαΐνα Τζαμάκια	?? ????	SPEEDGLAS 9100FX Αεραγωγός, ανταλλακτικός
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Κεφαλόδεσμος, μπροστινό μέρος	52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX Προσωπίδες x5
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Κεφαλόδεσμος, πίσω μέρος	52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX Προσωπίδες Αντιθαμβωτικές x5
		52 60 00	SPEEDGLAS 9100 Εξωτερικό τζαμάκι προστασίας, standard, πακέτο των 10
		52 70 00	SPEEDGLAS 9100 Εξωτερικό τζαμάκι προστασίας, αντιχρακτική, πακέτο των 10

• Τόξο κεφαλής (κεφαλόδεσμο) βλέπε εικ. (E:1)

• Ανθιδρωτική Ταινία βλέπε εικ. (F:1)

• Κάλυμμα Κεφαλής. (G:1)

⚠ Τα φθαρμένα μέρη των προϊόντων πρέπει να πετούνται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

3M™ SPEEDGLAS™ FX AIR

Για αντικατάσταση του στεγανωτικού προσώπου δείτε Εικ (Η: 1) γρήγορη αναδρομή, (Η: 2-Η: 6) βήματα τοποθέτησης, (Η: 7) σωστή τοποθέτηση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Αποθηκεύτε σε θερμοκρασίες από -30°C έως +70°C και με σχετική υγρασία λιγότερο από 90%.

Η αρχική συσκευασία είναι κατάλληλη για τη μεταφορά του προϊόντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΑΡΟΣ:

Ασπίδα συγκόλλησης με Πλαΐνα Τζαμάκια (εκτός κεφαλόδεσμου και φίλτρου συγκόλλησης): ??g

Ασπίδα συγκόλλησης με αεραγωγό, με πλαΐνα Τζαμάκια (εκτός κεφαλόδεσμου και φίλτρου συγκόλλησης): ??g

Κεφαλόδεσμος: 120 g

ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ:

Τζαμάκι: ?? x ?? mm

Θερμοκρασία λειτουργίας: -5°C έως +55°C

Μέγεθος Κεφαλής: 50-64

ΥΛΙΚΑ:

Ασπίδα: PP

Αστιμένιο Μπροστινό Κάλυμμα: PA

Πλαΐνα Τζαμάκια: PC

Κεφαλόδεσμος: PA, PP, TPE, PE

		ΑΞΕΣΟΥΑΡ
52 70 70	SPEEDGLAS 9100 Εξωτερικό τζαμάκι προστασίας, για υψηλές θερμοκρασίες, πακέτο των 10	16 90 05 SPEEDGLAS 9100 Εχτρα κορώνα
16 80 15	SPEEDGLAS 9100 Ανθιδρωτική Ταινία, πακέτο των 3	16 90 06 SPEEDGLAS 9100FX Κάλυμμα Κεφαλής, standard
52 80 05	SPEEDGLAS 9100V Εσωτερικό τζαμάκι προστασίας πακέτο των 5, 117x50	16 90 07 SPEEDGLAS 9100FX Κάλυμμα Κεφαλής, μεγάλο
52 80 15	SPEEDGLAS 9100X Εσωτερικό τζαμάκι προστασίας πακέτο των 5, 117x61	16 90 10 SPEEDGLAS 9100 Επιπλέον κάλυμμα λαιμού & αυτιών
52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX Εσωτερικό τζαμάκι προστασίας πακέτο των 5, 117x77	16 91 00 Κουκούλα μαύρη/γκρι
42 20 00	Σύσκευασσία Μπαταριών των 2	17 10 20 Μεγεθυντικός Φακός 1.0
53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX Air Κάλυμμα Προσώπου	17 10 21 Μεγεθυντικός Φακός 1.5
		17 10 22 Μεγεθυντικός Φακός 2.0
		17 10 23 Μεγεθυντικός Φακός 2.5
		17 10 24 Μεγεθυντικός Φακός 3.0
		53 35 05 Σύνδεσμος μεταξύ ADFLO Σωλήνα Παροχής Αέρα & SPEEDGLAS 9100FX Air κάλυμμα κεφαλής κεφαλής
		53 35 06 Σύνδεσμος μεταξύ νέου Σωλήνα Παροχής Αέρα & SPEEDGLAS 9000 Air κάλυμμα κεφαλής
		83 40 25 Σύνδεσμος μεταξύ νέου Σωλήνα Παροχής Αέρα & ADFLO Μονάδα Παροχής Αέρα
		79 01 01 3M SPEEDGLAS τοάντα μεταφοράς

PARTS LIST 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AND 3M™ SPEEDGLAS™ 9100FX AIR

PART NO. DESCRIPTION

SPARE PARTS

50 00 05	SPEEDGLAS 9100V Auto darkening Welding Filter 5, 8/9-13	52 70 00	standard pkg of 10
50 00 15	SPEEDGLAS 9100X Auto darkening Welding Filter 5, 8/9-13	52 70 70	SPEEDGLAS 9100 Outside protection plate scratch pkg of 10
50 00 25	SPEEDGLAS 9100XX Auto darkening Welding Filter 5, 8/9-13	52 80 15	SPEEDGLAS 9100 Outside protection plate heat pkg of 10
53 30 00	SPEEDGLAS 9100 Headband including assembly parts	52 80 05	SPEEDGLAS 9100V Inner protection plate pkg of 5 marked 117x50
53 35 00	SPEEDGLAS 9100 FX Air duct assembly	52 80 15	SPEEDGLAS 9100X Inner protection plate pkg of 5 marked 117x61
53 60 00	SPEEDGLAS 9100 Pivot mechanism, left and right	52 80 25	SPEEDGLAS 9100XX Inner protection plate pkg of 5 marked 117x77
53 10 00	SPEEDGLAS 9100 battery holder pkg of 2	42 20 00	Battery pkg of 2
53 20 16	SPEEDGLAS 9100 FX SideWindow covers	53 40 00	SPEEDGLAS 9100FX Air face seal
53 61 00	SPEEDGLAS 9100 Headband front part		
53 62 00	SPEEDGLAS 9100 Headband back part		
54 05 00	SPEEDGLAS 9100FX front cover kit		
54 18 90	SPEEDGLAS 9100FX welding shield w/o ADF & headband		
?? ????	Breathing tube self adjusting	16 90 05	SPEEDGLAS 9100 Additional coverage crown
?? ????	Breathing tube heavy duty rubber	16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX head cover standard
83 40 18	SPEEDGLAS Breathing tube cover	16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX head cover large
83 40 19	SPEEDGLAS TH3 breathing tube upgrade kit incl. adaptors	16 90 10	SPEEDGLAS 9100 Additional coverage neck & ear
85 30 64	SPEEDGLAS 9100FX Breathing tube FA-C	16 91 00	Hood black/grey
?? ????	SPEEDGLAS 9100FX Exhalation vent, spare kit	17 10 20	Magnifying Lens 1.0

CONSUMABLES

52 30 00	SPEEDGLAS 9100FX Visor plate x5
52 30 01	SPEEDGLAS 9100FX Visor plate Anti Fog x5
52 60 00	SPEEDGLAS 9100 Outside protection plate

ACCESSORIES

16 90 05	SPEEDGLAS 9100 Additional coverage crown
16 90 06	SPEEDGLAS 9100FX head cover standard
16 90 07	SPEEDGLAS 9100FX head cover large
16 90 10	SPEEDGLAS 9100 Additional coverage neck & ear
16 91 00	Hood black/grey
17 10 20	Magnifying Lens 1.0
17 10 21	Magnifying Lens 1.5
17 10 22	Magnifying Lens 2.0
17 10 23	Magnifying Lens 2.5
17 10 24	Magnifying Lens 3.0
53 35 05	Adaptor between ADFLO breathing tube & SPEEDGLAS 9100FX Air head top
53 35 06	Adaptor between new breathing tube & SPEEDGLAS 9000 Air head top
79 01 01	3M SPEEDGLAS product carry bag

הוראות הפעלה למסכת ריתוך 3M™ Speedglas™ 9100FX

הוראות לשימוש

יש להזקן הוראות אלו באישול עם ההוראות למשתמש המצויפות על אריזה, תחילה, פילtru וברורים.

תיאור המערכת

מנגנון X9100FX מספק הגנה לריתוך כנגד גיטם, קירנית אולטרה סגול וקרינה אינפרא-אדום (IR) ומתואם מידע מוסף על שליליבים אפשריים של המוצר נועד להזיהוי במשמעם עם 3M Speedglas 9100FX. מוצר זה מוגן גם נגד תקלוקים ובשימוש עם פולוון תקין.

אזורות

שימוש במוצר זה לישומים אחרים כגון חיתוך / ריתוך ייזר עלול לגרום לתקן תמיון או עלייה או עלייה לריתוך. על מנת להשתמש בהוראות ריתוך לא לדרכיה נאotateה. יש להשתמש רק בתחלקים חלויים מקוריים. השימוש בכרכבים שאינם מקוריים יכול לגרום ברמת המיגן ולבלבול את תפקוד הארכירות והישירים.

תשומת לב מיוחדת נדרשת הין שמצוין △.

אישור

הוכחה כunedמות בדרישות הבסיס תחת סעיף 10 של CE 89/686. לפיקר פושתת סימון EEC/הrichtlinie האירופאית - I. EN 379 - DIN EN 169, EN 166, EN 175 DIN Certco Prüf- und Zertifizierungszentrum (Notified body number 0194).

הגבלות

3M™ Speedglas™ 3D יש לשימוש רק במקרים מוקריים של המשיינן בהוראות לשימוש דדק טיבב ובאופן קבוע תחת מסקת הריתוך ולהזית שניים סודקים, פגמים או שיטומי. מזב זה על להפרעת את יכולת הראייה ווגיעים בהאגנה באופן匆匆. יש להתחtipסידר בתחלקים חלויים. על בוגשי שאלף ואוטוטו להזיהוי דודים יבלול מכה חזקה. פגעה בזרועה המפשיכה וسوותה של יבלול לגוף המשקפיים של פין החותם ויסוף את החובש. תלונות הדם יסילים לחיות מסוימות במביבים אරטיכים מוצאים בסביבת הריתוך או כאשר אוור חזק יכול להפרע מהצדדים. (ארט אויר: 1) אין במציאות החרום הייעודיים כగומי אלרגיות למיניהם. לא מכל גומי טبع או לטקס.

3M™ Speedglas™ FX

אין לשימוש בגנתה נישחה כדי מהזינים ברכיצום שains יוציאים או כבש סכנת חימידית. אין לשימוש בקוננות בהם שחותן 19.5% של 3M. אין נזק וגומם העבודה חרף הספציפי מוגדר ערך. כמו כן אין לשימוש בגבינה רוויית מתאן. עובי את אזור החותם כדי מידה: 1; חלק מהערכה נגמם, שף הירוש האורני תקינה,KEY קיש' לעטום, סחרחוור, ריח חזש או צריבה בגזון. רוחות חזקות מעל 2 מ' לשניה וקც' עבודה גזהים (אשר החלץ בתרח הוכסה יכול להיות שלילי). יכולות להפחית את רמת ההגנה. לע המשמש לחיות שלילי. ש להתייחס בתהאמא.

סימון הציד

EN166BT (medium energy impact at extremes of temperatures (-5°C and +55°C) BT)
EN175B (medium energy impact B)
EN12941 TH3 (nominal protection factor 500, higher strength requirement for breathing hose and couplings)
EN12941 TH2 (nominal protection factor 50, medium strength requirement for breathing hose and couplings)
EN14594 3B (nominal protection factor 200, higher strength requirement)

Additional markings on the product refer to other standards.

בדוקן, פגמים או שרוטים. (אייר: A:1) מכוב זה עלול להפחית את יכולת הראייה פגעים בהאגנה בגין מוגרמו. של להקליפס מידי במלחים. חישם.

⚠️ מוסכת הritisוך עמידה בחום אך יכול להברר מידת שמתכת מוממת או להובת פוחחות נזאתה בעקבות מושך אותה. שמרו על המסכה נקיה כל העת להפחית סיכון זו.

הוראות הפעלה

סון את המסכה בהתאם להדריפוט אישות על מנת להגיע לחות (אייר: B:1 - B:4).

3M™ Speedglas™ FX air

סון את המסכה בהתאם לאירוע ההוראות הרולונטיים. סון את אטם הרכס בהתאם למתחר הפנים. (אייר: 8 H:).

⚠️ שבח להקליפס שאטם הרכס שיב וויאטס בדיק על מנת להלעיק את הנגהה הרגולרית. אין לסתור את המסכה או לבלבול את המופע עד לעדית האזרע המוזמן.

הוראות ניקוי

על מנת להימנע מנזק תחת מסקת הריתוך נטש נקי לא מוך או בטולית. △ קפה או גרען חומצה בסוכן עדן ובמברשת. אין לבלבול את המסכה בזוחלים או לרסס נזוחלים או לשירות על המסכה.

תחזוקה

לש הפלחה:

(C:1-C:2) לוחת השחקן מגנגן.

(D:1-D:4) עירור. אייר: (E:1)

ארועה למכונית צויה אייר: (F:1)

כיסוי ראש (G:1)

מוצרים שעולפו נדרש בהתאם להוראות המקומות.

3M™ Speedglas™ FX

החלפת אטם הרכס (H:1) (כל H:2-H:6), רצעות הראש (H:7) מותקנת כללה.

STORAGE AND TRANSPORTATION

Do not store outside the temperature range -30°C to +70°C or with humidity above 90%. The original packaging is suitable for transporting.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WEIGHT:

Welding shield with SideWindows (excl headband and welding filter): ??? g

Welding shield with airduct, with SideWindows (excl headband and welding filter): ??? g

Headband: 120 g

VIEWING AREA:

Visor plate: ?? x ?? mm

Operating temperature: -5°C to +55°C

Head sizes: 50-64

MATERIAL:

Shield: PPA

Silver front frame: PA


SideWindows: PC

Headband: PA, PP, TPE, PE


A:1




B:1




B:2





B:3




B:4









D:4



E:1




F:1





G:1




H:1




H:2




H:3




H:4




H:5



H:6




H:7



H:8



I:1







- (GB) 3M United Kingdom PLC**
3M Centre, Cain Road
Bracknell, Berkshire RG12 8HT
Tel: 0870 60 800 60
www.3m.com/uk/oħes
- (IE) 3M Ireland**
3M House, Adelphi Centre
Upper Georges Street
Dun Laoghaire, Co. Dublin
Tel: 1800 320 500
www.3m.com/uk/oħes
- (DE) 3M Deutschland GmbH**
In der Heubrach 16
63801 Kleinostheim
Tel: 0 60 27 / 46 87 - 0
arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3marbeitsschutz.de
- (AT) 3M Österreich GmbH**
Brunner Feldstraße 63
2380 Perchtoldsdorf
Tel: 01/86 686-0
arbeitsschutz-at@mmm.com
www.3m.com/at/arbeitsschutz
- (CH) 3M Schweiz AG**
Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon
Tél: 044 724 92 21
Fax: 044 724 94 40
www.3marbeitsschutz.ch
- (FR) 3M France**
Bd de l'Oise,
95006 Cergy Pontoise Cedex
Tél: 01 30 31 65 96
3m-france-epi@mmm.com
www.3m.com/fr/securite
- (RU) 3M Россия**
125445 Москва
ул. Смольная, дом 24/Д
Бизнес-центр "Меридиан"
Тел.: (095) 784-74-74
Факс: (095) 784-74-75
- (UA) 3M Україна**
Бізнес-центр "Поділ Плаза"
Вул. Спаська, 30-а, офіс 7-3Б
04070 Київ, Україна'
тел. +38 044 490 57 77
факс: +38 044 490 57 75
siz.ua@mmm.com
www.3m.com/ua/siz
- (IT) 3M Italia S.p.A.**
Via N. Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
Tel: 02-70351
Numero verde: 800-012410
www.3msicurezza.it
- (NL) 3M Nederland B.V.**
Industrieweg 24,
2382 NW Zoeterwoude
Tel: 071-5450365
3Msafety.nl@mmm.com
www.3msafety.nl
- (BE) 3M Belgium N.V./S.A.**
Hermeslaan 7, 1831 Diegem
Tel: 02-722 53 10
Fax: 02-722 50 11
www.3Msafety.be
- (ES) 3M España, S.A.**
Juan Ignacio Luca de Tena 19-25,
28027 Madrid
Tel: 91 321 62 81
www.3m.com/es/seguridad
- (PT) 3M Portugal**
Rua do Conde de Redondo, 98
1169-009 Lisboa
Tel: 213 134 505
Fax: 213 134 693
- (NO) 3M Norge A/S**
Avd. Verneproduktter
Postboks 100, Hvamveien 6,
2026 Skjetten
Tlf: 06384 - Fax 63 84 17 88
www.3m.com/no/verneproduktter
- (SE) 3M Svenska AB**
Bollstansvägen 3,
191 89 Sollentuna
Tel: 08 92 21 00
www.personskydd.se
- (DK) 3M a/s**
Fabriksparken 15,
DK-2600 Glostrup
Tel: 43480100 - Fax: 43968596
3Mdanmark@mmm.com
www.3Msikkerhed.dk
- (FI) Suomen 3M Oy**
PL 90, Lars Sonckin kaari 6,
02601 Espoo
Puh: 09-52 521
www.3m.com/fi/tyosuojelutuotteet
- (AE) شركة ثري إم إيجيبت لتجارة المحدودة**
برج سوفيتل - كورنيش النيل
ص.ب: ٦٩ - المعادى - القاهرة
جمهورية مصر العربية
تلفون: (٢٠٢)٥٢٩٠٠٧٧
فاكس: (٢٠٢)٥٢٩٠٠٤٤
- (EE) 3M Eesti OÜ**
Mustamäe tee 4, 10621 Tallinn
Tel: 6 115 900, Faks: 6 115 901
innovation.ee@mmm.com
- (LT) 3M Lietuva**
Švitrigailos g. 11b,
LT-03228 Vilnius, Lietuva
Tel: +370 5 216 07 80
Faks: +370 5 216 02 63
- (LV) 3M Latvija SIA**
K. Ulmaņa gatve 5, LV-1004 Rīga
Tālrs: +371 67 066 120
Faks: +371 67 066 121
- (PL) 3M Poland**
Aleja Katowicka 117, Kajetany
05-830 Nadarzyn
Tel: (22) 739-60-00
Fax: (22) 739-60-01
- (CZ) 3M Česko, spol. s.r.o.**
Vyskočilova 1, 140 00 Praha 4
Tel: 261 380 111
Fax: 261 380 110
- (HU) 3M Hungária Kft.**
1138 Budapest,
Váci út 140
Tel: (1) 270-7713
- (RO) 3M România SRL**
Bucharest Business Park, corp D,
et. 3, Str. Menuetului nr. 12,
sector 1, Bucureşti
Telefon: (021) 202 8000
Fax: (0 21) 317 3184
www.mmm.com/ro
- (SI) 3M (East) AG**
Produžnica v Ljubljani
Cesta v Gorice 8,
SI-1000 Ljubljana
Tel: 01/2003-630,
Faks: 01/2003-666
- (SK) 3M (East) AG**
Obchodné zastupiteľstvo
Vajnorská 142,
831 04 Bratislava 3, Slovakia
Tel: +421 2 49 105 230, 238
Fax: +421 2 44 454 476
innovation.sk@mmm.com
www.3m.com/sk/oopp
- (HR) 3M (East) AG Predstavništvo**
Žitnjak bb, 10000 Zagreb
Tel: 01/2499 750
Fax: 01/2371 735
- (KZ) 3M (East) AG rep. office in Kazakhstan**
4140 Dostyk Ave., 3rd floor,
050051, Almaty
tel. +7 (327) 2374737,
2374729 direct
fax +7 (327) 2374727
innovation.kz@mmm.com
- (BG) 3M Търговско представителство България**
1766 София,
Младост 4 Бизнес парк, бл. 4
Тел.: 960 19 11, 960 19 14
Факс: 960 19 26
- (TR) 3M Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye**
İş Güvenliği ve Çevre Koruma Ürünleri
Nisbetiye Caddesi Akmerkez,
Blok 3 Kat: 5, Etiler 80600
İstanbul
Tel: (212) 350 77 77.
Faks: (212) 282 17 41
- (GR) 3M Ελλάς ΜΕΠΕ**
Λ. Κηφισίας 20
151 25 Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ.: 210-6885300
Fax: 210-6843281
www.mmm.com
innovation.gr@mmm.com
- (IL) 3M ישראל בע"מ**
רוח מדרון יהודית 91
ת.ד. 46120 2042
טל: 09 - 9615000
טל: 09 - 9615050
טל: 09 - 9615050

