



Art. 20/25, Anhang I, Abschnitt 1.4 (Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union)  
**2016/425 – STANDARD VS 53**  
**PSA Kategorie 2**  
**Größen: 10,5**

Bitte sorgfältig vor Gebrauch durchlesen! Sie sind verpflichtet, diese Anwenderinformation bei Feldmann der persönlichen Schutzausrüstung (PSA) beizufügen bzw. an den Empfänger auszuhandeln. Zu diesem Zweck kann diese Anwenderinformation uneingeschränkt vervielfältigt und unter www.feldmann.de herunter geladen werden.

**Markierungen auf den Handschuhen**

- CE** = Diese Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zertifiziert. Das CE-Zeichen zeigt, dass dieses Produkt den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die **Konformitätserklärung finden Sie auf [www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen](http://www.feldmann.de/Konformitaetserklaerungen)**
- EN** = die Informationen des Herstellers sind zu beachten! = Herstellungsdatum siehe CE-Label im Handschuh

**Erläuterung und Nummern der Normen, deren Anforderungen von den Handschuhen erfüllt werden:**

->Fundstelle der Normen: Amtsblatt der Europäischen Union. Zu beziehen bei Beuth Verlag GmbH, 10787 Berlin, [www.beuth.de](http://www.beuth.de).

**EN 420:2003+A1:2009 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren für Handschuhe**

**EN 388:2016 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken** müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnittfestigkeit, Weiterreiß- und Durchstichkraft) mindestens Leistungsstufe 1 oder Leistungsstufe A für die TDM-Schnittfestigkeitsprüfung nach EN ISO 13997:1999 erreichen.

**Abriebfestigkeit:** Die Anzahl der Umdrehungen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschleifen.  
**Schnittfestigkeit:** Die Anzahl der Testzyklen, bei denen bei konstanter Geschwindigkeit der Prüfling durchgeschnitten ist.  
**Weiterreißkraft:** Die Kraft, die nötig ist, den angeschnittenen Prüfling weiter zu reißen.  
**Durchstichkraft:** Die Kraft, die nötig ist, den Prüfling mittels einer standardisierten Prüfspitze zu durchstoßen.

Prüfungskriterien	Bewertung	0260 - STD VS53	Prüfung	1	2	3	4	5	
				A	B	C	D	E	F
A = Abriebfestigkeit	0 - 4	3	A = Abriebfestigkeit (Anzahl der Scheuerfouren)	100	500	2000	8000	-	
B = Schnittfestigkeit (Coupe Test)	0 - 5	4	B = Schnittfestigkeit (Index) Coupe-Test	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
C = Weiterreißkraft	0 - 4	4	C = Weiterreißkraft (N)	10	25	50	75	-	
D = Durchstichkraft	0 - 4	2	D = Durchstichkraft (N)	20	60	100	150	-	
E = Schnittfestigkeit (TDM) nach EN ISO 13997:1999	A - F	X	E = Schnittfestigkeit nach EN ISO 13997:1999 (N)	2	5	10	15	22	30

Je höher die Ziffer, desto besser das Prüfergebnis. X bedeutet „nicht geprüft“.

P bedeutet „bestanden“

EN 407:2004 Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken



ABCDEF

Prüfungskriterien	Bewertung	0260 - STD VS	53
A = Brennverhalten	0 - 4	4	4
B = Kontaktwärme	0 - 4	1	1
C = Konvektive Wärme	0 - 4	2	2
D = Strahlungswärme	0 - 4	X	X
E = kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	0 - 4		
F = große Mengen flüssigen Metalls	0 - 4	X	X

Prüfungskriterien	1	2	3	4
Brennverhalten: Brennzeit (s)	<20	>10	<5	<2
Glimmzeit (s)	-	<120	<25	<5
Kontaktwärme (°C)	100	250	350	500
Schwellenwertzeit (s)	>15	>15	>15	>15
Konvektive Wärme	>24	>27	>10	>18
Wärmeschutzindex HTI (s)	>5	>30	>90	>150
Strahlungswärme: Wärmeübertragung t <sub>5</sub> (s)	>5	>15	>25	>35
kleine Spritzer geschmolzenen Metalls - Anzahl der Tropfen	30	60	120	200
große Mengen flüssigen Metalls - Flüssiges Eisen (g)	30	60	120	200

Die Kennzeichnung „X“ anstelle einer Zahl bedeutet, dass die Handschuhe nicht für die Verwendung, die von dieser Prüfung abgedeckt ist, vorgesehen sind.

**WARNING:** Haben die Handschuhe die Leistungsstufe 1 oder 2 für das Brennverhalten, dann dürfen die Handschuhe nicht mit einer offenen Flamme in Kontakt kommen. Bei mehrlagigen Handschuhen, bei denen die Schichten voneinander getrennt werden können, gelten die Leistungsstufen nur bezogen auf den ganzen Handschuh einschließlich aller Schichten.

EN 12477:2001 + A1:2005 Schutzhandschuhe für Schweißer

Diese Schutzhandschuhe werden in die Ausführungen A und B unterteilt. Die beiden Ausführungen müssen in folgenden Kriterien geprüft werden und je nach Ausführung die jeweiligen Mindestleistungsstufen erreichen

Mindestleistungsstufen erreichen

Prüfungskriterien	Prüfung gemäß Norm	Mindest-Prüfergebnisse	0260-STD VS 53	
			A	B
Abriebfestigkeit	EN 388	2	1	3
Schnittfestigkeit (Coupe)	EN 388	2	1	1
Weiterreißkraft	EN 388	2	1	4
Durchstichkraft	EN 388	2	2	2
Brennverhalten	EN 407	3	2	4
Kontaktwärme	EN 407	1	1	1
Konvektive Wärme	EN 407	2	0	2
kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	EN 407	3	2	4
Fingerfestigkeit	EN 420	1	4	5

**Allgemeine Hinweise**

Diese Anwenderinformation ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Labortests eine Auswahl bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen beurteilen können. Es obliegt deshalb der Verantwortung des Anwenders und nicht der des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Handschuhs für den geplanten Einsatzbereich zu prüfen.

**Verwendungszweck, Einsatzgebiet und Risikobewertung**

Dieser Handschuh ist ausschließlich für universelle Einsatzbereiche mit leichten mechanischen Risiken geeignet. Für alle Handschuhe mit einer Weiterreißkraft der Stufe 1 oder höher gilt: Sofern die Gefahr des Hineinrinsens durch sich drehende Maschinenteile besteht, dürfen keine Handschuhe getragen werden. Kein Schutz gegen spitze Objekte, z.B. Injektionsnadeln. Dieser Handschuh bietet zusätzlichen Schutz bei Kontakt mit warmen Gegenständen und beim Schweißen gemäß oben genannter Leistungsstufeneignisse. Bei Fragen und Unklarheiten zum Einsatz dieses Handschuhs wenden Sie sich an den betrieblichen Sicherheitsbeauftragten, den Lieferanten oder den Hersteller.

**Reinigung und Pflege**

Die Pflege mittels handelsüblicher Reinigungsmittel (z.B. Bürsten, Putzrippen, etc.) wird empfohlen. Waschen oder chemisch reinigen macht eine vorherige Beratung eines anerkannten Fachbetriebes erforderlich, weil sich durch eine derartige Behandlung die Schutzigenschaften des Handschuhs verändern können. Vor einem ersten Einsatz sind die Handschuhe auf jeden Fall auf Unversehrtheit zu prüfen. Gleiches gilt für die Schutzwirkung entsprechend den angegebenen Leistungsstufen. Die Bewertung mit den „5“ Leistungsstufen basiert auf Prüfungen an unbenutzten Handschuhen. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen.

**Verpackung, Lagerung und Entsorgung**

Dieser Artikel wird in einseitiger Verkaufsverpackung aus recyclebarem Pappkarton geliefert. Die jeweils kleinste Verpackungseinheit befindet sich in PE-Beuteln oder ähnlichen umweltfreundlichen Umschlüssen. Die Handschuhe müssen geschadelt gelagert werden, d.h. in Kartons in trockenen Räumen. Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperaturen, Licht sowie natürliche Werkstoffveränderungen können eine Änderung der Schutzigenschaften zur Folge haben. Dies gilt sinngemäß auch für den Transport. Eine Verfallszeit kann nicht genannt werden, da diese abhängig ist vom Grad des Verschleißes, des Gebrauchs und/oder der konkreten Handschuhverwendung. Die Entsorgung des Produkts richtet sich nach den örtlichen Bestimmungen.

**Stoffliche Zusammensetzung/ das Produkt besteht aus**

Leder, naturfarben

**Gesundheitshinweise**

Bei der Verwendung des Produkts kann es zu allergischen Reaktionen kommen. Sollten allergische Reaktionen auftreten, wird empfohlen, diesen Handschuh einstellen nicht weiter zu verwenden und ärztliche Beratung einzuholen.

**Name und Adresse des Herstellers**  
**HELMUT FELDTMANN GmbH**  
 Zunftstraße 28  
 D-21244 Buchholz/Nordheide  
 www.feldtmann.de

**Zertifizierte Stelle, die für die Durchführung der Baumusterprüfung verantwortlich ist:**  
**MIRTA KONTROL d.o.o.**  
 Javopriška 3  
 HR-10040 Zagreb - Dubrava  
 Zertifizierungsstelle-Nr.: 2474