



GREAT-TOOLS.RENT

**Bestandsliste 322093/0017**

**Ersatzteilbox Jäckle WIG**

---

1	ST	703290/0047	Ersatzteilbox leer
3	ST	322090/0099	O-Ring für Schnellkupplung 5 x 12,4mm
2	ST	329195/0013	Dichtung, Polyam., alle Gase, 18,2x11,7x2,5
2	ST	322092/0012	Brennerkappe L17 mm; JA 9/20
1	ST	322092/0013	Brennerkappe L46 mm; JA9/20
2	ST	329912/0009	Wolframelektrode WL 15 2,4x175mm, gold
2	ST	329912/0020	Wolframelektrode WL 15 1,6x175mm, gold
5	ST	322099/0010	Isolatordichtung JA9/20
3	ST	322090/0041	Spannhülsegeh. Gaslinse 2,4 mm JA9/20
1	ST	322090/0040	Spannhülsegeh. Gaslinse 1,6 mm JA9/20
5	ST	322090/0050	Spannhülse 2,4 mm JA9/20 Ms schräg
2	ST	322090/0096	Spannhülse 1,6 mm JA9/20 MS schräg
3	ST	322091/0048	Gasdüse Keramik- Gr. 7 JA9/20
3	ST	322091/0115	Gasdüse keramik Linse Gr.5L 53N59L HW20
1	ST	703210/0067	Doppelnippel G 1/4" RH

Positionen: 15

---